

Výpis z historie vozidla

Číslo kuponu pro opakovaný vstup:

8190091076

Datum aktivace kuponu:

27. 03. 2025 09:03:56

Platnost do:

26. 04. 2025 09:03:56

Tento výpis byl vytvořen dotazem do systému AUTOTRACER, který provozuje Cebia, spol. s r.o. dle platných Všeobecných podmínek pro používání systému AUTOTRACER. Poskytnuté informace je uživatel oprávněn v celém rozsahu využívat pouze pro vlastní potřebu. Jejich další šíření či upravování bez souhlasu provozovatele je zakázáno.

1. Základní údaje o vozidle

VIN

TMAH3H1DANJ027602

**Tovární značka**
HYUNDAI**Model**
I30**Typ karoserie**
hatchback**Druh vozidla**
osobní**Palivo**
benzín**Výkon**
117 kW**Objem**
1482 ccm**Datum výroby**
22. 09. 2021**Datum 1. registrace**
03. 01. 2022**⚠ VAROVÁNÍ: Poškození nalezeno**

2. Kontrola najetých kilometrů

Přehled vývoje stavu tachometru vozidla obsahuje hodnoty získané z dostupných informačních systémů spolupracujících partnerů. Dle vývoje grafu můžete sami posoudit, zda existuje podezření na manipulaci se stavem tachometru či nikoliv.




Doporučení:

V systému nemusí být k dispozici všechny záznamy stavů tachometru z historie provozu vozidla.

Pokud u vozidla není průběžně zaznamenána celá historie kilometrového nájezdu v čase, **doporučujeme** zkontrolovat záznamy tachometru také v servisní knize, nebo vozidlo nechat zkontrolovat v autorizovaném autoservisu. Tento postup doporučujeme především u vozidel, kde je mezi stavy tachometru časový úsek delší než dva roky.



3. Přehled historie

| Datum | Stav tachometru | Země | Popis |
|---|-----------------|---|--|
| 2021 | září | 0 km | Vozidlo vyrobeno |
| <div><div>Datum výroby vozidla:22. 09. 2021</div><div>Stáří vozidla:3 roky 6 měsíců</div><div>Barva vozidla:Phantom black metallic - kód PAE</div><div>Vyrobeno pro trh:Není k dispozici</div><div>Strana řízení:Není k dispozici</div></div> | | | |
| 2022 | leden |  Česko | Přihlášení vozidla v ČR |
| <div><div>Datum přihlášení vozidla:03. 01. 2022</div><div>Datum 1. registrace uvedené při přihlášení:03. 01. 2022</div><div>Doba od výroby po 1. přihlášení:3 měsíce</div><div>Přihlášeno jako:Nové</div><div>Barva vozu při přihlášení:ČERNÁ</div></div> | | | |
| | leden |  Česko | Vystavení technického průkazu |
| | listopad | 30 000 km | Servisní záznam |
| | listopad | 30 000 km | Servisní záznam |
| 2023 | březen | 45 500 km | Servisní záznam |
| | září | 58 500 km |  Česko Poškození |
| | prosinec | 60 500 km | Záznam tachometru |

4. Kontrola poškození

Poškození nalezeno

V databázích poškozených vozů z více než 32 zemí čítající 200 milionů záznamů škodních událostí **byl nalezen** jeden či více záznamů o poškození prověřovaného vozidla.

Jak číst záznamy o poškození

Nalezené poškození nemusí vždy znamenat, že je vozidlo špatné. Jak odlišit drobné oděrky od závažného poškození?

- Výši škody posuzujte podle **typu vozidla a jeho stáří**. Ceny oprav jsou u nových a drahých vozidel výrazně vyšší než u vozidel starších/levnějších.
- Berte v potaz **zemi**, kde k poškození došlo. Ceny oprav jsou v západní Evropě vyšší než ve střední nebo východní Evropě.
- Dle **výše škody** lze poškození rozdělit do čtyř základních kategorií:
 - Do 1 000 EUR – malé škody (např. výměna čelního skla).
 - Od 1 000 EUR do 5 000 EUR – střední škody u starších/levných vozidel, malé škody u mladých/drahých vozidel.
 - Nad 5 000 EUR – větší škody u starších nebo levných vozidel.
 - Nad 10 000 EUR – větší škody u dražších nebo mladých vozidel.
- Máte-li jakékoliv pochybnosti, vyžádejte si od prodávajícího **dokumentaci k poškození** a jeho opravě. Nejlépe také nechte vůz zkontrolovat zkušeným technikem.

Číslo záznamu 1 / 1

| | |
|---------------------------|-------------------------------|
| Datum | 09/2023 |
| Země | ČR |
| Výše škody | 8 986 CZK |
| Druh události | Kalkulace nákladů na opravu |
| Evidovaná místa poškození | Zadní čelo, Levá zadní strana |
| Stav tachometru | 58 500 km |



Upozornění: V systému nemusí být k dispozici informace o všech poškozeních vozidla, některé škody nejsou hlášeny pojišťovnám, nebo nejsou v rámci online prověření dostupné. Doporučujeme tedy pečlivou prohlídku vozidla, ideálně s pomocí kvalifikovaného mechanika nebo ve vámi vybraném servisu. Taková prohlídka může odhalit další poškození nebo je vyloučit.

5. Servisní záznamy

Byly nalezeny záznamy o servisních úkonech, které byly v minulosti na vozidle provedeny v rámci jeho oprav či běžného servisu.

Číslo záznamu 1 / 3

| | |
|------------------|----------------------|
| Datum | 11/2022 |
| Stav tachometru: | 30 000 km |
| Materiál (výčet) | TESNENI OLEJOVE |
| | WIPER BLADE SET |
| | FILTER ASSY-AIR |
| | FILTER ASSY-ENG |
| | Helix Ultra AH 0W-20 |

Číslo záznamu 2 / 3

| | |
|------------------|-----------------|
| Datum | 11/2022 |
| Stav tachometru: | 30 000 km |
| Materiál (výčet) | CERPADLO CHL. K |

Číslo záznamu 3 / 3

| | |
|------------------|----------------------|
| Datum | 03/2023 |
| Stav tachometru: | 45 500 km |
| Materiál (výčet) | TESNENI OLEJOVE |
| | FILTER ASSY-ENG |
| | Helix Ultra AH 0W-20 |

Poznámka: V systému nemusí být k dispozici všechny servisní záznamy vozidla. Doporučujeme porovnat záznamy se servisní knihou nebo se obrátit na příslušný autorizovaný servis značky se žádostí o výpis z digitální servisní knihy vozidla.

6. Kontrola odcizení

Není evidováno jako odcizené

v aktuálně dostupných databázích

Sdělené údaje mají pouze informativní charakter. Cebia neodpovídá za škody vzniklé v souvislosti s využitím sdělených dat.

| Zdroj | Ke dni 27. 03. 2025 |
|---|-----------------------------------|
|  Nizozemsko - Policie | NE - není evidováno jako odcizené |
|  Česko - Policie | NE - není evidováno jako odcizené |
|  Slovensko - Policie | NE - není evidováno jako odcizené |
|  Maďarsko - Policie | NE - není evidováno jako odcizené |
|  Rumunsko - Policie | NE - není evidováno jako odcizené |
|  Slovinsko - Policie | NE - není evidováno jako odcizené |
|  Ukrajina - Policie | NE - není evidováno jako odcizené |
|  Švédsko - Databáze pojišťoven | NE - není evidováno jako odcizené |
|  EU - Soukromé databáze* | NE - není evidováno jako odcizené |

* Soukromé databáze umožňují **zpravidla** komukoliv vložit informace o odcizení.

7. Kontrola taxi

Nebylo provozováno jako taxi v ČR

V dostupných databázích bylo zjištěno, že vozidlo nebylo a v současnosti není provozováno jako vůz taxislužby.

8. Kontrola financování

Financování nenalezeno

Výsledkem dotazu je zjištění, zda vozidlo není předmětem financování (formou leasingu nebo úvěru), zástavy a zápůjčkou u uvedených společností. Data získáváme přímo z informačních systémů jednotlivých společností.

| Země | Ke dni: 27. 03. 2025 |
|-------|----------------------|
| Česko | NE - není evidováno |

| Leasingové a úvěrové společnosti | 27. 03. 2025 |
|----------------------------------|--------------|
| AGRO LEASING | NE |
| Ayvens (dříve ALD) | NE |
| BMW_FS | NE |
| CASH4CAR | NE |
| COFIDIS | NE |
| ČSOB Leasing, a.s. | NE |
| D.S. Leasing, a.s. | Neověřeno |
| ESSOX LEASING | NE |
| FCE Credit, s.r.o. | NE |
| GMAC | NE |
| Home Credit CZ | NE |
| HoppyGo (carsharing *) | NE |
| IMPULS-Leasing | NE |
| Leasing České Spořitelny | NE |
| Mercedes-Benz | NE |
| MONETA Auto | NE |
| MONETA Leasing | NE |
| Oberbank Leasing | NE |
| Raiffeisen Leasing | NE |
| Toyota FS Czech | NE |
| UniCredit Leasing | NE |
| UNILEASING a.s. | NE |

| Leasingové a úvěrové společnosti | 27. 03. 2025 |
|----------------------------------|--------------|
| VEXCAR | NE |
| VWFS | NE |
| ZASTAV TO | NE |
| Zástavy Aut-Ostrava | NE |

*Carsharing = krátkodobý pronájem auta přímo od majitele (nebo sdílení auta mezi jeho majitelem a zájemcem o krátkodobou zápůjčku).

9. Seznam výbavy dle výrobce

Jedná se o dostupné informace základních parametrů, standardní a případně doplňkové výbavy z výroby. Kontrolou výbavy lze odhalit úpravy vozidla jako např. změnu strany řízení.

| Identifikace vozidla | |
|--------------------------|--------------------------------|
| Značka | Hyundai |
| Název modelu | i30 |
| Označení modelu | i30(PDE), G 1.5 T-GDI KAPPA PE |
| Modelový rok | 2022 |
| Datum výroby | 22.09.2021 |
| Objem(l) | 1,50 |
| Palivo | UNLEADED GASOLINE |
| Kód barvy | PAE |
| Barva | Phantom black metallic |
| Kód Čalounění | TRY |
| Emise | EURO 6D |
| Karosérie | FAST BACK |
| Oblast | H4 - EUROPE |
| Převodovka | 6MT2 |
| Řazení | MAN |
| Počet převodových stupňů | 6 |
| Klimatizace | FULL AUTO A/CON |
| Řízení | LHD |

| Soupis výbavy vozidla | |
|-----------------------|--|
| Ostatní | A/CON - FULL AUTO A/CON |
| Ostatní | ACU Code - G409 |
| Ostatní | AIR BAG LABEL - PICTOGRAM |
| Ostatní | AIR BAG SYSTEM - AIR BAG (DRIVER + PASS) |
| Ostatní | AIR VENT DUCT - METAL |
| Ostatní | AMS/ISG - STARTER TYPE (48V) |

Soupis výbavy vozidla

| | |
|---------|---|
| Ostatní | ANTI CORROSION - HIGH(GA) |
| Ostatní | A-PILLAR - CLOTH |
| Ostatní | ARM REST-RR CTR - SKI THROUGH + CUP HOLDER |
| Ostatní | AUDIO FREQUENCY - AM9K/FM100K (EUROPE) |
| Ostatní | AUDIO/NAVI COMPACT - AUDIO DISPLAY |
| Ostatní | AUDIO/NAVI TYPE - AUDIO DISPLAY 8INT LCD+RDS+DAB |
| Ostatní | AUTO DEFOG SYSTEM - AUTO DEFOG |
| Ostatní | AUTO LIGHT CONTROL - AUTO LIGHT CONTROL |
| Ostatní | B/POCKET(SEAT) - B/POCKET(SEAT) PASS+DRI |
| Ostatní | BATTERY - MF 60AH |
| Ostatní | BLADE TYPE - AERO |
| Ostatní | BLUE TOOTH - BLUETOOTH VOICE REC |
| Ostatní | BODY TYPE - FAST BACK |
| Ostatní | BURGLAR ALARM SYS - B/ALARM + LABEL |
| Ostatní | CLUSTER - 1E40 |
| Ostatní | CLUSTER - KMPH(940.3) |
| Ostatní | CLUSTER TYPE - CONVENTINAL+3.5" MONO TFT LCD |
| Ostatní | COMBILAMP TAIL/STOP LIGHT - LED LIGHTTG SOURCE TYPE |
| Ostatní | CONSOLE BOX ARM REST - SLID'G |
| Ostatní | CRUISE CONTROL - CONVETIONAL + SPEED LIMITER |
| Ostatní | CURTAIN A/BAG - CURTAIN A/BAG |
| Ostatní | DAYTIME RUN. LIGHT - DEDICATED LED TYPE |
| Ostatní | Delivery Date - 2022-02-24 |
| Ostatní | Distributor - C24AC |
| Ostatní | DR BELT LINE MLD'G - BLACK-SUS+PVC |
| Ostatní | DR FRAME MLDG - BLACK |
| Ostatní | DR I/S HDL - SATIN CHROME |
| Ostatní | DR O/S HDL - BODY COLOR |
| Ostatní | DRIVE MODE - DRIVE MODE SELECT |
| Ostatní | DRIVE TYPE - LHD |

Soupis výbavy vozidla

| | |
|---------|---|
| Ostatní | DYNAMIC GUIDELINE CAMERA - DYNAMIC GUIDELINE CAMERA |
| Ostatní | EEC APPL.NO - WVTA |
| Ostatní | EMISSION - EURO 6D |
| Ostatní | ENGINE CAPACITY - 1500 CC |
| Ostatní | ENGINE TYPE - T-GDI |
| Ostatní | ENVIRONMENT PACKAGE - MILD HEV (48V) |
| Ostatní | ESS & ESP - ESP + ESS |
| Ostatní | Exterior Color - PAE |
| Ostatní | FOG LAMP - RR FOG LAMP LED |
| Ostatní | FOOT REST - AL TYPE |
| Ostatní | FORWARD COLLISION AVOIDANCE AS - CITY, URBAN & PEDESTRIAN |
| Ostatní | FR POWER WINDOW - AUTO UP/DOWN & SAFETY (D+P) |
| Ostatní | FRT BRAKE DISC - FR 16 INCH |
| Ostatní | FUEL TYPE - UNLEADED GASOLINE |
| Ostatní | GLASS RR - PRIVACY RR GLASS |
| Ostatní | GLASS WINDSHIELD - TINTED SOLAR (+S/BAND) |
| Ostatní | GLOVE BOX ILLUMINATION - ILLUMINATION |
| Ostatní | HEAD LAMP LEVELG - MANUAL |
| Ostatní | HEAD LAMP TYPE - LED - MFR |
| Ostatní | HEAD LAMP TYPE - STATIC BENDING LIGHT |
| Ostatní | HEAD REST - UP/DOWN & TILT |
| Ostatní | HEIGHT ADJUSTER - ADJ PUMPG DVC DRIVER + PASS |
| Ostatní | HOOD TRIM - (0)HOOD INSULATOR |
| Ostatní | HYUNDAI EMBLEM - HYUNDAI EMBLEM |
| Ostatní | I/S RR V/MIRROR - ECM MIRROR |
| Ostatní | IGNITION ILLUMINATED - BULB TYPE |
| Ostatní | Interior Color - TRY |
| Ostatní | KEY TYPE - FOLDING KEY |
| Ostatní | LANE WARN'G SYSTEM - LANE KEEPING ASSIST |
| Ostatní | LICENSE PLATE - LONG TYPE |

Soupis výbavy vozidla

| | |
|---------|---|
| Ostatní | LIGHTING SOURCE - LED (INDIRECTION) |
| Ostatní | LIGHTS FR/RR/FOG - LED+LED+RR LED |
| Ostatní | LUGGAGE TYPE - LUGGAGE BOARD |
| Ostatní | LUMBAR SUPPORT - LUMBAR SUPPORT DRIVER |
| Ostatní | M/LAMP(W SUNGLASS) - OH CONS + M/LAMP(W SUNGLASS) |
| Ostatní | MDPS - MDPS - COLUMN |
| Ostatní | MODEL - PDe MODEL |
| Ostatní | MODEL (1) - PDe MODEL |
| Ostatní | MONTHLY PACK - SEPTEMBER |
| Ostatní | MULTI FUNCTION CAMERA - ATTENTION ASSIST |
| Ostatní | NET HOOK - NET HOOK |
| Ostatní | NET LUGGAGE - NET-LUGG |
| Ostatní | O/S MIRR CLR - HIGH GLOSSY |
| Ostatní | O/S MIRROR - WIDE(DRI)+ELEC HTD(PASS) |
| Ostatní | O/S MIRROR FUNCTION - S/REP + ELETRIC FOLDING |
| Ostatní | PAB ON/OFF SWITCH - PAB ON/OFF SWITCH |
| Ostatní | PARKG BRAKE CONTROL - HAND TYPE |
| Ostatní | PARKING SYSTEM - FRONT + REAR |
| Ostatní | PEDAL PAD TYPE - METAL PAD |
| Ostatní | POWER OUTLET - POWER OUTLET |
| Ostatní | PRODUCT ENHANCEMENT - 2022 MY PACK |
| Ostatní | Production Date - 2021-09-22 |
| Ostatní | RADIATOR GRILLE - R/GRILLE B-TYPE - BLACK+CR |
| Ostatní | REFRIGERANT - ALTERNATIVE |
| Ostatní | REGION - H4 - EUROPE |
| Ostatní | ROLLOVER SENSOR - ROLLOVER SENSOR |
| Ostatní | ROOF ANTENNA - ANTENNA - SHARK |
| Ostatní | RR POWER WINDOW - AUTO UP/DOWN & SAFETY |
| Ostatní | SCREEN CARGO - SHELF TRIM |
| Ostatní | SEAT COVERING - FULL CLOTH |

Soupis výbavy vozidla

| | |
|---------|--|
| Ostatní | SEAT WARMER - SEAT WARMER DRI+PASS |
| Ostatní | SHIFT LOCK - CLUTCH LOCK |
| Ostatní | SPARE TIRE - TIRE MOBILITY KIT |
| Ostatní | STEERING REMOTE CONTROL - AUDIO + BTH + VOICE REC REMO |
| Ostatní | STEERING WHEEL - LEATHER (W/HEATED) |
| Ostatní | SUNVISOR ILLUMINATION - SUNVISOR ILLU |
| Ostatní | T.G.S KNOB - LEATHER+CR |
| Ostatní | T/A Number - WMJ6 C609432 |
| Ostatní | TEMPERATURE - CELSIUS |
| Ostatní | TIRE - 225/40/18 |
| Ostatní | TIRE PRESSURE LABEL - EUROPE |
| Ostatní | TIRE SOURCE - MICHELIN SPORTS |
| Ostatní | TIRE WHEEL - 7.5J*18 ALU B TYPE |
| Ostatní | TPMS - TPMS LOW LINE (INDIRECT) |
| Ostatní | TRAILER PACKAGE - FULL SYSTEM |
| Ostatní | TRANSMISSION - 6MT2 |
| Ostatní | TRIM LEVEL - GLS |
| Ostatní | TWEETER - TWEETER (C/PAD) |
| Ostatní | UPR + CENTER TRIM - ARTIFICIAL LEATHER + TPO |
| Ostatní | USB - USB (1 PORT) |
| Ostatní | USE - EXPORT |
| Ostatní | VEHICLE PACKAGE - N-LINE (SPORTS) |
| Ostatní | VIN MODEL YEAR - 2022 MY |
| Ostatní | WASHER FUNCTION - WASHER FLUID LEVEL SENSOR |
| Ostatní | WEATHER - TEMPERATE ZONE |
| Ostatní | WHEEL CAP - N-LINE |
| Ostatní | WIRELESS CHARGING - WIRELESS CHARGING |

Upozornění: V systému nemusí být v některých případech k dispozici kompletní výbava vozidla.

10. Svolávací akce

K prověřovanému vozu nebyly nalezeny

Žádné svolávací akce

Svolávací akce je vyhlášována výrobcem vozidla povinně ze zákona, pokud má vozidlo výrobní závadu ohrožující zdraví, bezpečnost či životní prostředí. V rámci svolávací akce je závada v autorizovaném servisu zdarma odstraněna. Data poskytuje portál [Svolávačky.cz](https://svolavacky.cz) s pomocí systému RAPEX.

11. Kontrola barvy vozidla

Zkontrolujte, zda se aktuální barva na vozidle shoduje s barvou deklarovanou výrobcem nebo s barvou evidovanou po první registraci v ČR (případně na Slovensku). V případě, že je barva rozdílná, může se jednat o vozidlo přebarvené, ale i havarované či odcizené.

| Barva vozidla | |
|---------------------------------|----------------------------------|
| Barva dle výrobce vozidla | Phantom black metallic - kód PAE |
| Barva při první registraci v ČR | ČERNÁ |

12. Kontrola zabezpečení vozidla

Výsledkem kontroly je informace, zda Vámi prověřované vozidlo je zabezpečeno formou značení skel a registrováno v Systému OCIS. Pokud ano, sdělíme Vám vyznačený kód a datum registrace.

| | |
|-------------------------------------|--------------|
| Informace o provedeném značení skel | 27. 03. 2025 |
| Značení skel | NE |

13. Údaje z technického průkazu

Údaje z technického průkazu čerpáme od státních institucí a reflektují stav v okamžiku první registrace vozidla v dané zemi.

| Země | Databáze |
|-------|------------------------|
| Česko | Státní registr vozidel |

| Technický popis - základní | |
|-------------------------------------|---|
| Druh vozidla | OSOBNÍ AUTOMOBIL |
| Druh vozidla doplnění | AB HATCHBACK |
| Datum první registrace vozidla | 03.01.2022 |
| Datum první registrace vozidla v ČR | 03.01.2022 |
| Tovární značka | HYUNDAI |
| Obchodní označení | i 30 |
| Kategorie vozidla | M1 |
| Výrobce vozidla | HYUNDAI MOTOR MANUFACTURING CZECH, NOŠOVICE, ČR |
| Výrobce motoru | HYUNDAI OR KIA |
| Typ motoru | G4LK |
| Palivo | BA |
| Maximální výkon (kW) | 117,5 |
| Při otáčkách (ot/min) | 5500 |
| Zdvihový objem (ccm) | 1482 |
| Emisní třída | EURO 6D |
| Barva karoserie | ČERNÁ |
| Maximální rychlost (km/h) | 210 |
| Maximální hmotnost povolená (kg) | 1850 |
| Maximální hmotnost přípustná (kg) | 1850 |

| Technický popis - rozšířený | |
|----------------------------------|--------------|
| Počet míst celkem | 5 |
| Počet míst k sezení | 5 |
| Počet náprav - z toho poháněných | 2 / 1 PŘEDNÍ |
| Délka celková (mm) | 4455 |

| Technický popis - rozšířený | |
|--|---|
| Šířka celková (mm) | 1795 |
| Výška celková (mm) | 1427 |
| Rozvor (mm) | 2650 |
| Přípustná/povolená hmotnost náprava 1 (kg) | 1050/1050 |
| Přípustná/povolená hmotnost náprava 2 (kg) | 960/960 |
| Přípustná/povolená hmotnost brzděného přívěsu (kg) | 1410/1410 |
| Přípustná/povolená hmotnost nebrzděného přívěsu (kg) | 600/600 |
| Přípustná/povolená hmotnost soupravy (kg) | 3260/3260 |
| Ráfky náprava 1 | 7.5Jx18/ET55 |
| Pneumatiky náprava 1 | 225/40ZR18 92Y |
| Ráfky náprava 2 | 7.5Jx18/ET55 |
| Pneumatiky náprava 2 | 225/40ZR18 92Y |
| Brzdy provozní | NE |
| Brzdy parkovací | NE |
| Hluk stojícího vozidla (db) | 85 |
| Při otáčkách (ot/min) | 3750 |
| Hluk za jízdy (db) | 69 |
| Spotřeba předpis | 2018/1832AP |
| Spotřeba paliva (l/100km) | 6,299999999999998 |
| Další záznamy | Rozchod: 1555+1563, Variabilní provedení vozidla: , *G:1425 , *N.1-N.2:225/40ZR18 92Y, 7.5Jx18/ET55 , , M: 2650 |
| Emise CO2 (g/km) | 142 |

14. Fotky a inzerce

Nebyly nalezeny žádné záznamy o inzerci vozidla v ČR ani zahraničí.

Provozovatel systému AUTOTRACER - Cebia, spol. s r.o., upozorňuje uživatele systému, že uváděné informace byly poskytnuty do systému partnery provozovatele bez možnosti ověřit jejich správnost. Veškeré informace mají výhradně informativní charakter.

Na výsledek prověření vozidla v systému AUTOTRACER není poskytována záruka.