

Výpis z historie vozidla

Číslo kuponu pro opakovaný vstup:	0204402358
Datum aktivace kuponu:	27. 03. 2025 09:01:02
Platnost do:	26. 04. 2025 09:01:02

Tento výpis byl vytvořen dotazem do systému AUTOTRACER, který provozuje Cebia, spol. s r.o. dle platných Všeobecných podmínek pro používání systému AUTOTRACER. Poskytnuté informace je uživatel oprávněn v celém rozsahu využívat pouze pro vlastní potřebu. Jejich další šíření či upravování bez souhlasu provozovatele je zakázáno.

1. Základní údaje o vozidle

	VIN		
	WV1ZZZSYZK9064377		
	Tovární značka	Model	Typ karoserie
	VOLKSWAGEN	CRAFTER	užitkové
	Druh vozidla	Palivo	Výkon
	užitkový	nafta	130 kW
	Objem	Datum výroby	Datum 1. registrace
	1968 ccm	10. 05. 2019	04. 07. 2019

VAROVÁNÍ: Poškození nalezeno


2. Kontrola najetých kilometrů

Přehled vývoje stavu tachometru vozidla obsahuje hodnoty získané z dostupných informačních systémů spolupracujících partnerů. Dle vývoje grafu můžete sami posoudit, zda existuje podezření na manipulaci se stavem tachometru či nikoliv.

Doporučení:

V systému nemusí být k dispozici všechny záznamy stavů tachometru z historie provozu vozidla.

Pokud u vozidla není průběžně zaznamenána celá historie kilometrového nájezdu v čase, **doporučujeme** zkontrolovat záznamy tachometru také v servisní knize, nebo vozidlo nechat zkontrolovat v autorizovaném autoservisu. Tento postup doporučujeme především u vozidel, kde je mezi stavy tachometru časový úsek delší než dva roky.



3. Přehled historie

Datum	Stav tachometru	Země	Popis	
2019	květen	0 km	Vozidlo vyrobeno	
<div><div><div>Datum výroby vozidla:</div><div>10. 05. 2019</div></div><div><div>Stáří vozidla:</div><div>5 let 10 měsíců</div></div><div><div>Barva vozidla:</div><div>candy bílá - kód B9A</div></div><div><div>Vyrobeno pro trh:</div><div>Není k dispozici</div></div><div><div>Strana řízení:</div><div>levostranné</div></div></div>				
	červenec	 Česko	Přihlášení vozidla v ČR	
<div><div><div>Datum přihlášení vozidla:</div><div>04. 07. 2019</div></div><div><div>Datum 1. registrace uvedené při přihlášení:</div><div>04. 07. 2019</div></div><div><div>Doba od výroby po 1. přihlášení:</div><div>1 měsíc</div></div><div><div>Přihlášeno jako:</div><div>Nové</div></div><div><div>Barva vozu při přihlášení:</div><div>BÍLÁ</div></div></div>				
	červenec	 Česko	Vystavení technického průkazu	
2020	duben	 Česko	Poškození	
2023	červenec	179 500 km	 Česko	STK
<div><div><div>Typ kontroly:</div><div>Pravidelná</div></div><div><div>Datum kontroly:</div><div>04. 07. 2023</div></div><div><div>Číslo protokolu:</div><div>CZ-3115-23-07-0095</div></div></div>				
	červenec	179 500 km	 Česko	Měření emisí
<div><div><div>Datum kontroly:</div><div>04. 07. 2023</div></div><div><div>Číslo protokolu:</div><div>CZ-510908-23-07-0006</div></div></div>				

4. Kontrola poškození

Poškození nalezeno

V databázích poškozených vozů z více než 32 zemí čítající 200 milionů záznamů škodních událostí **byl nalezen** jeden či více záznamů o poškození prověřovaného vozidla.

Jak číst záznamy o poškození

Nalezené poškození nemusí vždy znamenat, že je vozidlo špatné. Jak odlišit drobné oděrky od závažného poškození?

- Výši škody posuzujte podle **typu vozidla a jeho stáří**. Ceny oprav jsou u nových a drahých vozidel výrazně vyšší než u vozidel starších/levnějších.
- Berte v potaz **zemi**, kde k poškození došlo. Ceny oprav jsou v západní Evropě vyšší než ve střední nebo východní Evropě.
- Dle **výše škody** lze poškození rozdělit do čtyř základních kategorií:
 - Do 1 000 EUR – malé škody (např. výměna čelního skla).
 - Od 1 000 EUR do 5 000 EUR – střední škody u starších/levných vozidel, malé škody u mladých/drahých vozidel.
 - Nad 5 000 EUR – větší škody u starších nebo levných vozidel.
 - Nad 10 000 EUR – větší škody u dražších nebo mladých vozidel.
- Máte-li jakékoli pochybnosti, vyžádejte si od prodávajícího **dokumentaci k poškození** a jeho opravě. Nejlépe také nechte vůz zkontrolovat zkušeným technikem.

Číslo záznamu 1 / 1.

Datum	04/2020
Země	ČR
Výše škody	99 605 CZK
Druh události	Pojistná událost
Poznámka	U vozidla evidujeme událost nahlášenou pojišťovnou, u které neznáme detail (místo poškození). Věnujte prosím pozornost prohlídce vozidla.

Upozornění: V systému nemusí být k dispozici informace o všech poškozeních vozidla, některé škody nejsou hlášeny pojišťovnám, nebo nejsou v rámci online prověření dostupné. Doporučujeme tedy pečlivou prohlídku vozidla, ideálně s pomocí kvalifikovaného mechanika nebo ve vámi vybraném servisu. Taková prohlídka může odhalit další poškození nebo je vyloučit.

5. Kontrola odcizení

Není evidováno jako odcizené

v aktuálně dostupných databázích

Sdělené údaje mají pouze informativní charakter. Cebia neodpovídá za škody vzniklé v souvislosti s využitím sdělených dat.

Zdroj	Ke dni 27. 03. 2025
 Nizozemsko - Policie	NE - není evidováno jako odcizené
 Česko - Policie	NE - není evidováno jako odcizené
 Slovensko - Policie	NE - není evidováno jako odcizené
 Maďarsko - Policie	NE - není evidováno jako odcizené
 Rumunsko - Policie	NE - není evidováno jako odcizené
 Slovinsko - Policie	NE - není evidováno jako odcizené
 Ukrajina - Policie	NE - není evidováno jako odcizené
 Kanada - Policie	NE - není evidováno jako odcizené
 Švédsko - Databáze pojišťoven	NE - není evidováno jako odcizené
 EU - Soukromé databáze*	NE - není evidováno jako odcizené

* Soukromé databáze umožňují **zpravidla** komukoliv vložit informace o odcizení.

6. Kontrola taxi

Nebylo provozováno jako taxi v ČR

V dostupných databázích bylo zjištěno, že vozidlo nebylo a v současnosti není provozováno jako vůz taxislužby.

7. Kontrola financování

Financování nenalezeno

Výsledkem dotazu je zjištění, zda vozidlo není předmětem financování (formou leasingu nebo úvěru), zástavy a zápůjčkou u uvedených společností. Data získáváme přímo z informačních systémů jednotlivých společností.

Země	Ke dni: 27. 03. 2025
Česko	NE - není evidováno

Leasingové a úvěrové společnosti	27. 03. 2025
AGRO LEASING	NE
Ayvens (dříve ALD)	NE
BMW_FS	NE
CASH4CAR	NE
COFIDIS	NE
ČSOB Leasing, a.s.	NE
D.S. Leasing, a.s.	Neověřeno
ESSOX LEASING	NE
FCE Credit, s.r.o.	NE
GMAC	NE
Home Credit CZ	NE
HoppyGo (carsharing *)	NE
IMPULS-Leasing	NE
Leasing České Spořitelny	NE
Mercedes-Benz	NE
MONETA Auto	NE
MONETA Leasing	NE
Oberbank Leasing	NE
Raiffeisen Leasing	NE
Toyota FS Czech	NE
UniCredit Leasing	NE
UNILEASING a.s.	NE

Leasingové a úvěrové společnosti	27. 03. 2025
VEXCAR	NE
VWFS	NE
ZASTAV TO	NE
Zástavy Aut-Ostrava	NE

*Carsharing = krátkodobý pronájem auta přímo od majitele (nebo sdílení auta mezi jeho majitelem a zájemcem o krátkodobou zápůjčku).

8. Seznam výbavy dle výrobce

Podrobná specifikace výbav vozidla poskytnutá jeho výrobcem obsahuje všechny prvky základní i příplatkové výbavy. Kontrolou výbavy lze odhalit úpravy vozy jako např. změnu strany řízení.

Identifikace vozidla	
Vozidlo	VOLKSWAGEN CRAFTER(SYBB8E00) 35 2.0 TDI 130kW RWD str.roz.vys.střecha
Motor	DAWA; 1 968 ccm; 2,00 L; 130 kW
Palivo	nafta
Spotřeba l/100km	9,3 / 7,2 / 8,0
Převodovka	SZR; manuální; 6 převodových stupňů
Standardní vybavení	
Bezpečnost	
ABS	
Brzdový asistent BAS	
Elektronické rozdělení brzdné síly EBD	
Počet airbagů: 1	
Protiprokluzový systém ETC	
Přední airbag na straně řidiče	
Rekuperace brzdové energie motor	
Signalizace nezapnutých bezp. pasů 1	
Systém řízení stability ESP	
Tři výškově nastavitelné opěrky hlavy na předních sedadlech	
Výškově nastavitelné bezpečnostní pásy na před.sedadlech: s napínači, bezpečnostní pásy na před.sedadlech:, bezpečnostní pásy na před.sedadlech:	
Funkčnost	
12v zásuvka vpředu	
4 kotoučové brzdy (včetně 2 chlazených disků)	
AM/FM-rádio, RDS, digitální mediální karta	
Asistent rozjezdu do kopce	
Bluetooth s podporou telefonu	
Centrální zamykání: dálkové	

Standardní vybavení

Denní svícení

Filtr pevných částic

Hlavní palivová nádrž s objemem (l) 75

Manuální 6-stupňová převodovka typ - manuální

Nastavení světel: manuální nastavení výšky

Otáčkoměr

Palivový systém: diesel common rail

Počet reproduktorů: 2

Počítač: průměrná spotřeba, okamžitá spotřeba a dojezd na zbývajícím palivu

Posilovač řízení

Přední elektrické ovládání oken s 2 ovladači

Přední pérování dvojité lichoběžníkové závěs se stabilizátorem, listové pero, zadní pérování - tuhá náprava se stabilizátorem, listové pero

Přední závěsné na straně řidiče a na straně spolujezdce

Připojení externích zařízení: AUX-in, USB

Selektivní katalytická redukce:

Start/Stop

Stěrače: volitelný cyklovač

Zadní náprava: 1

Komfort

Klimatizace

Středová loketní opěrka vpředu

Ventilace: pylový filtr

Exteriér

Boční ochranné lišty

Černé přední a zadní nárazníky

Elektricky nastavitelná vyhřívaná zpětná zrcátka na straně řidiče, na straně spolujezdce, ukazatele směru

Plnohodnotné rezervní kolo s ocelovým ráfem

Pneumatiky: 235 mm šířka pláště, 65 % profil pláště, rychlostní index R, index nosnosti: 115, konvenční typ, nízký valivý odpor, průměr: 16

Posuvné nákladové dveře spolujezdce, : šířka (mm) 1 311, výška (mm) 1 587 a úhel otevření (°) 0, zadní dvoukřídlové nákladové dveře : šířka (mm) 1 552, výška (mm) 1 605 a úhel otevření (°) 180

Standardní vybavení

Přední a zadní kola: ocelový ráfek, 16 " průměr a 6,5 " šířka

Přední světlomety: čočka s komplexním povrchem, halogenové žárovky a halogenové žárovky (dálková světla)

Typ barvy: nemetalická

Sedadla/potahy sedadel

Počet míst k sezení: 3 v konfiguraci 3+0

Interiér

Čtecí lampičky vpředu

Držák pohárků na předním sedadle

Odkládací prostor pod sedadly na straně spolujezdce

Odkládací schránka před spolujezdcem:

Osvětlení zavazadlového prostoru

Pevná vnitřní přepážka: plná šířka a plná výška

Podlahová krytina: plast/pryž v prostoru pro cestující

Potahy sedadel: hlavní materiál - látka a doplňkový materiál - látka

Přední sedadla: typ - konvenční, počet el. nastavení -, na straně řidiče, nastavení výšky - manuální a nastavení bederní opěrky - dvojsměrná manuální, přední sedadla: typ - lavice, počet el. nastavení - a na straně spolujezdce, přední sedadla: typ - lavice a uprostřed

Úchyt na zavazadla typ: háčky

Výškově nastavitelný volant: plastový, nastavitelný v ose

Volitelná výbava

Bezpečnost

Airbag spolujezdce: - možnost deaktivace airbagu - 3-bodový bezpečnostní pás spolujezdce výškově nastavitelný, s předpínačem

Funkčnost

Parkpilot vpředu a vzadu: - bez aktivní ochrany boků vozidla

Tažné zařízení - pevné: - včetně stabilizace přívěsu

Tempomat s omezovačem rychlosti: - do 160 km/h

Exteriér

Hliníkový koš na střechu vozidla: - včetně pojzdového válce z nerezové oceli pro manipulaci dlouhými předměty - rozměry 3200mm x 1500mm

Mlhové světlomety s přísvecováním do zatáčky

Střešní nosič: - obsahuje lišty pro uchycení a 3 příčníky

Kola/Pneumatiky

Volitelná výbava

16" kola ocelová, stříbrná: - ET60, zatížení 1 200 kg - celoplošné kyty kol

Pneumatiky 235/65 R16 C115/113 R: - se sníženým valivým odporem

Zabezpečení vozu

Alarm s ostrahou vnitřního prostoru: - pro Crafter s dělicí přepážkou - houkačka - senzor nakloněnívozu - záložní houkačka

Upozornění: V systému nemusí být v některých případech k dispozici kompletní výbava vozidla.

9. Svolávací akce

Prověřovaného vozu se mohou týkat

Nalezené svolávací akce

SVOLÁVACÍ AKCE je vyhlášována výrobcem vozidla povinně ze zákona vždy, když je ohroženo zdraví, bezpečnost, i životní prostředí. Týkají se zpravidla výrobních závad vozidla, které se projeví až při jeho provozu a výrobce tímto způsobem zajišťuje jejich bezplatnou nápravu. Informace jsou čerpány z webu [Svolávačky.cz](#) s pomocí systému RAPEX.

Uvedené svolávací akce **byly vygenerovány podle modelu, značky a roku výroby** prověřovaného vozidla, **nikoliv dle jeho VIN**. Vždy si proto v detailu akce ověřte, **zda se týkala i prověřovaného vozidla**. Zároveň si ověřte u prodejce vozidla či v autorizovaném autoservisu, zda vozidlo platné svolávací akce podstoupilo.

Svolávací akce	Datum vyhlášení	Detail
karoserie / zranění	09. 07. 2022	Více info
karoserie / zranění	16. 09. 2020	Více info
požár / výbava	15. 09. 2019	Více info

10. Kontrola barvy vozidla

Zkontrolujte, zda se aktuální barva na vozidle shoduje s barvou deklarovanou výrobcem nebo s barvou evidovanou po první registraci v ČR (případně na Slovensku). V případě, že je barva rozdílná, může se jednat o vozidlo přebarvené, ale i havarované či odcizené.

Barva vozidla

Barva dle výrobce vozidla

candy bíla - kód B9A

Barva při první registraci v ČR

BÍLÁ

11. Kontrola zabezpečení vozidla

Výsledkem kontroly je informace, zda Vámi prověřované vozidlo je zabezpečeno formou značení skel a registrováno v Systému OCIS. Pokud ano, sdělíme Vám vyznačený kód a datum registrace.

Informace o provedeném značení skel	27. 03. 2025
Značení skel	NE

12. Údaje z technického průkazu

Údaje z technického průkazu čerpáme od státních institucí a reflektují stav v okamžiku první registrace vozidla v dané zemi.

Země	Databáze
Česko	Státní registr vozidel

Technický popis - základní	
Druh vozidla	VOZIDLO ZVLÁŠTNÍHO URČENÍ
Druh vozidla doplnění	SG MONTÁŽNÍ
Datum první registrace vozidla	04.07.2019
Datum první registrace vozidla v ČR	04.07.2019
Tovární značka	VOLKSWAGEN
Obchodní označení	CRAFTER
Kategorie vozidla	N1
Výrobce vozidla	VOLKSWAGEN AG, WOLFSBURG, SRN
Výrobce motoru	VOLKSWAGEN AG
Typ motoru	DAW
Palivo	NM
Maximální výkon (kW)	130
Při otáčkách (ot/min)	3600
Zdvihový objem (ccm)	1968
Emisní třída	EURO 6B
Barva karoserie	BÍLÁ
Maximální rychlost (km/h)	165
Maximální hmotnost povolená (kg)	3500
Maximální hmotnost přípustná (kg)	3500

Technický popis - rozšířený	
Počet míst celkem	3
Počet míst k sezení	3
Počet náprav - z toho poháněných	2 /1 ZADNÍ
Délka celková (mm)	5986

Technický popis - rozšířený	
Šířka celková (mm)	2040
Výška celková (mm)	2590
Rozvor (mm)	3640
Přípustná/povolená hmotnost náprava 1 (kg)	1800/1800
Přípustná/povolená hmotnost náprava 2 (kg)	2250/2250
Přípustná/povolená hmotnost brzděného přívěsu (kg)	3500/3500
Přípustná/povolená hmotnost nebrzděného přívěsu (kg)	750/750
Přípustná/povolená hmotnost soupravy (kg)	7000/7000
Ráfky náprava 1	6,5JX17 ET60
Pneumatiky náprava 1	235/60 R17C 117R
Ráfky náprava 2	6,5JX17 ET60
Pneumatiky náprava 2	235/60 R17C 117R
Brzdy provozní	NE
Brzdy parkovací	NE
Hluk stojícího vozidla (db)	0
Při otáčkách (ot/min)	2375
Hluk za jízdy (db)	71
Spotřeba předpis	2016/646Y
Spotřeba paliva (l/100km)	9,599999999999996/7,4000000000000004/8,199999999999993
Další záznamy	Rozchod: 1773+1766, [Alternativní provedení vozidla:, #19 (*42): TRÍDA A50-X, TRÍDA A50-X/S, TRÍDA S], CO2: 250/193/214 g/km, ROZCHOD: 1 773/1 766, #D.2 (*5, *6, *7): SYN1E, SYBB8EDAWAV3, NM350NSHM6F6005657MM0D3DOVW, #V.9b (*17): 2016/646Y, EURO 6 Y, Variabilní provedení vozidla:, #S,S.1 (*23,24): dodáno jako 03-místné, #12 (*29): max 6154, #14 (*31): max 3080, #ROZCHOD: Náprava 2 max.1766 mm, Náprava 1: max.1773 mm, #20-21(*44-45): 235/65 R16C 115R 6,5Jx16 ET60, 235/65 R16C 115R M+S 6,5Jx16 ET60, Vozidlo plní požadavky zákona č. 56/2001 Sb., M: 3640, 22.07.2019 PŘESTAVBA
Emise CO2 (g/km)	214

13. Fotky a inzerce

Nebyly nalezeny žádné záznamy o inzerci vozidla v ČR ani zahraničí.

Provozovatel systému AUTOTRACER - Cebia, spol. s r.o., upozorňuje uživatele systému, že uváděné informace byly poskytnuty do systému partnery provozovatele bez možnosti ověřit jejich správnost. Veškeré informace mají výhradně informativní charakter.

Na výsledek prověření vozidla v systému AUTOTRACER není poskytována záruka.