

Výpis z historie vozidla

Číslo kuponu pro opakovaný vstup:

9265925996

Datum aktivace kuponu:

28. 03. 2025 15:16:44

Platnost do:

27. 04. 2025 15:16:44

Tento výpis byl vytvořen dotazem do systému AUTOTRACER, který provozuje Cebia, spol. s r.o. dle platných Všeobecných podmínek pro používání systému AUTOTRACER. Poskytnuté informace je uživatel oprávněn v celém rozsahu využívat pouze pro vlastní potřebu. Jejich další šíření či upravování bez souhlasu provozovatele je zakázáno.

1. Základní údaje o vozidle



VIN

WV2ZZZ2KZLX109873

Tovární značka
VOLKSWAGEN**Druh vozidla**
osobní**Objem**
1968 ccm**Model**
CADDY**Palivo**
nafta**Datum výroby**
02. 06. 2020**Typ karoserie**
kombi**Výkon**
75 kW**Datum 1. registrace**
13. 07. 2020**VAROVÁNÍ: Poškození nalezeno**


2. Kontrola najetých kilometrů

Přehled vývoje stavu tachometru vozidla obsahuje hodnoty získané z dostupných informačních systémů spolupracujících partnerů. Dle vývoje grafu můžete sami posoudit, zda existuje podezření na manipulaci se stavem tachometru či nikoliv.

Doporučení:

V systému nemusí být k dispozici všechny záznamy stavů tachometru z historie provozu vozidla.

Pokud u vozidla není průběžně zaznamenána celá historie kilometrového nájezdu v čase, **doporučujeme** zkontrolovat záznamy tachometru také v servisní knize, nebo vozidlo nechat zkontrolovat v autorizovaném autoservisu. Tento postup doporučujeme především u vozidel, kde je mezi stavy tachometru časový úsek delší než dva roky.



3. Přehled historie

Datum	Stav tachometru	Země	Popis	
2020	červen	0 km	Vozidlo vyrobeno	
<div><div><div>Datum výroby vozidla:</div><div>02. 06. 2020</div></div><div><div>Stáří vozidla:</div><div>4 roky 9 měsíců</div></div><div><div>Barva vozidla:</div><div>Reflex Silver Metallic - kód 8E</div></div><div><div>Vyrobeno pro trh:</div><div>Není k dispozici</div></div><div><div>Strana řízení:</div><div>levostranné</div></div></div>				
	červenec	 Česko	Přihlášení vozidla v ČR	
<div><div><div>Datum přihlášení vozidla:</div><div>13. 07. 2020</div></div><div><div>Datum 1. registrace uvedené při přihlášení:</div><div>13. 07. 2020</div></div><div><div>Doba od výroby po 1. přihlášení:</div><div>1 měsíc</div></div><div><div>Přihlášeno jako:</div><div>Nové</div></div><div><div>Barva vozu při přihlášení:</div><div>ŠEDÁ</div></div></div>				
	červenec	 Česko	Vystavení technického průkazu	
2021	červen	 Česko	Poškození	
2024	červen	142 000 km	 Česko	STK
<div><div><div>Typ kontroly:</div><div>Pravidelná</div></div><div><div>Datum kontroly:</div><div>27. 06. 2024</div></div><div><div>Číslo protokolu:</div><div>CZ-3112-24-06-1419</div></div></div>				
	červen	142 000 km	 Česko	Měření emisí
<div><div><div>Datum kontroly:</div><div>27. 06. 2024</div></div><div><div>Číslo protokolu:</div><div>CZ-411035-24-06-0034</div></div></div>				

4. Kontrola poškození

Poškození nalezeno

V databázích poškozených vozů z více než 32 zemí čítající 200 milionů záznamů škodních událostí **byl nalezen** jeden či více záznamů o poškození prověřovaného vozidla.

Jak číst záznamy o poškození

Nalezené poškození nemusí vždy znamenat, že je vozidlo špatné. Jak odlišit drobné oděrky od závažného poškození?

- Výši škody posuzujte podle **typu vozidla a jeho stáří**. Ceny oprav jsou u nových a drahých vozidel výrazně vyšší než u vozidel starších/levnějších.
- Berte v potaz **zemi**, kde k poškození došlo. Ceny oprav jsou v západní Evropě vyšší než ve střední nebo východní Evropě.
- Dle **výše škody** lze poškození rozdělit do čtyř základních kategorií:
 - Do 1 000 EUR – malé škody (např. výměna čelního skla).
 - Od 1 000 EUR do 5 000 EUR – střední škody u starších/levných vozidel, malé škody u mladých/drahých vozidel.
 - Nad 5 000 EUR – větší škody u starších nebo levných vozidel.
 - Nad 10 000 EUR – větší škody u dražších nebo mladých vozidel.
- Máte-li jakékoli pochybnosti, vyžádejte si od prodávajícího **dokumentaci k poškození** a jeho opravě. Nejlépe také nechte vůz zkontrolovat zkušeným technikem.

Číslo záznamu 1 / 1

Datum	06/2021
Země	ČR
Výše škody	1 483 CZK
Druh události	Kalkulace nákladů na opravu
Evidovaná místa poškození	Levá strana



Upozornění: V systému nemusí být k dispozici informace o všech poškozeních vozidla, některé škody nejsou hlášeny pojišťovnám, nebo nejsou v rámci online prověření dostupné. Doporučujeme tedy pečlivou prohlídku vozidla, ideálně s pomocí kvalifikovaného mechanika nebo ve vámi vybraném servisu. Taková prohlídka může odhalit další poškození nebo je vyloučit.

5. Kontrola odcizení

Není evidováno jako odcizené

v aktuálně dostupných databázích

Sdělené údaje mají pouze informativní charakter. Cebia neodpovídá za škody vzniklé v souvislosti s využitím sdělených dat.

Zdroj	Ke dni 28. 03. 2025
 Nizozemsko - Policie	NE - není evidováno jako odcizené
 Česko - Policie	NE - není evidováno jako odcizené
 Slovensko - Policie	NE - není evidováno jako odcizené
 Maďarsko - Policie	NE - není evidováno jako odcizené
 Rumunsko - Policie	NE - není evidováno jako odcizené
 Slovinsko - Policie	NE - není evidováno jako odcizené
 Ukrajina - Policie	NE - není evidováno jako odcizené
 Kanada - Policie	NE - není evidováno jako odcizené
 Švédsko - Databáze pojišťoven	NE - není evidováno jako odcizené
 EU - Soukromé databáze*	NE - není evidováno jako odcizené

* Soukromé databáze umožňují **zpravidla** komukoliv vložit informace o odcizení.

6. Kontrola taxi

Nebylo provozováno jako taxi v ČR

V dostupných databázích bylo zjištěno, že vozidlo nebylo a v současnosti není provozováno jako vůz taxislužby.

7. Kontrola financování

Financování nenalezeno

Výsledkem dotazu je zjištění, zda vozidlo není předmětem financování (formou leasingu nebo úvěru), zástavy a zápůjčkou u uvedených společností. Data získáváme přímo z informačních systémů jednotlivých společností.

Země	Ke dni: 28. 03. 2025
Česko	NE - není evidováno

Leasingové a úvěrové společnosti	28. 03. 2025
AGRO LEASING	NE
Ayvens (dříve ALD)	NE
BMW_FS	NE
CASH4CAR	NE
COFIDIS	NE
ČSOB Leasing, a.s.	NE
D.S. Leasing, a.s.	NE
ESSOX LEASING	NE
FCE Credit, s.r.o.	NE
GMAC	NE
Home Credit CZ	NE
HoppyGo (carsharing *)	NE
IMPULS-Leasing	NE
Leasing České Spořitelny	NE
Mercedes-Benz	NE
MONETA Auto	NE
MONETA Leasing	NE
Oberbank Leasing	NE
Raiffeisen Leasing	NE
Toyota FS Czech	NE
UniCredit Leasing	NE
UNILEASING a.s.	NE

Leasingové a úvěrové společnosti	28. 03. 2025
VEXCAR	NE
VWFS	NE
ZASTAV TO	NE
Zástavy Aut-Ostrava	NE

*Carsharing = krátkodobý pronájem auta přímo od majitele (nebo sdílení auta mezi jeho majitelem a zájemcem o krátkodobou zápůjčku).

8. Seznam výbavy dle výrobce

Podrobná specifikace výbav vozidla poskytnutá jeho výrobcem obsahuje všechny prvky základní i příplatkové výbavy. Kontrolou výbavy lze odhalit úpravy vozy jako např. změnu strany řízení.

Identifikace vozidla	
Vozidlo	VOLKSWAGEN CADDY(SAJK22W0) 2.0 TDI 75kW Maxi Comfortline
Motor	DFSD; 1 968 ccm; 2,00 L; 75 kW
Palivo	nafta
Spotřeba l/100km	6,5 / 4,7 / 5,4
Převodovka	TLE; manuální; 5 převodových stupňů

Standardní vybavení
Bezpečnost
ABS
Bezpečnostní pásy na zad.sedadlech:, bezpečnostní pásy na zad.sedadlech:, bezpečnostní pásy na zad.sedadlech: 3-bodový typ
Bezpečnostní pásy ve 3. řadě sedadel:
Boční airbagy vpředu
Brzdový asistent BAS
Dvě výškově nastavitelné opěrky hlavy na předních sedadlech, tři výškově nastavitelné opěrky hlavy na zadních sedadlech, dvě výškově nastavitelné opěrky hlavy ve 3. řadě
Elektronické rozdělení brzdné síly EBD
Hlavové airbagy přední a zadní sedadla
Indikace nízkého tlaku v pneumatikách
Isofix příprava
Multikolizní brzdění
Počet airbagů: 6
Protiprokluzový systém ETC
Přední airbag na straně řidiče, přední airbag na straně spolujezdce, s vypínáním
Rekuperace brzdové energie motor
Signalizace nezapnutých bezp. pasů 2
Systém řízení stability ESP
Systém varování před nehodou: aktivace brzdových světel, asistence brždění, brzdí při nízké rychlosti a vizuální/akustická výstraha

Standardní vybavení

Výškově nastavitelné bezpečnostní pásy na před.sedadlech: s napínači

Funkčnost

12v zásuvka v zavazadlovém prostoru

4 kotoučové brzdy (včetně 2 chlazených disků)

AM/FM-rádio s CD přehrávačem na, RDS s podporou MP3, digitální mediální karta, dotyková obrazovka a barevná obrazovka

Asistent rozjezdu do kopce

Centrální zamykání: dálkové, včetně elektr. zavírání oken

Dálkové ovládání víka zavaz. prostoru

Denní svícení

Dynamické řízení

Elektrický posilovač řízení s progresivním účinkem

Filtr pevných částic

Hlavní palivová nádrž s objemem (l) 55

Konzole na podlaze, úplná konzole nad předním oknem

Manuální 5-stupňová převodovka řadící páka na podlaze, typ - manuální

Multifunkční displej 5,0, dotyková obrazovka, Přístrojová deska 1 a 12,7

Nastavení světel: světelný senzor, manuální nastavení výšky

Omezovač rychlosti

Otáčkoměr

Palivový systém: diesel common rail

Počet reproduktorů: 6

Počítač: průměrná rychlost, průměrná spotřeba, okamžitá spotřeba a dojezd na zbyvající palivo

Přední elektrické ovládání oken s 2 ovladači

Přední pérování McPherson se stabilizátorem, pružina, zadní pérování - tuhá náprava se stabilizátorem, listové pero

Přední závěsné na straně řidiče, přední závěsné na straně spolujezdce, posuvné zadní na straně řidiče, posuvné zadní na straně spolujezdce

Připojení externích zařízení: AUX-in

Přístrojové ukazatele: analogue & TFT

Selektivní katalytická redukce:

Start/Stop

Stěrače: s dešťovým senzorem

Standardní vybavení

Tempomat

Venkovní teplota

Komfort

Klimatizace

Make-up zrcátko ve sluneční cloně řidiče a spolujezdce

Středová loketní opěrka vpředu

Ventilace: pylový filtr a spalovací

Zatmavená skla vzadu a naboku vzadu

Exteriér

Boční ochranné lišty

Elektricky nastavitelná vyhřívaná zpětná zrcátka/kamery na straně řidiče, na straně spolujezdce a barva lakované

Plnohodnotné rezervní kolo s ocelovým ráfem

Pneumatiky: 205 mm šířka pláště, 55 % profil pláště, rychlostní index H, index nosnosti: 94, konvenční typ, průměr: 16

Přední a zadní kola: ráfek z lehké slitiny, 16 " průměr, 6,0 " šířka, 40,6 a 15,2

Přední mlhová světla

Přední světlomety: čočka s komplexním povrchem, halogenové žárovky a halogenové žárovky (dálková světla)

Střešní nosiče: černé

Typ barvy: nemetalická

Zadní dveře - výklopné

Sedadla/potahy sedadel

Počet míst k sezení: 7 v konfiguraci 2+3+2

Interiér

Čtecí lampičky vpředu

Držák pohárků na předním sedadle a na zadním sedadle

Luxusní obložení: kůže na hlavici řadící páky, hliníkový efekt na přístrojové desce a kůže

Odkládací prostor pod sedadly na straně řidiče a na straně spolujezdce

Osvětlení zavazadlového prostoru

Pevný kryt zavazadlového prostoru

Potahy sedadel: hlavní materiál - látka a doplňkový materiál - látka

Standardní vybavení

Přední sedadla: typ - konvenční, počet el. nastavení -, stolek na zadní straně opěradel, na straně řidiče, na straně spolujezdce, nastavení sklonu opěradla - manuální, nastavení posuvu - manuální a nastavení výšky - manuální

Třetí řada sedadel: typ - lavice, směr sezení - dopředu, vyjímatelná, sklopné opěradlo - vcelku a počet osob: 2

Úchyt na zavazadla

Vyjímatelná zadní sedadla: pro 3 osoby , sklopné opěradlo 60.40.00, typ - samostatné + lavice, směr sezení - dopředu, počet el. nastavení - 0, sklápěcí sedák žádný a překlopitelná

Výškově nastavitelný multifunkční volant: kožený, nastavitelný v ose

Zpětné zrcátko s automatickou clonou

Ostatní

Pevné zadní okno , přerušovaný chod stěračů

Volitelná výbava**Pakety**

Zimní paket II

Bezpečnost

Lane Assist: - systém varování při opuštění jízdního pruhu

Funkčnost

Bez označení typu vozu a motoru

Multifunkční ukazatel "Premium": - asistent rozpoznání únavy - barevný displej - palubní počítač

Parkovací asistent s parkpilotem

Vyhřívání trysky ostřikovačů čelního skla

Sedadla/potahy sedadel

Klimatizace Climatronic pro vyhř. okno: - dvouzónová automatická regulace - zadní stěrač s ostřikovačem - vyhřívání zadní okno - vyhřívání sedadla vpředu, samostatně nastavitelná

Exteriér

Bi-Xenonové světlomety s LED diodovým denním svícením: - zatmavené zadní světlomety

Metalický lak

Zadní křídlové dveře prosklené

Komfort

Vodní přídavné topení: - spínací hodiny - dotankování vozu z výroby - 15 l

Audio/Komunikace/Navigace/Média/Zábava

App-Connect+2.USB vstup

Multifunkční kožený volant

Volitelná výbava
Rádio Composition Media

Upozornění: V systému nemusí být v některých případech k dispozici kompletní výbava vozidla.

9. Svolávací akce

K prověřovanému vozu nebyly nalezeny

Žádné svolávací akce

Svolávací akce je vyhlášována výrobcem vozidla povinně ze zákona, pokud má vozidlo výrobní závadu ohrožující zdraví, bezpečnost či životní prostředí. V rámci svolávací akce je závada v autorizovaném servisu zdarma odstraněna. Data poskytuje portál [Svolávačky.cz](#) s pomocí systému RAPEX.

10. Kontrola barvy vozidla

Zkontrolujte, zda se aktuální barva na vozidle shoduje s barvou deklarovanou výrobcem nebo s barvou evidovanou po první registraci v ČR (případně na Slovensku). V případě, že je barva rozdílná, může se jednat o vozidlo přebarvené, ale i havarované či odcizené.

Barva vozidla	
Barva dle výrobce vozidla	Reflex Silver Metallic - kód 8E
Barva při první registraci v ČR	ŠEDÁ

11. Kontrola zabezpečení vozidla

Výsledkem kontroly je informace, zda Vámi prověřované vozidlo je zabezpečeno formou značení skel a registrováno v Systému OCIS. Pokud ano, sdělíme Vám vyznačený kód a datum registrace.

Informace o provedeném značení skel	28. 03. 2025
Značení skel	NE

12. Údaje z technického průkazu

Údaje z technického průkazu čerpáme od státních institucí a reflektují stav v okamžiku první registrace vozidla v dané zemi.

Země	Databáze
Česko	Státní registr vozidel

Technický popis - základní	
Druh vozidla	OSOBNÍ AUTOMOBIL
Druh vozidla doplnění	AC KOMBI
Datum první registrace vozidla	13.07.2020
Datum první registrace vozidla v ČR	13.07.2020
Tovární značka	VOLKSWAGEN
Obchodní označení	CADDY
Kategorie vozidla	M1
Výrobce vozidla	VOLKSWAGEN AG, WOLFSBURG, SRN
Výrobce motoru	VOLKSWAGEN AG
Typ motoru	DFS
Palivo	NM
Maximální výkon (kW)	75
Při otáčkách (ot/min)	2900
Zdvihový objem (ccm)	1968
Emisní třída	EURO 6D
Barva karoserie	ŠEDÁ
Maximální rychlost (km/h)	172
Maximální hmotnost povolená (kg)	2280
Maximální hmotnost přípustná (kg)	2280

Technický popis - rozšířený	
Počet míst celkem	5
Počet míst k sezení	5
Počet náprav - z toho poháněných	2 /1 PŘEDNÍ
Délka celková (mm)	4878

Technický popis - rozšířený	
Šířka celková (mm)	1793
Výška celková (mm)	1831
Rozvor (mm)	3006
Přípustná/povolená hmotnost náprava 1 (kg)	1175/1175
Přípustná/povolená hmotnost náprava 2 (kg)	1230/1230
Přípustná/povolená hmotnost brzděného přívěsu (kg)	1400/1400
Přípustná/povolená hmotnost nebrzděného přívěsu (kg)	750/750
Přípustná/povolená hmotnost soupravy (kg)	3650/3650
Ráfky náprava 1	6,0JX16 ET50
Pneumatiky náprava 1	205/55 R16 94H RF.
Ráfky náprava 2	6,0JX16 ET50
Pneumatiky náprava 2	205/55 R16 94H RF.
Brzdy provozní	NE
Brzdy parkovací	NE
Hluk stojícího vozidla (db)	0
Při otáčkách (ot/min)	2375
Hluk za jízdy (db)	74
Spotřeba předpis	2018/1832DG
Spotřeba paliva (l/100km)	5,7000000000000002/4,2999999999999998/4,7999999999999998
Další záznamy	Rozchod: 1537+1538, [Alternativní provedení vozidla:, #19 (*42): TRÍDA A50-X], CO2: 149/113/126 g/km, ROZCHOD: 1 537/1 538, #D.2 (*5, *6, *7): 2K, ACDFSDX0, L0J2FM5FM5A4057N1SBVR24BFL1AA, #V.9b (*17): 2018/1832DG, EURO 6 DG, Variabilní provedení vozidla:, #12 (*29): max 4976, #14 (*31): max 1868, #F.1/F.2 (*36): s přívěsem:+0 kg, #N (*37): s přívěsem náprava 2:+0 kg, #ROZCHOD: Náprava 2: max.1544 mm, Náprava 1: max.1543 mm, #20-21(*44-45): 205/50 R17 93H rf. 6,0JX17 ET50, 205/55 R16 94H rf. 6,0JX16 ET50, 205/55 R16 94H rf. M+S 6,0JX16 ET50, 195/65 R15 95T rf. M+S 6,0JX15 ET47, 195/65 R15 95T rf. 6,0JX15 ET47, 195/65 R15 91T 6,0JX15 ET47, Vozidlo plní požadavky zákona č. 56/2001 Sb., M: 3006
Emise CO2 (g/km)	126

13. Fotky a inzerce

Nebyly nalezeny žádné záznamy o inzerci vozidla v ČR ani zahraničí.

Provozovatel systému AUTOTRACER - Cebia, spol. s r.o., upozorňuje uživatele systému, že uváděné informace byly poskytnuty do systému partnery provozovatele bez možnosti ověřit jejich správnost. Veškeré informace mají výhradně informativní charakter.

Na výsledek prověření vozidla v systému AUTOTRACER není poskytována záruka.