

Výpis z historie vozidla

| | |
|-----------------------------------|-----------------------|
| Číslo kuponu pro opakovaný vstup: | 3200874111 |
| Datum aktivace kuponu: | 28. 03. 2025 16:07:27 |
| Platnost do: | 27. 04. 2025 16:07:27 |

Tento výpis byl vytvořen dotazem do systému AUTOTRACER, který provozuje Cebia, spol. s r.o. dle platných Všeobecných podmínek pro používání systému AUTOTRACER. Poskytnuté informace je uživatel oprávněn v celém rozsahu využívat pouze pro vlastní potřebu. Jejich další šíření či upravování bez souhlasu provozovatele je zakázáno.

1. Základní údaje o vozidle

| | | | |
|---|--|---|--|
| <div>  <div>SKODA</div> </div> | <div> <div>VIN</div> <div>TMBAJ7NX2MY142339</div> <div> <div>✓</div> <div>kontrolní číslice je v pořádku</div> </div> </div> | | |
| | <div>Tovární značka</div> <div>ŠKODA</div> | <div>Model</div> <div>OCTAVIA</div> | <div>Typ karoserie</div> <div>sedan/limuzína</div> |
| | <div>Druh vozidla</div> <div>osobní</div> | <div>Palivo</div> <div>nafta</div> | <div>Výkon</div> <div>110 kW</div> |
| | <div>Objem</div> <div>1968 ccm</div> | <div>Datum výroby</div> <div>30. 03. 2021</div> | <div>Datum 1. registrace</div> <div>03. 05. 2021</div> |


2. Kontrola najetých kilometrů

Přehled vývoje stavu tachometru vozidla obsahuje hodnoty získané z dostupných informačních systémů spolupracujících partnerů. Dle vývoje grafu můžete sami posoudit, zda existuje podezření na manipulaci se stavem tachometru či nikoliv.









Doporučení:


V systému nemusí být k dispozici všechny záznamy stavů tachometru z historie provozu vozidla.

Pokud u vozidla není průběžně zaznamenána celá historie kilometrového nájezdu v čase, **doporučujeme** zkontrolovat záznamy tachometru také v servisní knize, nebo vozidlo nechat zkontrolovat v autorizovaném autoservisu. Tento postup doporučujeme především u vozidel, kde je mezi stavy tachometru časový úsek delší než dva roky.



3. Přehled historie

| Datum | Stav tachometru | Země | Popis |
|---|-----------------|---|---|
| 2021 | březen | 0 km | Vozidlo vyrobeno |
| <div><div>Datum výroby vozidla:30. 03. 2021</div><div>Stáří vozidla:3 roky 11 měsíců</div><div>Barva vozidla:Šedá Quartz metalíza - kód F6</div><div>Vyrobeno pro trh:Česko</div><div>Strana řízení:levostranné</div></div> | | | |
| | květen |  Česko | Přihlášení vozidla v ČR |
| <div><div>Datum přihlášení vozidla:03. 05. 2021</div><div>Datum 1. registrace uvedené při přihlášení:03. 05. 2021</div><div>Doba od výroby po 1. přihlášení:1 měsíc</div><div>Přihlášeno jako:Nové</div><div>Barva vozu při přihlášení:ŠEDÁ</div></div> | | | |
| | květen |  Česko | Vystavení technického průkazu |
| | říjen | 21 000 km | Záznam tachometru |
| 2022 | leden | 26 000 km | Záznam tachometru |
| | únor | 30 500 km |  Česko Záznam tachometru |
| | březen | 28 500 km |  Česko Záznam tachometru |
| | březen | 33 500 km | Záznam tachometru |
| | květen | 42 000 km | Záznam tachometru |
| | srpen | 52 000 km | Záznam tachometru |
| | říjen | 58 000 km |  Česko Záznam tachometru |
| | listopad | 63 500 km | Záznam tachometru |
| 2023 | únor | 71 500 km | Záznam tachometru |
| | březen | 77 500 km | Záznam tachometru |
| | duben | 82 000 km | Záznam tachometru |
| | květen | 82 000 km |  Česko Záznam tachometru |
| | červen | 82 000 km |  Česko Záznam tachometru |
| | říjen | 101 500 km |  Česko Záznam tachometru |

| | | | | |
|------|----------|------------|---|-------------------|
| 2024 | únor | 116 000 km | | Záznam tachometru |
| | červen | 127 500 km |  Česko | Záznam tachometru |
| | září | 133 000 km |  Česko | Záznam tachometru |
| | listopad | 134 000 km |  Česko | Záznam tachometru |
| 2025 | únor | 136 500 km |  Česko | Záznam tachometru |

4. Kontrola poškození

Nebyly nalezeny záznamy o poškození

V databázích poškozených vozů z více než 32 zemí čítající 200 milionů záznamů škodních událostí **nebyly nalezeny** záznamy o poškození prověřovaného vozidla.

I přesto vám doporučujeme pečlivou prohlídku vozidla, ideálně s pomocí kvalifikovaného mechanika nebo ve vámi vybraném servisu. Taková prohlídka může předchodit poškození jednoznačně odhalit nebo vyloučit.

Upozornění: Systém AUTOTRACER nemusí mít k dispozici informace o všech poškozeních vozidla, některé škody nejsou hlášeny pojišťovnám, nebo nejsou v rámci online prověření dostupné.

5. Kontrola odcizení

Není evidováno jako odcizené

v aktuálně dostupných databázích

Sdělené údaje mají pouze informativní charakter. Cebia neodpovídá za škody vzniklé v souvislosti s využitím sdělených dat.

| Zdroj | Ke dni 28. 03. 2025 |
|---|-----------------------------------|
|  Česko - Policie | NE - není evidováno jako odcizené |
|  Slovensko - Policie | NE - není evidováno jako odcizené |
|  Maďarsko - Policie | NE - není evidováno jako odcizené |
|  Rumunsko - Policie | NE - není evidováno jako odcizené |
|  Slovinsko - Policie | NE - není evidováno jako odcizené |
|  Ukrajina - Policie | NE - není evidováno jako odcizené |
|  Švédsko - Databáze pojišťoven | NE - není evidováno jako odcizené |
|  EU - Soukromé databáze* | NE - není evidováno jako odcizené |

* Soukromé databáze umožňují **zpravidla** komukoliv vložit informace o odcizení.

6. Kontrola taxi

Nebylo provozováno jako taxi v ČR

V dostupných databázích bylo zjištěno, že vozidlo nebylo a v současnosti není provozováno jako vůz taxislužby.

7. Kontrola financování

Financování nenalezeno

Výsledkem dotazu je zjištění, zda vozidlo není předmětem financování (formou leasingu nebo úvěru), zástavy a zápůjčkou u uvedených společností. Data získáváme přímo z informačních systémů jednotlivých společností.

| Země | Ke dni: 28. 03. 2025 |
|-------|----------------------|
| Česko | NE - není evidováno |

| Leasingové a úvěrové společnosti | 28. 03. 2025 |
|----------------------------------|--------------|
| AGRO LEASING | NE |
| Ayvens (dříve ALD) | NE |
| BMW_FS | NE |
| CASH4CAR | NE |
| COFIDIS | NE |
| ČSOB Leasing, a.s. | NE |
| D.S. Leasing, a.s. | NE |
| ESSOX LEASING | NE |
| FCE Credit, s.r.o. | NE |
| GMAC | NE |
| Home Credit CZ | NE |
| HoppyGo (carsharing *) | NE |
| IMPULS-Leasing | NE |
| Leasing České Spořitelny | NE |
| Mercedes-Benz | NE |
| MONETA Auto | NE |
| MONETA Leasing | NE |
| Oberbank Leasing | NE |
| Raiffeisen Leasing | NE |
| Toyota FS Czech | NE |
| UniCredit Leasing | NE |
| UNILEASING a.s. | NE |

| Leasingové a úvěrové společnosti | 28. 03. 2025 |
|----------------------------------|--------------|
| VEXCAR | NE |
| VWFS | NE |
| ZASTAV TO | NE |
| Zástavy Aut-Ostrava | NE |

*Carsharing = krátkodobý pronájem auta přímo od majitele (nebo sdílení auta mezi jeho majitelem a zájemcem o krátkodobou zápůjčku).

8. Seznam výbavy dle výrobce

Podrobná specifikace výbav vozidla poskytnutá jeho výrobcem obsahuje všechny prvky základní i příplatkové výbavy. Kontrolou výbavy lze odhalit úpravy vozy jako např. změnu strany řízení.

| Identifikace vozidla | |
|----------------------|---|
| Vozidlo | SKODA OCTAVIA(NX347D) 2.0 TDI 110kW DSG Style |
| Motor | DTTC; 1 968 ccm; 2,00 L; 110 kW |
| Palivo | nafta |
| Spotřeba l/100km | - / - / 4,4 |
| Převodovka | UVJ; automatická; 7 převodových stupňů |

| Standardní vybavení | |
|--|--|
| Bezpečnost | |
| ABS | |
| Automatické spuštění všech blinkačů | |
| Bezpečnostní pásy na zad.sedadlech: s napínači, bezpečnostní pásy na zad.sedadlech: s napínači, bezpečnostní pásy na zad.sedadlech: 3-bodový typ | |
| Boční airbagy vpředu | |
| Brzdový asistent BAS | |
| Dvě výškově nastavitelné opěrky hlavy na předních sedadlech, tři výškově nastavitelné opěrky hlavy na zadních sedadlech | |
| Elektronické rozdělení brzdné síly EBD | |
| Hlavové airbagy přední a zadní sedadla | |
| Indikace nízkého tlaku v pneumatikách | |
| Isofix příprava | |
| Kolenní airbag na straně řidiče | |
| Multikolizní brzdění | |
| Počet airbagů: 7 | |
| Program stabilizace přívěsu | |
| Protiprokluzový systém ETC | |
| Přední airbag na straně řidiče, přední airbag na straně spolujezdce, s vypínáním | |
| Rekuperace brzdové energie motor | |
| Signalizace nezapnutých bezp. pasů 5 | |

Standardní vybavení

Systém řízení stability ESP

Systém varování před nehodou: aktivace brzdových světel, monitorování řidiče, asistence brždění, vpředu a vzadu, 5, systém vyhnutí chodcům, vizuální/akustická výstraha, programovatelná vzdálenost, aktivní nad 130km/h, aktivní nad 50kmh/30mil a aktivní pod 50kmh/30mil

Varování při opuštění jízdního pruhu: aktivace řízení, 999 a 999

Výškově nastavitelné bezpečnostní pásy na před.sedadlech: s napínači

Funkčnost

12v zásuvka v zavazadlovém prostoru

4 kotoučové brzdy (včetně 2 chlazených disků)

Asistent rozjezdu do kopce

Automatická 7-stupňová převodovka manuální mód, řadicí páka na volantu, sekvenční manuální, typ - DCT manuální sekvenční s auto modem a včetně řadicích pádel

Automatická karta smart card / smart key včetně bezklíčového systému vstupu a včetně bezklíčového startování

Bluetooth s podporou streamingu

Centrální zamykání: card key, včetně elektr. zavírání oken

Dálkové ovládání audia na volantu

Dálkové ovládání víka zavaz. prostoru

Denní svícení

Dynamické řízení

Elektrický posilovač řízení s progresivním účinkem

Elektronická ruční brzda

Elektronický diferenciál se zvýšenou svorností přední

Filtr pevných částic

FM-rádio, RDS, digitální rádio, dotyková obrazovka, barevná obrazovka, 0 a MP3 kompatibilní audio

Hlavní palivová nádrž s objemem (l) 45

Integrace mobilního telefonu Apple CarPlay, Android Auto, MirrorLink, neomezeno, neomezeno, 0, neomezeno, bezdrátové připojení Apple a bezdrátové připojení Android

Konzole na podlaze

LED světla: brzdová světla, přední mlhová světla, potkávácí světla, postranní blikáče, denní svícení, zadní světla a dálková světla

Manuální sekvenční s dvojitou spojkou

Multifunkční displej 10,2, Přístrojový panel 1 a 25,9, multifunkční displej 10,0, dotyková obrazovka, Přístrojová deska 1 a 25,4

Nastavení světel: světelný senzor, manuální nastavení výšky

Omezovač rychlosti

Standardní vybavení

Otáčkoměr

Ovládání aplikací

Palivový systém: diesel common rail

Parkovací senzor vzadu, radar

Počet reproduktorů: 8

Počítač: průměrná rychlost, průměrná spotřeba, okamžitá spotřeba a dojezd na zbývajícím palivu

Přední pérování McPherson se stabilizátorem, pružina, zadní pérování náprava se zkrutnou příčkou, pružina

Přední zadní elektrické ovládání oken s 2 ovladači

Přední závěsné na straně řidiče, zadní na straně řidiče, na straně spolujezdce a zadní na straně spolujezdce

Připojení externích zařízení: USB, 2 a 0

Přístrojové ukazatele: TFT displej a nastavitelný

Režimy řízení včetně nastavení motoru, včetně nastavení řízení, včetně řízení stability a včetně řízení prokluzu

Sada na opravu pneumatik

Selektivní katalytická redukce:

Start/Stop

Stěrače: s dešťovým senzorem

Systém hlasového ovládání audio systému, telefonu, klimatizace a jiná

Telematika: roční předplatné - 0,00, počet měsíčních poplatků v ceně - 120, Výstraha před kolizí, přes SIM ve vozidle, systém sledování a 0

Tempomat

Text na hlas / hlas na text

Venkovní teplota

Vestavěné aplikace

Vyhřívání ostřikovače

Vyhřívání přední sklo

Zábavný displej vpředu, 10,0, dotyková obrazovka a 25,4

Komfort

Automatická klimatizace , počet klimatizovaných zón: 2

Lednička ve schránce u spolujezdce

Oddělené nastavení teploty pro sedadlo spolujezdce s digitálním displejem

Osvětlené make-up zrcátko ve sluneční cloně řidiče a spolujezdce

Standardní vybavení

Startovací tlačítko

Středová loketní opěrka vpředu

Středová loketní opěrka vzadu

Ventilace: digitální display, pylový filtr, filtr na bázi aktivního uhlí a ovládání dotyk obrazovkou

Exteriér

Elektricky nastavitelná vyhřívaná zpětná zrcátka/kamery na straně řidiče, barva lakované, automatická clona, ukazatele směru, elektricky nastavitelná vyhřívaná zpětná zrcátka/kamery na straně spolujezdce, barva lakované, ukazatele směru

Chromované lišty okolo bočních oken a na náraznících

Pneumatiky: 205 mm šířka pláště, 55 % profil pláště, rychlostní index V, index nosnosti: 91, konvenční typ, průměr: 17

Přední a zadní kola: ráfek z lehké slitiny, 17 " průměr, 7,0 " šířka, 43,2 a 17,8

Přední mlhová světla

Přední světlomety: čočka s komplexním povrchem, LED žárovky a LED žárovky (dálková světla)

Sklopná zrcátka

Typ barvy: nemetalická

Zadní dveře - výklopné

Sedadla/potahy sedadel

Počet míst k sezení: 5 v konfiguraci 2+3

Interiér

Čtecí lampičky vpředu a vzadu

Držák pohárků na předním sedadle a na zadním sedadle

Koberečky:

Luxusní obložení: hliník a kůže na hlavici řadící páky, hliníkový efekt na dveřích, hliníkový efekt na přístrojové desce a není

Pevný kryt zavazadlového prostoru

Potahy sedadel: hlavní materiál - látka a doplňkový materiál - látka

Úchyt na zavazadla

Vyhřívaná přední sedadla: typ - konvenční, počet el. nastavení -, na straně řidiče, na straně spolujezdce, nastavení sklonu opěradla - manuální, nastavení posuvu - manuální, nastavení výšky - manuální a nastavení bederní opěrky - manuální

Výškově nastavitelný multifunkční volant: hliník a kůže, nastavitelný v ose

Zadní sedadla: pro 3 osoby , sklopné opěradlo 60.40.00, typ - lavice, směr sezení - dopředu, počet el. nastavení - 0, sklápěcí sedák žádný, otvor pro lyže, dálkové sklápění

Zpětné zrcátko s automatickou clonou

Ostatní

Standardní vybavení

Pevné zadní okno

Volitelná výbava

Pakety

Asistovaná jízda 2.0

Klima paket

Paket Style PLUS

Bezpečnost

Asistent změny jízdního pruhu (Side Assist)

Funkčnost

Adaptivní tempomat do 210km/h

Příprava pro tažné zařízení

Exteriér

Metalické barvy

Prisvěcování při odbočování pro přední mlhové LED světlomety

Rezervy

Rezervní kolo ocelové (neplohodnotné) s příslušenstvím

Ostatní

Zadní stěrač „AERO“

Upozornění: V systému nemusí být v některých případech k dispozici kompletní výbava vozidla.

9. Svolávací akce

Prověřovaného vozu se mohou týkat

Nalezené svolávací akce

SVOLÁVACÍ AKCE je vyhlášována výrobcem vozidla povinně ze zákona vždy, když je ohroženo zdraví, bezpečnost, i životní prostředí. Týkají se zpravidla výrobních závad vozidla, které se projeví až při jeho provozu a výrobce tímto způsobem zajišťuje jejich bezplatnou nápravu. Informace jsou čerpány z webu [Svolávačky.cz](https://svolavacky.cz) s pomocí systému RAPEX.

Uvedené svolávací akce **byly vygenerovány podle modelu, značky a roku výroby** prověřovaného vozidla, **nikoliv dle jeho VIN**. Vždy si proto v detailu akce ověřte, **zda se týkala i prověřovaného vozidla**. Zároveň si ověřte u prodejce vozidla či v autorizovaném autoservisu, zda vozidlo platné svolávací akce podstoupilo.

| Svolávací akce | Datum vyhlášení | Detail |
|-------------------|-----------------|---------------------------|
| EV/Hybrid / požár | 29. 04. 2022 | Více info |
| motor / požár | 07. 04. 2022 | Více info |

10. Kontrola barvy vozidla

Zkontrolujte, zda se aktuální barva na vozidle shoduje s barvou deklarovanou výrobcem nebo s barvou evidovanou po první registraci v ČR (případně na Slovensku). V případě, že je barva rozdílná, může se jednat o vozidlo přebarvené, ale i havarované či odcizené.

| Barva vozidla | |
|---------------------------------|-------------------------------|
| Barva dle výrobce vozidla | Šedá Quartz metalíza - kód F6 |
| Barva při první registraci v ČR | ŠEDÁ |

11. Kontrola zabezpečení vozidla

Výsledkem kontroly je informace, zda Vámi prověřované vozidlo je zabezpečeno formou značení skel a registrováno v Systému OCIS. Pokud ano, sdělíme Vám vyznačený kód a datum registrace.

| | |
|-------------------------------------|--------------|
| Informace o provedeném značení skel | 28. 03. 2025 |
| Značení skel | NE |

12. Údaje z technického průkazu

Údaje z technického průkazu čerpáme od státních institucí a reflektují stav v okamžiku první registrace vozidla v dané zemi.

| Země | Databáze |
|-------|------------------------|
| Česko | Státní registr vozidel |

| Technický popis - základní | |
|-------------------------------------|-------------------------------------|
| Druh vozidla | OSOBNÍ AUTOMOBIL |
| Druh vozidla doplnění | AA SEDAN |
| Datum první registrace vozidla | 03.05.2021 |
| Datum první registrace vozidla v ČR | 03.05.2021 |
| Tovární značka | ŠKODA |
| Obchodní označení | OCTAVIA |
| Kategorie vozidla | M1 |
| Výrobce vozidla | ŠKODA AUTO A.S., MLADÁ BOLESLAV, ČR |
| Výrobce motoru | VOLKSWAGEN AG |
| Typ motoru | DTT |
| Palivo | NM |
| Maximální výkon (kW) | 110 |
| Při otáčkách (ot/min) | 3000 |
| Zdvihový objem (ccm) | 1968 |
| Emisní třída | EURO 6D |
| Barva karoserie | ŠEDÁ |
| Maximální rychlost (km/h) | 229 |
| Maximální hmotnost povolená (kg) | 2000 |
| Maximální hmotnost přípustná (kg) | 2000 |

| Technický popis - rozšířený | |
|----------------------------------|--------------|
| Počet míst celkem | 5 |
| Počet míst k sezení | 5 |
| Počet náprav - z toho poháněných | 2 / 1 PŘEDNÍ |
| Délka celková (mm) | 4689 |

| Technický popis - rozšířený | |
|--|---|
| Šířka celková (mm) | 1829 |
| Výška celková (mm) | 1486 |
| Rozvor (mm) | 2669 |
| Přípustná/povolená hmotnost náprava 1 (kg) | 1070/1070 |
| Přípustná/povolená hmotnost náprava 2 (kg) | 980/980 |
| Přípustná/povolená hmotnost brzděného přívěsu (kg) | 1600/1600 |
| Přípustná/povolená hmotnost nebrzděného přívěsu (kg) | 730/730 |
| Přípustná/povolená hmotnost soupravy (kg) | 3600/3600 |
| Ráfky náprava 1 | 7.0JX17 ET46 |
| Pneumatiky náprava 1 | 205/55 R17 91V |
| Ráfky náprava 2 | 7.0JX17 ET46 |
| Pneumatiky náprava 2 | 205/55 R17 91V |
| Brzdy provozní | NE |
| Brzdy parkovací | NE |
| Hluk stojícího vozidla (db) | 74 |
| Při otáčkách (ot/min) | 3150 |
| Hluk za jízdy (db) | 68 |
| Spotřeba předpis | 2018/1832AP |
| Spotřeba paliva (l/100km) | 4,4000000000000004 |
| Další záznamy | Rozchod: 1535+1531, [Alternativní provedení vozidla: , *42: (#16): TRÍDA A50-X], #V.7: CO2: 116 g/km, #14: ROZCHOD: 1 535/1 531, #D.2, #3, #4: NX, AADTTCX0, NFD7FD7GC0024BIVL4N1A9A, #V.9: 2018/1832AP, EURO 6, Variabilní provedení vozidla: , #N: s přívěsem náprava 2: +79 kg, #N.1-N.2: , 205/55 R17 91V 7,0JX17 ET46, 205/55 R17 91V 6,5JX17 ET46, 205/60 R16 92V 7,0JX16 ET46, 205/60 R16 92V 6,5JX16 ET46, 225/45 R18 91Y 7,5JX18 ET48, 205/55 R17 95V M+S 7,0JX17 ET46, 205/55 R17 95V M+S 6,5JX17 ET46, Vozidlo plní požadavky zákona č. 56/2001 Sb., M: 2669 |
| Emise CO2 (g/km) | 116 |

13. Fotky a inzerce

Nebyly nalezeny žádné záznamy o inzerci vozidla v ČR ani zahraničí.

Provozovatel systému AUTOTRACER - Cebia, spol. s r.o., upozorňuje uživatele systému, že uváděné informace byly poskytnuty do systému partnery provozovatele bez možnosti ověřit jejich správnost. Veškeré informace mají výhradně informativní charakter.

Na výsledek prověření vozidla v systému AUTOTRACER není poskytována záruka.