

## Výpis z historie vozidla

Číslo kuponu pro opakovaný vstup:	8310147815
Datum aktivace kuponu:	24. 04. 2024 15:18:28
Platnost do:	24. 05. 2024 15:18:28

Tento výpis byl vytvořen dotazem do systému AUTOTRACER, který provozuje Cebia, spol. s r.o. dle platných Všeobecných podmínek pro používání systému AUTOTRACER. Poskytnuté informace je uživatel oprávněn v celém rozsahu využívat pouze pro vlastní potřebu. Jejich další šíření či upravování bez souhlasu provozovatele je zakázáno.

## 1. Základní údaje o vozidle



VIN  
WVWZZZAUZLP578739

Tovární značka  
VOLKSWAGEN

Druh vozidla  
osobní

Objem  
1968 ccm

Model  
GOLF

Palivo  
nafta

Datum výroby  
26. 06. 2020

Typ karoserie  
kombi

Výkon  
110 kW

Datum 1. registrace  
06. 08. 2020






⚠ VAROVÁNÍ: Poškození nalezeno

## 2. Kontrola najetých kilometrů

Přehled vývoje stavu tachometru vozidla obsahuje hodnoty získané z dostupných informačních systémů spolupracujících partnerů. Podle vývoje stavu tachometru v čase můžete sami posoudit, zda existuje podezření na manipulaci se stavem tachometru či nikoliv.



3. Přehled historie

Datum	Stav tachometru	Země	Popis
2020	červen	0 km	Vozidlo vyrobeno
<div><div>Datum výroby vozidla:26. 06. 2020</div><div>Stáří vozidla:3 roky 9 měsíců</div><div>Barva vozidla:Atlantic Blue Metallic - kód H7</div><div>Vyrobeno pro trh:Česko</div><div>Strana řízení:levostranné</div></div>			
	srpen	 Česko	Přihlášení vozidla v ČR
<div><div>Datum přihlášení vozidla:06. 08. 2020</div><div>Datum 1. registrace uvedené při přihlášení:06. 08. 2020</div><div>Doba od výroby po 1. přihlášení:1 měsíc</div><div>Přihlášeno jako:Nové</div><div>Barva vozu při přihlášení:MODRÁ</div></div>			
	srpen	 Česko	Vystavení technického průkazu
	srpen	50 km	Záznam tachometru
2021	říjen	25 000 km	 Česko Poškození
2022	červenec	30 000 km	Záznam tachometru
	listopad	25 500 km	 Česko Poškození
	prosinec	48 000 km	Záznam tachometru
2023	leden	52 000 km	 Česko Poškození
	březen	52 000 km	Záznam tachometru
	květen	60 500 km	Záznam tachometru
2024	únor	87 500 km	Záznam tachometru

## 4. Kontrola poškození

### Poškození nalezeno

V databázích poškozených vozů z více než 32 zemí čítající 200 milionů záznamů škodních událostí **byl nalezen** jeden či více záznamů o poškození prověřovaného vozidla.

#### Jak číst záznamy o poškození

Nalezené poškození nemusí vždy znamenat, že je vozidlo špatné. Jak odlišit drobné oděrky od závažného poškození?

- Výši škody posuzujte podle **typu vozidla a jeho stáří**. Ceny oprav jsou u nových a drahých vozidel výrazně vyšší než u vozidel starších/levnějších.
- Berte v potaz **zemi**, kde k poškození došlo. Ceny oprav jsou v západní Evropě vyšší než ve střední nebo východní Evropě.
- Dle **výše škody** lze poškození rozdělit do čtyř základních kategorií:
  - Do 1 000 EUR – malé škody (např. výměna čelního skla).
  - Od 1 000 EUR do 5 000 EUR – střední škody u starších/levných vozidel, malé škody u mladých/drahých vozidel.
  - Nad 5 000 EUR – větší škody u starších nebo levných vozidel.
  - Nad 10 000 EUR – větší škody u dražších nebo mladých vozidel.
- Máte-li jakékoliv pochybnosti, vyžádejte si od prodávajícího **dokumentaci k poškození** a jeho opravě. Nejlépe také nechte vůz zkontrolovat zkušeným technikem.

#### Číslo záznamu 1 / 3

Datum	10/2021
Země	ČR
Výše škody	16 696 CZK
Druh události	Kalkulace nákladů na opravu
Evidovaná místa poškození	Levá přední strana, Levá strana
Stav tachometru	25 000 km



#### Číslo záznamu 2 / 3

Datum	11/2022
Země	ČR
Výše škody	21 802 CZK
Druh události	Kalkulace nákladů na opravu
Evidovaná místa poškození	Pravá strana, Pravá zadní strana
Stav tachometru	25 500 km



Číslo záznamu 3 / 3

Datum	01/2023
Země	ČR
Výše škody	89 477 CZK
Druh události	Kalkulace nákladů na opravu
Evidovaná místa poškození	Přední čelo, Levá přední strana, Pravá přední strana, Levá strana, Zadní čelo, Levá zadní strana
Stav tachometru	52 000 km



5. Servisní záznamy

V databázích servisních úkonů nebyly nalezeny žádné záznamy. Vyžádejte si k vozidlu výpis ze servisní knihy (nejlépe z elektronické servisní knihy). Pravost servisních úkonu lze zkontrolovat přímo v autoservisu, kde byly dle servisní knihy provedeny.

6. Kontrola odcizení

Není evidováno jako odcizené

v aktuálně dostupných databázích

Sdělené údaje mají pouze informativní charakter. Cebia neodpovídá za škody vzniklé v souvislosti s využitím sdělených dat.

Zdroj	Ke dni 24. 04. 2024
Česko - Policie	NE - není evidováno jako odcizené
Maďarsko - Policie	NE - není evidováno jako odcizené
Rumunsko - Policie	NE - není evidováno jako odcizené
Slovinsko - Policie	NE - není evidováno jako odcizené
Ukrajina - Policie	NE - není evidováno jako odcizené
Kanada - Policie	NE - není evidováno jako odcizené
Švédsko - Databáze pojišťoven	NE - není evidováno jako odcizené
EU - Soukromé databáze*	NE - není evidováno jako odcizené

\* Soukromé databáze umožňují **zpravidla** komukoliv vložit informace o odcizení.

## 7. Kontrola taxi

**Nebylo provozováno jako taxi v ČR**

V dostupných databázích bylo zjištěno, že vozidlo nebylo a v současnosti není provozováno jako vůz taxislužby.

## 8. Kontrola financování

## Financování nenalezeno

Výsledkem dotazu je zjištění, zda vozidlo není předmětem financování (formou leasingu nebo úvěru), zástavy a zápůjčkou u uvedených společností. Data získáváme přímo z informačních systémů jednotlivých společností.

Země	Ke dni: 24. 04. 2024
Česko	NE - není evidováno

Leasingové a úvěrové společnosti	24. 04. 2024
AGRO LEASING	NE
ALD Automotive	NE
BMW_FS	NE
CASH4CAR	NE
COFIDIS	NE
ČSOB Leasing, a.s.	NE
D.S. Leasing, a.s.	NE
ESSOX LEASING	NE
FCE Credit, s.r.o.	NE
GMAC	NE
Home Credit CZ	NE
HoppyGo (carsharing *)	NE
IMPULS-Leasing	NE
Leasing České Spořitelny a.s.	NE
Mercedes-Benz	NE
MONETA Auto	NE
MONETA Leasing	NE
Oberbank Leasing	NE
Raiffeisen Leasing	NE
Toyota FS Czech	NE
UniCredit Leasing	NE
UNILEASING a.s.	NE

Leasingové a úvěrové společnosti	24. 04. 2024
VEXCAR	NE
Vltavín Leas, a.s.	NE
VWFS	NE
ZASTAV TO	NE
Zástavy Aut-Ostrava	NE

9. Seznam výbavy dle výrobce

Podrobná specifikace výbav vozidla poskytnutá jeho výrobcem obsahuje všechny prvky základní i příplatkové výbavy. Kontrolou výbavy lze odhalit úpravy vozy jako např. změnu strany řízení.

Identifikace vozidla	
Vozidlo	VOLKSWAGEN GOLF(BV546X08) 2.0 TDI 110 kW Highline Variant
Motor	DFGA; 1 968 ccm; 2,00 L; 110 kW
Palivo	nafta
Spotřeba l/100km	5,3 / 3,7 / 4,3
Převodovka	TWH; manuální; 6 převodových stupňů

Standardní vybavení	
Bezpečnost	
ABS	
Bezpečnostní pásy na zad.sedadlech:, bezpečnostní pásy na zad.sedadlech:, bezpečnostní pásy na zad.sedadlech: 3-bodový typ	
Boční airbagy vpředu	
Brzdový asistent BAS	
Dvě výškově nastavitelné opěrky hlavy na předních sedadlech, tři výškově nastavitelné opěrky hlavy na zadních sedadlech	
Elektronické rozdělení brzdné síly EBD	
Hlavové airbagy přední a zadní sedadla	
Indikace nízkého tlaku v pneumatikách	
Isofix příprava	
Kolenní airbag na straně řidiče	
Počet airbagů: 7	
Program stabilizace přívěsu	
Protiprokluzový systém ETC	
Přední airbag na straně řidiče, přední airbag na straně spolujezdce, s vypínáním	
Rekuperace brzdové energie motor	
Signalizace nezapnutých bezp. pasů 2	
Systém řízení stability ESP	
Systém varování před nehodou: aktivace brzdových světel, monitorování řidiče, asistence brždění, brzdí při nízké rychlosti a systém vyhnutí chodcům	



Standardní vybavení

Výškově nastavitelné bezpečnostní pásy na před.sedadlech: s napínači

Funkčnost

12v zásuvka v zavazadlovém prostoru a vpředu

4 kotoučové brzdy (včetně 2 chlazených disků)

AM/FM-rádio 1 CD, RDS, CD měnič s podporou MP3, digitální mediální karta, digitální rádio, dotyková obrazovka a barevná obrazovka

Asistent rozjezdu do kopce

Bluetooth s podporou telefonu, s podporou streamingu

CD přehrávač ve schránce u spolujezdce, počet CD 1, typ média - CD

Centrální zamykání: dálkové, včetně elektr. zavírání oken

Dálkové ovládání audia na volantu

Dálkové ovládání víka zavaz. prostoru

Denní svícení

Dynamické řízení

Elektrický posilovač řízení s progresivním účinkem

Elektronická ruční brzda

Elektronický diferenciál se zvýšenou svorností přední

Filtr pevných částic

Hlavní palivová nádrž s objemem (l) 50

Konzole na podlaze, částečná konzole nad předním oknem

LED světla: brzdová světla, postranní blíkače, denní svícení a zadní světla

Manuální 6-stupňová převodovka řadící páka na podlaze, typ - manuální

Multifunkční displej Přístrojový panel 1, multifunkční displej 8,0, Přístrojová deska 1, kolečko a 20,3

Nastavení světel: manuální nastavení výšky

Omezovač rychlosti

Ostřikovače světel

Otáčkoměr

Palivový systém: diesel common rail

Parkovací senzor vpředu, vzadu, radar

Počet reproduktorů: 8

Počítač: průměrná rychlost, průměrná spotřeba, okamžitá spotřeba a dojezd na zbývajícím palivu

## Standardní vybavení

Přední pérování McPherson se stabilizátorem, pružina, zadní pérování multi-link se stabilizátorem, pružina

Přední zadní elektrické ovládání oken s 2 ovladači

Přední závěsné na straně řidiče, zadní na straně řidiče, na straně spolujezdce a zadní na straně spolujezdce

Připojení externích zařízení: AUX-in, USB

Přístrojové ukazatele: analogue & TFT

Sada na opravu pneumatik

Selektivní katalytická redukce:

Start/Stop

Stěrače: s dešťovým senzorem

Tempomat se senzory vzdálenosti

Venkovní teplota

Vyhřívání ostřikovače

## Komfort

Automatická klimatizace , počet klimatizovaných zón: 2

Oddělené nastavení teploty pro sedadlo spolujezdce s digitálním displejem

Osvětlené make-up zrcátko ve sluneční cloně řidiče a spolujezdce

Parkovací asistent: vzadu, navigační displej

Středová loketní opěrka vpředu

Středová loketní opěrka vzadu

Ventilace: digitální display, pylový filtr, filtr na bázi aktivního uhlí a spalovací

## Exteriér

Boční před.světla pro odbočování

Elektricky nastavitelná vyhřívání zpětná zrcátka na straně řidiče, barva lakované, ukazatele směru, elektricky nastavitelná vyhřívání zpětná zrcátka na straně spolujezdce, barva lakované, automaticky sklápění při couvání, ukazatele směru

Chromované lišty okolo bočních oken a na náraznících

Pneumatiky: 205 mm šířka pláště, 55 % profil pláště, rychlostní index V, index nosnosti: 91, konvenční typ, nízký valivý odpor, průměr: 16

Přední a zadní kola: ráfek z lehké slitiny, 16 " průměr, 6,5 " šířka, 40,6 a 16,5

Přední mlhová světla

Přední světlomety: elipsoidní čočka, halogenové žárovky a halogenové žárovky (dálková světla)

Střešní nosiče: chrom/stříbrný efekt

## Standardní vybavení

Typ barvy: nemetalická

Zadní dveře - výklopné

## Sedadla/potahy sedadel

Počet míst k sezení: 5 v konfiguraci 2+3

## Interiér

Čtecí lampičky vpředu a vzadu

Držák pohárků na předním sedadle a na zadním sedadle

Koberečky:

Luxusní obložení: kůže na hlavici řadící páky, piano černá na středové konzoli, piano černá na dveřích, piano černá na přístrojové desce a není

Odkládací prostor pod sedadly na straně řidiče a na straně spolujezdce

Osvětlení zavazadlového prostoru

Posuvný kryt zavazadlového prostoru

Potahy sedadel: hlavní materiál - Alcantara a doplňkový materiál - látka

Úchyt na zavazadla

Vyhřívání přední sedadla: typ - sportovní, počet el. nastavení -, na straně řidiče, na straně spolujezdce, nastavení sklonu opěradla - manuální, nastavení posuvu - manuální, nastavení výšky - manuální a nastavení bederní opěrky - manuální

Výškově nastavitelný multifunkční volant: kožený, nastavitelný v ose

Zadní sedadla: pro 3 osoby, sklopné opěradlo 60.40.00, typ - lavice, směr sezení - dopředu, počet el. nastavení - 0, sklápěcí sedák žádný, otvor pro lyže

Zpětné zrcátko s automatickou clonou

## Ostatní

Pevné zadní okno, přerušovaný chod stěračů

## Volitelná výbava

## Volanty/interiéry/funkčnost sedadel

Sedadla ergoActive

## Exteriér

Metalické laky

## 10. Svolávací akce

Prověřovaného vozu se mohou týkat

## Nalezené svolávací akce

**SVOLÁVACÍ AKCE** je vyhlášována výrobcem vozidla povinně ze zákona vždy, když je ohroženo zdraví, bezpečnost, i životní prostředí. Týkají se zpravidla výrobních závad vozidla, které se projeví až při jeho provozu a výrobce tímto způsobem zajišťuje jejich bezplatnou nápravu. Informace jsou čerpány z webu [Svolávačky.cz](#) s pomocí systému RAPEX.

Uvedené svolávací akce **byly vygenerovány podle modelu, značky a roku výroby** prověřovaného vozidla, **nikoliv dle jeho VIN**. Vždy si proto v detailu akce ověřte, **zda se týkala i prověřovaného vozidla**. Zároveň si ověřte u prodejce vozidla či v autorizovaném autoservisu, zda vozidlo platné svolávací akce podstoupilo.

Svolávací akce	Datum vyhlášení	Detail
brzdy / požár	06. 02. 2024	<a href="#">Více info</a>
motor / požár	16. 04. 2022	<a href="#">Více info</a>
EV/Hybrid / požár	09. 04. 2022	<a href="#">Více info</a>
karoserie / zranění	16. 09. 2021	<a href="#">Více info</a>
airbag / bezpečnostní pásy	12. 04. 2021	<a href="#">Více info</a>
brzdy / havárie	27. 02. 2021	<a href="#">Více info</a>
elektronika / havárie	12. 07. 2020	<a href="#">Více info</a>

### 11. Kontrola barvy vozidla

Zkontrolujte, zda se aktuální barva na vozidle shoduje s barvou deklarovanou výrobcem nebo s barvou evidovanou po první registraci v ČR (případně na Slovensku). V případě, že je barva rozdílná, může se jednat o vozidlo přebarvené, ale i havarované či odcizené.

Barva vozidla	
Barva dle výrobce vozidla	Atlantic Blue Metallic - kód H7
Barva při první registraci v ČR	MODRÁ

### 12. Kontrola zabezpečení vozidla

Výsledkem kontroly je informace, zda Vámi prověřované vozidlo je zabezpečeno formou značení skel a registrováno v Systému OCIS. Pokud ano, sdělíme Vám vyznačený kód a datum registrace.

Informace o provedeném značení skel	24. 04. 2024
Značení skel	NE

### 13. Údaje z technického průkazu

Údaje z technického průkazu čerpáme od státních institucí a reflektují stav v okamžiku první registrace vozidla v dané zemi.

Země	Databáze
Česko	Státní registr vozidel

Technický popis - základní	
Druh vozidla	OSOBNÍ AUTOMOBIL
Druh vozidla doplnění	AC KOMBI
Datum první registrace vozidla	06.08.2020
Datum první registrace vozidla v ČR	06.08.2020
Tovární značka	VOLKSWAGEN
Obchodní označení	GOLF
Kategorie vozidla	M1
Výrobce motoru	VOLKSWAGEN AG
Typ motoru	DFG
Palivo	NM
Maximální výkon (kW)	110
Zdvihový objem (ccm)	1968
Emisní třída	EURO 6D
Barva karoserie	MODRÁ
Maximální rychlost (km/h)	218
Maximální hmotnost povolená (kg)	1990
Maximální hmotnost přípustná (kg)	1990

Technický popis - rozšířený	
Počet míst celkem	5
Počet míst k sezení	5+
Počet náprav - z toho poháněných	2 /1 PŘEDNÍ
Délka celková (mm)	4567
Šířka celková (mm)	1799
Výška celková (mm)	1446

Technický popis - rozšířený	
Rozvor (mm)	2620
Přípustná/povolená hmotnost náprava 1 (kg)	1020/1020
Přípustná/povolená hmotnost náprava 2 (kg)	1020/1020
Přípustná/povolená hmotnost brzděného přívěsu (kg)	1600/1600
Přípustná/povolená hmotnost nebrzděného přívěsu (kg)	720/720
Přípustná/povolená hmotnost soupravy (kg)	3630/3630
Ráfky náprava 1	6,5JX16 ET46
Pneumatiky náprava 1	205/55 R16 91V
Ráfky náprava 2	6,5JX16 ET46
Pneumatiky náprava 2	205/55 R16 91V
Brzdy provozní	NE
Brzdy parkovací	NE
Hluk stojícího vozidla (db)	0
Při otáčkách (ot/min)	3000
Hluk za jízdy (db)	67
Spotřeba předpis	2018/1832DG
Spotřeba paliva (l/100km)	5,3/3,7/4,3
Emise CO2 (g/km)	114

### 14. Fotky a inserce

Nebyly nalezeny žádné záznamy o inserci vozidla v ČR ani zahraničí.

Provozovatel systému AUTOTRACER - Cebia, spol. s r.o., upozorňuje uživatele systému, že uváděné informace byly poskytnuty do systému partnery provozovatele bez možnosti ověřit jejich správnost. Veškeré informace mají výhradně informativní charakter.

Na výsledek prověření vozidla v systému AUTOTRACER není poskytována záruka.