

## Výpis z historie vozidla

Číslo kuponu pro opakovaný vstup:

1157638303

Datum aktivace kuponu:

24. 04. 2024 15:19:44

Platnost do:

24. 05. 2024 15:19:44

Tento výpis byl vytvořen dotazem do systému AUTOTRACER, který provozuje Cebia, spol. s r.o. dle platných Všeobecných podmínek pro používání systému AUTOTRACER. Poskytnuté informace je uživatel oprávněn v celém rozsahu využívat pouze pro vlastní potřebu. Jejich další šíření či upravování bez souhlasu provozovatele je zakázáno.

## 1. Základní údaje o vozidle


VIN

WF0FXXWPCFKM44896



Tovární značka  
FORDDruh vozidla  
osobníObjem  
1995 ccmModel  
MONDEOPalivo  
naftaDatum výroby  
29. 11. 2019Typ karoserie  
kombiVýkon  
110 kWDatum 1. registrace  
17. 01. 2020**VAROVÁNÍ: Poškození nalezeno**

## 2. Kontrola najetých kilometrů


Přehled vývoje stavu tachometru vozidla obsahuje hodnoty získané z dostupných informačních systémů spolupracujících partnerů. Podle vývoje stavu tachometru v čase můžete sami posoudit, zda existuje podezření na manipulaci se stavem tachometru či nikoliv.



## 3. Přehled historie

Datum	Stav tachometru	Země	Popis
2019	listopad	0 km	Vozidlo vyrobeno
<div><div>Datum výroby vozidla:29. 11. 2019</div><div>Stáří vozidla:4 roky 4 měsíce</div><div>Barva vozidla:Frozen White - kód PN3GZ</div><div>Vyrobena pro trh:Česko</div><div>Strana řízení:levostranné</div></div>			
2020	leden	 Česko	Přihlášení vozidla v ČR
<div><div>Datum přihlášení vozidla:17. 01. 2020</div><div>Datum 1. registrace uvedené při přihlášení:17. 01. 2020</div><div>Doba od výroby po 1. přihlášení:1 měsíc</div><div>Přihlášeno jako:Nové</div><div>Barva vozu při přihlášení:BÍLÁ</div></div>			
	leden	 Česko	Vystavení technického průkazu
2021	září	56 000 km	Záznam tachometru
2022	červenec	86 500 km	Záznam tachometru

2023


únor	110 000 km		Záznam tachometru
duben	117 000 km		Záznam tachometru
prosinec	139 000 km	 Česko	STK

Typ kontroly:	Pravidelná
Datum kontroly:	06. 12. 2023
Číslo protokolu:	CZ-3643-23-12-0092

prosinec	139 000 km	 Česko	Měření emisí
----------	------------	---	--------------

Datum kontroly:	06. 12. 2023
Číslo protokolu:	CZ-560616-23-12-0060

2024

únor	117 000 km	 Česko	Poškození
únor	146 500 km		Servisní záznam
únor	146 500 km		Servisní záznam
únor	146 500 km		Servisní záznam
únor	146 500 km		Servisní záznam
březen	146 500 km		Servisní záznam

## 4. Kontrola poškození

### Poškození nalezeno

V databázích poškozených vozů z více než 32 zemí čítající 200 milionů záznamů škodních událostí **byl nalezen** jeden či více záznamů o poškození prověřovaného vozidla.

#### Jak číst záznamy o poškození

Nalezené poškození nemusí vždy znamenat, že je vozidlo špatné. Jak odlišit drobné oděrky od závažného poškození?

- Výši škody posuzujte podle **typu vozidla a jeho stáří**. Ceny oprav jsou u nových a drahých vozidel výrazně vyšší než u vozidel starších/levnějších.
- Berte v potaz **zemi**, kde k poškození došlo. Ceny oprav jsou v západní Evropě vyšší než ve střední nebo východní Evropě.
- Dle **výše škody** lze poškození rozdělit do čtyř základních kategorií:
  - Do 1 000 EUR – malé škody (např. výměna čelního skla).
  - Od 1 000 EUR do 5 000 EUR – střední škody u starších/levných vozidel, malé škody u mladých/drahých vozidel.
  - Nad 5 000 EUR – větší škody u starších nebo levných vozidel.
  - Nad 10 000 EUR – větší škody u dražších nebo mladých vozidel.
- Máte-li jakékoliv pochybnosti, vyžádejte si od prodávajícího **dokumentaci k poškození** a jeho opravě. Nejlépe také nechte vůz zkontrolovat zkušeným technikem.

#### Číslo záznamu 1 / 1

Datum	02/2024
Země	ČR
Výše škody	22 807 CZK
Druh události	Kalkulace nákladů na opravu
Evidovaná místa poškození	Přední čelo, Levá zadní strana
Stav tachometru	117 000 km



## 5. Servisní záznamy

Byly nalezeny záznamy o servisních úkonech, které byly v minulosti na vozidle provedeny v rámci jeho oprav či běžného servisu.

### Číslo záznamu 1 / 5

Datum 02/2024

Stav tachometru: 146 500 km

Materiál (výčet)

spona

matice - pružina

vylisek - naraznikova tyc

kryt

pojistny krouzek

sroub

### Číslo záznamu 2 / 5

Datum 02/2024

Stav tachometru: 146 500 km

Materiál (výčet)

vylisek

### Číslo záznamu 3 / 5

Datum 02/2024

Stav tachometru: 146 500 km

Materiál (výčet)

nyt

vylisek

znak mondeo

### Číslo záznamu 4 / 5

Datum 02/2024

Stav tachometru: 146 500 km

Materiál (výčet)

kolo

Číslo záznamu 5 / 5

Datum	03/2024
Stav tachometru:	146 500 km
Materiál (výčet)	<div> <div>lem - predni dvere</div> <div>Spona</div> </div>

6. Kontrola odcizení

Není evidováno jako odcizené

v aktuálně dostupných databázích

Sdělené údaje mají pouze informativní charakter. Cebia neodpovídá za škody vzniklé v souvislosti s využitím sdělených dat.

Zdroj	Ke dni 24. 04. 2024
 Česko - Policie	NE - není evidováno jako odcizené
 Maďarsko - Policie	NE - není evidováno jako odcizené
 Rumunsko - Policie	NE - není evidováno jako odcizené
 Slovinsko - Policie	NE - není evidováno jako odcizené
 Ukrajina - Policie	NE - není evidováno jako odcizené
 Kanada - Policie	NE - není evidováno jako odcizené
 Švédsko - Databáze pojišťoven	NE - není evidováno jako odcizené
 EU - Soukromé databáze*	NE - není evidováno jako odcizené

\* Soukromé databáze umožňují **zpravidla** komukoliv vložit informace o odcizení.

7. Kontrola taxi

Nebylo provozováno jako taxi v ČR

V dostupných databázích bylo zjištěno, že vozidlo nebylo a v současnosti není provozováno jako vůz taxislužby.

## 8. Kontrola financování

### Financování nenalezeno

Výsledkem dotazu je zjištění, zda vozidlo není předmětem financování (formou leasingu nebo úvěru), zástavy a zápůjčkou u uvedených společností. Data získáváme přímo z informačních systémů jednotlivých společností.

Země	Ke dni: 24. 04. 2024
Česko	NE - není evidováno

Leasingové a úvěrové společnosti	24. 04. 2024
AGRO LEASING	NE
ALD Automotive	NE
BMW_FS	NE
CASH4CAR	NE
COFIDIS	NE
ČSOB Leasing, a.s.	NE
D.S. Leasing, a.s.	NE
ESSOX LEASING	NE
FCE Credit, s.r.o.	NE
GMAC	NE
Home Credit CZ	NE
HoppyGo (carsharing *)	NE
IMPULS-Leasing	NE
Leasing České Spořitelny a.s.	NE
Mercedes-Benz	NE
MONETA Auto	NE
MONETA Leasing	NE
Oberbank Leasing	NE
Raiffeisen Leasing	NE
Toyota FS Czech	NE
UniCredit Leasing	NE
UNILEASING a.s.	NE

Leasingové a úvěrové společnosti	24. 04. 2024
VEXCAR	NE
Vltavín Leas, a.s.	NE
VWFS	NE
ZASTAV TO	NE
Zástavy Aut-Ostrava	NE



## 9. Seznam výbavy dle výrobce

V následující tabulce naleznete detailní údaje o výbavě vozidla. Jedná se o informace, jaké mělo vybrané vozidlo základní parametry, standardní a popřípadě doplňkovou výbavu při uvedení vozidla do provozu tj. výbavu z výroby.

Identifikace vozidla	
Značka	Ford
Název modelu	Mondeo
Označení modelu	2020 Mondeo - NG (CD391 EU), 2.0L Ecoblue
Modelový rok	2020
Datum výroby	29.11.2019
Datum počátku záruky	20.01.2020
Úroveň výbavy	SERIES 20
Kód barvy	PN3GZ
Barva	Frozen White
Kód karosérie	BSFF
Typ karosérie	4 Door Estate
Kód motoru	YLCC
Motor	2.0L Ecoblue
Objem(l)	2,00
Kód převodovky	TRVT
Převodovka	6 Speed Manual Transaxle - MMT(IND=M)
Země	Czech republic
Iso název země	Česko
Směrnice EU	e13*2001/116*0249*41
Výrobní závod	VALENCIA (SPAIN) PLANT BUILD
Emise	EURO 6.2 EMISSIONS
Palivo	DIESEL
Klimatizace	DUAL ZONE AUTO TEMP CONTROL AC
Řazení	MAN
Kód řízení	LHD
Prodejní typ	5CEACNAEWBY

## Soupis výbavy vozidla

Ostatní S automat. stěračem čelního okna

Ostatní S vyhříváním předním oknem

Ostatní "a" pillar cloth trim

Ostatní "C" Pillar Cloth Trim

Ostatní "d" pillar cloth trim

Ostatní (-) SVP

Ostatní (-) Version Packages

Ostatní (+) Zadní tlumice standard

Ostatní (+)"CZR"

Ostatní 112.2" car wheelbase

Ostatní 12v battery

Ostatní 17x7" premium paint alum wheel

Ostatní 2. ř. sedadel 60/40 (3 P)-sklápěcí

Ostatní 2018 job #1 program control

Ostatní 215/55 r17 bsw

Ostatní 3.688/2.682 final drive ratio

Ostatní 6 load compart. tie down loops

Ostatní 7000 RPM Tachometer

Ostatní Adaptive dss headlamp

Ostatní AECS bez SMS / detekce odklonu 2G

Ostatní Air bag w/pass presence detect

Ostatní Air curtain restraint-rh

Ostatní Air Curtain Restrnt LH

Ostatní Aktiv. klapka sání vzduchu v mřížce

Ostatní Alternátor - vylepšení ECO

Ostatní Asistence zachování jízdního pruhu

Ostatní Auto hi-beam headlamps

Ostatní Barva interiéru - černá Charcoal

Ostatní Barva interiéru: černá Charcoal

Ostatní Bez asistenta při popojíždění

## Soupis výbavy vozidla

Ostatní	Bez čištění světlometů
Ostatní	Bez dálkového startování
Ostatní	Bez elektrické zásuvky
Ostatní	Bez hlas.varování rychlosti
Ostatní	Bez informač.systému slepecké písmo
Ostatní	Bez interiér. balíčku
Ostatní	Bez jednotky dálk. ovládání dveří
Ostatní	Bez kontrolky brzdových světel
Ostatní	Bez laku na speciální objednávku
Ostatní	Bez manuál. řazení aut. převodovky
Ostatní	Bez nákladové podložky
Ostatní	Bez odlučovače vody z paliva
Ostatní	Bez odrušení rádia
Ostatní	Bez otevírání garážových vrat
Ostatní	Bez Pomocného Ohříváče
Ostatní	Bez ponorného ohříváče
Ostatní	Bez popelníkové konzole
Ostatní	Bez Poplašného Zařízení Proti Odciz
Ostatní	Bez předních zásterek
Ostatní	Bez přípravy pro mont. tazn. zar.
Ostatní	Bez prodlouženého výfuk.potrubí
Ostatní	Bez předprogramovatel.omez.rychl.
Ostatní	Bez rodinného zábavního systému
Ostatní	Bez sady mark. přípravy pro trh
Ostatní	Bez sady sedadla
Ostatní	Bez sady sítě do zavazad. prostoru
Ostatní	Bez sady upravující vnější vzhled
Ostatní	Bez sady zvláštního vybavení
Ostatní	Bez servisní opravárenské sady
Ostatní	Bez sestavy osvětlení

## Soupis výbavy vozidla

Ostatní	Bez Sítky Přidržující Náklad
Ostatní	Bez snímače čištění vzduchu
Ostatní	Bez speciálních potahů sedadel
Ostatní	Bez spodních spoilerů karosérie
Ostatní	Bez Spojleru
Ostatní	Bez Střešního Okna
Ostatní	Bez SVO kromě sad
Ostatní	Bez tvarovaných sedadel
Ostatní	Bez úpravy střešní části
Ostatní	Bez úpravy/nálepky SVO
Ostatní	Bez vnitřní přepážky
Ostatní	Bez vozidla pro speciální účely
Ostatní	Bez výbavy pro brodění vodou
Ostatní	Bez výbavy RSO
Ostatní	Bez vyhřív. volantu
Ostatní	Bez zadního vyhřívávaného sedadla
Ostatní	Bez zadních mlhových světel
Ostatní	Bez zadních zásterek
Ostatní	Bez zajištění vaku na lyže
Ostatní	Bez zapalovače cigaret
Ostatní	Bez znaku prodeje
Ostatní	Bezklíč.ovl./spoušt. voz -Pasivní
Ostatní	Bílá Frozen
Ostatní	Bmpr mldg-frnt body color
Ostatní	Bmpr mldg-rear body color
Ostatní	Brk disc frt vented/solid rr
Ostatní	Bumper insert-color keyed
Ostatní	Centre Console-Level 2
Ostatní	Clean fuel fleet vehicle
Ostatní	Cloth headliner

## Soupis výbavy vozidla

Ostatní	Collision Mitigation System
Ostatní	Conv instrmnt hybrid-w/tft dsp
Ostatní	Cup Holders (2) - Row 1
Ostatní	Dodavatel jakýchkoli pneumatik
Ostatní	Dome/cargo light kit
Ostatní	Drive away release
Ostatní	Du pwr htd/sig/auto fld/pd Imp
Ostatní	Eco tread - any vendor
Ostatní	El. ovl. před. okna s imp. spoušt.
Ostatní	El.zámky dveří s el.uvolněním
Ostatní	Elektrická zásuvka
Ostatní	Emise Euro 6.2
Ostatní	Exterior Paint - Solid
Ostatní	Fog lamp bezel
Ostatní	Foot pedal cover -aluminum
Ostatní	Frekvence – 433 MHZ
Ostatní	Front seat pack 26
Ostatní	Global open/close-dr/sunroof
Ostatní	Heater Controls Alt A
Ostatní	Hrdlo pal.bez uzávěru se zámkem
Ostatní	Ice feature pack 72
Ostatní	Ice-scd dual tun/5th ch/tmc/pd
Ostatní	Intelig. asistent udrž. rychlosti
Ostatní	Interior light group
Ostatní	Kolenní airbagy - řidič
Ostatní	Komunikace s obsluhou 4
Ostatní	Koncová světla - úroveň 3
Ostatní	Kryt motoru — pod kapotou
Ostatní	Less - BTSI Manual Override
Ostatní	Less acoustical warning system

## Soupis výbavy vozidla

Ostatní	Less assembly plant fuel fill
Ostatní	Less convenience group
Ostatní	Less cover - vehicle
Ostatní	Less engine related badge
Ostatní	Less except eao svp
Ostatní	Less floor mats - dio
Ostatní	Less frt bumper lwr valence
Ostatní	Less gasoline capability
Ostatní	Less inbound modification cent
Ostatní	Less infl knee bolster-pass
Ostatní	Less local plant process
Ostatní	Less marketing comfort pack
Ostatní	Less marketing design wheel pk
Ostatní	Less marketing family pack
Ostatní	Less outbound modification cnt
Ostatní	Less pass st back contr switch
Ostatní	Less rear seat radio controls
Ostatní	Less rear window blinds
Ostatní	Less road abrasion protection
Ostatní	Less rr bumper lwr valence
Ostatní	Less rr hitch mount bike rack
Ostatní	Less side window film
Ostatní	Less spd ctl distance sensing
Ostatní	Less tailgate badges
Ostatní	Less Trailer Towing Hitch
Ostatní	Less U/Body Corrosion Project
Ostatní	Luggage compartment mat
Ostatní	Majitel značky-Ford Europe
Ostatní	Manuální řazení
Ostatní	Marketing business pack #2

## Soupis výbavy vozidla

Ostatní	Marketing technology pack #2
Ostatní	Marketingová úroveň 1
Ostatní	Méne kloubu tazného zařízení
Ostatní	Méně spon k upev. hasic. přístroje
Ostatní	Mini horní konzola/schr.na brýle
Ostatní	Mřížka - spod, lišta a okolí chrom.
Ostatní	Mřížka-dolní Surround čern.High GlS
Ostatní	Multifunkční TFT dotyková obrazovka
Ostatní	My Key
Ostatní	No description available
Ostatní	Odvozeno od divize Ford
Ostatní	Osvětlení nákl. prostoru - LED
Ostatní	Ovl.zadn.el.okna na jeden dotek
Ostatní	Ovládání rychlosti a systém ASLD
Ostatní	Pedály bez změny polohy
Ostatní	PGO menší než 150
Ostatní	Pollen/Carbon Filter
Ostatní	Přední podlahový koberec
Ostatní	Premium tire tread-front
Ostatní	Premium tire tread-rear
Ostatní	Protiblok. brzd. systém všech kol
Ostatní	Před.ochr.desky proti oděru-lesklé
Ostatní	Radiofrekvence skup. 1
Ostatní	Rear headrests -2nd row
Ostatní	Rocker panel mld-body color
Ostatní	Rozpoz. značek rychlostních limitů
Ostatní	Rr bumper load prot-titanium
Ostatní	Ruč.stav.sl.říz.v příč.a pod.směru
Ostatní	S 16" konvenč. ocel.náhradním kolem
Ostatní	S 8 Reprodukory

## Soupis výbavy vozidla

Ostatní	S asistentem nouzového brzdění
Ostatní	S automat. seřizováním světlometů
Ostatní	S automat. syst. parkování
Ostatní	S automatickým zap./vyp. světlometů
Ostatní	S bočn. airbagem-strana spolujezdce
Ostatní	S bočním airbagem - strana řidiče
Ostatní	S Dálkovým Ovládáním Uvolnění Zadních Výklopných Dveří
Ostatní	S deaktiv. airbagem spolujezdce
Ostatní	S držákem nápoj.zad.str.loket.opery
Ostatní	S držákem př. registr.značky
Ostatní	S el. ovl. zadními výkl. dveřmi
Ostatní	S el.posilovačem řízení
Ostatní	S elektrickou parkovací brzdou
Ostatní	S elektrochromatickým zp. zrcátkem
Ostatní	S elektronickou regulací
Ostatní	S hlavici red. páky pot. kuzí
Ostatní	S imobilizérem motoru
Ostatní	S inteligent. airbagem řidiče
Ostatní	S kotevními úchyty Isofix
Ostatní	S koženým potahem volantu
Ostatní	S krytem ložné plochy
Ostatní	S man. nast. sed. spoluj. ve 4 sm.
Ostatní	S man. ovl. sed. řid ve 4 smerech
Ostatní	S man.bederní podp.spolujezdce
Ostatní	S manual.bederní podp.řidiče
Ostatní	S nárazníkem v barve vozidla
Ostatní	S Navigačním Systémem
Ostatní	S nelakovanými trmeny brzd
Ostatní	S osvětlením interiéru
Ostatní	S osvětlením odkládací skříňky



## Soupis výbavy vozidla

Ostatní	S palub. počítačem
Ostatní	S panelem oblož. dveří úrovně 2
Ostatní	S panely dveřního rámu Titanium
Ostatní	S před.opěr.hlavy nast.ve 4 sm.
Ostatní	S předním parkovacím zařízením
Ostatní	S Předními Mlhovkami
Ostatní	S Přídavným Vysoko Umístěným Brzdovým Světlem
Ostatní	S Recirkulačním Ohříváčem
Ostatní	S rychloměrem v km
Ostatní	S Tříbodovými Bezpečnostními Pásy
Ostatní	S úložnou kapsou př.opěradla
Ostatní	S víkem uzamykatelné odkl. příhr.
Ostatní	S vn. zp. zrcátkem v barve karos.
Ostatní	S Vyhříváními Tryskami Ostřikovačů
Ostatní	S výstražným upozorněním na poruchu
Ostatní	Se čtecími svítilnami ve 2.řadě
Ostatní	Se sed. spoluj. vyhř.-proměn.tepl.
Ostatní	Se schopností používat naftu
Ostatní	Se stand. zadními bezp. pásy
Ostatní	Se Standardním Zavěšením
Ostatní	Se stropní svít/mapovým světlem
Ostatní	Se Světly Pro Denní Provoz
Ostatní	Se zab.ster./odstr.zad. okna
Ostatní	Se zadní parkovací pomůckou
Ostatní	Se závěsem pro tažení vpředu
Ostatní	Se závěsy pro tažení vzadu
Ostatní	Se zpozdovcem svítilny interiéru
Ostatní	Se zvukovou izolací 1
Ostatní	Sedadlo řidiče vyhř.-proměn.tepl.
Ostatní	Sklápění sedadla řidiče - páka

## Soupis výbavy vozidla

Ostatní Sklápění sedadla spolujezdce - páka

Ostatní Sng tnsv mř/dua hd dwn trn tip

Ostatní Snímač tlaku v pneu. – 433 MHZ

Ostatní Soukromé sklo

Ostatní Spare tire-215/60r 16

Ostatní Sportovní přední sedadlo

Ostatní Startér - systém Stop/Start

Ostatní Střešní nosič - chromovaný

Ostatní Studený start -25 stupňů C

Ostatní Sync III

Ostatní Systém rozhraní mob. telefonu - 4

Ostatní Tónované sklo

Ostatní Vnější klika dveří v barvě karos.

Ostatní Vnitřní obložení - PVC/koženka

Ostatní Voltage regulator-12v socket

Ostatní Vyrobeno v záv. Valencia

Ostatní Wheel hub caps-plastic painted

Ostatní With Trailer Sway Control (TSC)

Ostatní Wrapped b-pillar trim-int

Ostatní Zadní plast. nárazn. v barve karos.

Ostatní Zadní podlahový koberec

Ostatní Zař. bez snímače v před. nárazníku

Ostatní Zpětná kamera - pevná

Ostatní Žádné pojistné matice s oky

## 10. Svolávací akce

Prověřovaného vozu se mohou týkat

### Nalezené svolávací akce

**SVOLÁVACÍ AKCE** je vyhlášována výrobcem vozidla povinně ze zákona vždy, když je ohroženo zdraví, bezpečnost, i životní prostředí. Týkají se zpravidla výrobních závad vozidla, které se projeví až při jeho provozu a výrobce tímto způsobem zajišťuje jejich bezplatnou nápravu. Informace jsou čerpány z webu [Svolávačky.cz](https://svolavacky.cz) s pomocí systému RAPEX.

Uvedené svolávací akce **byly vygenerovány podle modelu, značky a roku výroby** prověřovaného vozidla, **nikoliv dle jeho VIN**. Vždy si proto v detailu akce ověřte, **zda se týkala i prověřovaného vozidla**. Zároveň si ověřte u prodejce vozidla či v autorizovaném autoservisu, zda vozidlo platné svolávací akce podstoupilo.

Svolávací akce	Datum vyhlášení	Detail
elektronika / požár	18. 08. 2019	<a href="#">Více info</a>

## 11. Kontrola barvy vozidla

Zkontrolujte, zda se aktuální barva na vozidle shoduje s barvou deklarovanou výrobcem nebo s barvou evidovanou po první registraci v ČR (případně na Slovensku). V případě, že je barva rozdílná, může se jednat o vozidlo přebarvené, ale i havarované či odcizené.

Barva vozidla	
Barva dle výrobce vozidla	Frozen White - kód PN3GZ
Barva při první registraci v ČR	BÍLÁ

## 12. Kontrola zabezpečení vozidla

Výsledkem kontroly je informace, zda Vámi prověřované vozidlo je zabezpečeno formou značení skel a registrováno v Systému OCIS. Pokud ano, sdělíme Vám vyznačený kód a datum registrace.

Informace o provedeném značení skel	24. 04. 2024
Značení skel	NE

### 13. Údaje z technického průkazu

Údaje z technického průkazu čerpáme od státních institucí a reflektují stav v okamžiku první registrace vozidla v dané zemi.

Země	Databáze
Česko	Státní registr vozidel

Technický popis - základní	
Druh vozidla	OSOBNÍ AUTOMOBIL
Druh vozidla doplnění	AC KOMBI
Datum první registrace vozidla	17.01.2020
Datum první registrace vozidla v ČR	17.01.2020
Tovární značka	FORD
Obchodní označení	MONDEO
Kategorie vozidla	M1
Výrobce motoru	FORD
Typ motoru	YLCC
Palivo	NM
Maximální výkon (kW)	110,3
Zdvihový objem (ccm)	1995
Emisní třída	EURO 6D
Barva karoserie	BÍLÁ
Maximální rychlost (km/h)	210
Maximální hmotnost povolená (kg)	2330
Maximální hmotnost přípustná (kg)	2330

Technický popis - rozšířený	
Počet míst celkem	5
Počet míst k sezení	5+
Počet náprav - z toho poháněných	2 / 1 PŘEDNÍ
Délka celková (mm)	4869
Šířka celková (mm)	1852
Výška celková (mm)	1550

Technický popis - rozšířený	
Rozvor (mm)	2850
Přípustná/povolená hmotnost náprava 1 (kg)	1200/1200
Přípustná/povolená hmotnost náprava 2 (kg)	1145/1145
Přípustná/povolená hmotnost brzděného přívěsu (kg)	1650/1650
Přípustná/povolená hmotnost nebrzděného přívěsu (kg)	750/750
Přípustná/povolená hmotnost soupravy (kg)	3980/3980
Ráfky náprava 1	7.0JX17 ET50.0
Pneumatiky náprava 1	215/55 R17 98 V
Ráfky náprava 2	7.0JX17 ET50.0
Pneumatiky náprava 2	215/55 R17 98 V
Brzdy provozní	NE
Brzdy parkovací	NE
Hluk stojícího vozidla (db)	71
Při otáčkách (ot/min)	2625
Hluk za jízdy (db)	66
Spotřeba předpis	2018/1832DG
Spotřeba paliva (l/100km)	5,6/4/4,6
Emise CO2 (g/km)	119

14. Fotky a inzerce

Nebyly nalezeny žádné záznamy o inzerci vozidla v ČR ani zahraničí.

Provozovatel systému AUTOTRACER - Cebia, spol. s r.o., upozorňuje uživatele systému, že uváděné informace byly poskytnuty do systému partnery provozovatele bez možnosti ověřit jejich správnost. Veškeré informace mají výhradně informativní charakter.

Na výsledek prověření vozidla v systému AUTOTRACER není poskytována záruka.