

Výpis z historie vozidla

Číslo kuponu pro opakovaný vstup:

7197808279

Datum aktivace kuponu:

27. 04. 2024 08:51:43

Platnost do:

27. 05. 2024 08:51:43

Tento výpis byl vytvořen dotazem do systému AUTOTRACER, který provozuje Cebia, spol. s r.o. dle platných Všeobecných podmínek pro používání systému AUTOTRACER. Poskytnuté informace je uživatel oprávněn v celém rozsahu využívat pouze pro vlastní potřebu. Jejich další šíření či upravování bez souhlasu provozovatele je zakázáno.

1. Základní údaje o vozidle



VIN

TMBER6NW9L3106977



kontrolní číslice je v pořádku

Tovární značka

ŠKODA

Model

SCALA

Typ karoserie

hatchback

Druh vozidla

osobní

Palivo

benzín

Výkon

85 kW

Objem

999 ccm

Datum výroby

11. 03. 2020


Datum 1. registrace

07. 04. 2020

VAROVÁNÍ: Poškození nalezeno

2. Kontrola najetých kilometrů

Přehled vývoje stavu tachometru vozidla obsahuje hodnoty získané z dostupných informačních systémů spolupracujících partnerů. Podle vývoje stavu tachometru v čase můžete sami posoudit, zda existuje podezření na manipulaci se stavem tachometru či nikoliv.



3. Přehled historie

Datum	Stav tachometru	Země	Popis
2020	březen	0 km	Vozidlo vyrobeno
<div> <div> <div>Datum výroby vozidla:</div> <div>11. 03. 2020</div> </div> <div> <div>Stáří vozidla:</div> <div>4 roky 1 měsíc</div> </div> <div> <div>Barva vozidla:</div> <div>Modrá Energy - kód K4</div> </div> <div> <div>Vyrobeno pro trh:</div> <div>Česko</div> </div> <div> <div>Strana řízení:</div> <div>levostranné</div> </div> </div>			
	duben	 Česko	Přihlášení vozidla v ČR
<div> <div> <div>Datum přihlášení vozidla:</div> <div>07. 04. 2020</div> </div> <div> <div>Datum 1. registrace uvedené při přihlášení:</div> <div>07. 04. 2020</div> </div> <div> <div>Doba od výroby po 1. přihlášení:</div> <div>Menší než měsíc</div> </div> <div> <div>Přihlášeno jako:</div> <div>Nové</div> </div> <div> <div>Barva vozu při přihlášení:</div> <div>MODRÁ</div> </div> </div>			
	duben	 Česko	Vystavení technického průkazu
2021	únor	19 500 km	 Česko Poškození
	březen	19 500 km	 Česko Záznam tachometru
	červenec	29 000 km	 Česko Záznam tachometru
2024	březen	98 500 km	 Česko Poškození
	březen	98 500 km	 Česko STK
<div> <div> <div>Typ kontroly:</div> <div>Pravidelná</div> </div> <div> <div>Datum kontroly:</div> <div>11. 03. 2024</div> </div> <div> <div>Číslo protokolu:</div> <div>CZ-3842-24-03-0217</div> </div> </div>			
	březen	98 500 km	 Česko Měření emisí
<div> <div> <div>Datum kontroly:</div> <div>11. 03. 2024</div> </div> <div> <div>Číslo protokolu:</div> <div>CZ-480768-24-03-0136</div> </div> </div>			

4. Kontrola poškození



Poškození nalezeno

V databázích poškozených vozů z více než 32 zemí čítající 200 milionů záznamů škodních událostí byl nalezen jeden či více záznamů o poškození prověřovaného vozidla.

Jak číst záznamy o poškození

Nalezené poškození nemusí vždy znamenat, že je vozidlo špatné. Jak odlišit drobné oděrky od závažného poškození?

- Výši škody posuzujte podle typu vozidla a jeho stáří. Ceny oprav jsou u nových a drahých vozidel výrazně vyšší než u vozidel starších/levnějších.
- Berte v potaz zemi, kde k poškození došlo. Ceny oprav jsou v západní Evropě vyšší než ve střední nebo východní Evropě.
- Dle výše škody lze poškození rozdělit do čtyř základních kategorií:
 - Do 1 000 EUR – malé škody (např. výměna čelního skla).
 - Od 1 000 EUR do 5 000 EUR – střední škody u starších/levných vozidel, malé škody u mladých/drahých vozidel.
 - Nad 5 000 EUR – větší škody u starších nebo levných vozidel.
 - Nad 10 000 EUR – větší škody u dražších nebo mladých vozidel.
- Máte-li jakékoli pochybnosti, vyžádejte si od prodávajícího dokumentaci k poškození a jeho opravě. Nejlépe také nechte vůz zkontrolovat zkušeným technikem.

Číslo záznamu 1 / 2		
Datum	02/2021	
Země	ČR	
Výše škody	75 157 CZK	
Druh události	Kalkulace nákladů na opravu	
Evidovaná místa poškození	Zadní čelo, Levá zadní strana, Pravá zadní strana	
Stav tachometru	19 500 km	
Číslo záznamu 2 / 2		
Datum	03/2024	
Země	ČR	
Výše škody	8 500 CZK	
Druh události	Kalkulace nákladů na opravu	
Evidovaná místa poškození	Pravá strana	
Stav tachometru	98 500 km	

5. Servisní záznamy

V databázích servisních úkonů nebyly nalezeny žádné záznamy. Vyžádejte si k vozidlu výpis ze servisní knihy (nejlépe z elektronické servisní knihy). Pravost servisních úkonu lze zkontrolovat přímo v autoservisu, kde byly dle servisní knihy provedeny.

6. Kontrola odcizení

Není evidováno jako odcizené

v aktuálně dostupných databázích

Sdělené údaje mají pouze informativní charakter. Cebia neodpovídá za škody vzniklé v souvislosti s využitím sdělených dat.

Zdroj	Ke dni 27. 04. 2024
 Česko - Policie	NE - není evidováno jako odcizené
 Slovensko - Policie	NE - není evidováno jako odcizené
 Maďarsko - Policie	NE - není evidováno jako odcizené
 Rumunsko - Policie	NE - není evidováno jako odcizené
 Slovinsko - Policie	NE - není evidováno jako odcizené
 Ukrajina - Policie	NE - není evidováno jako odcizené
 Kanada - Policie	NE - není evidováno jako odcizené
 Švédsko - Databáze pojišťoven	NE - není evidováno jako odcizené
 EU - Soukromé databáze*	NE - není evidováno jako odcizené

* Soukromé databáze umožňují **zpravidla** komukoliv vložit informace o odcizení.

7. Kontrola taxi

Nebylo provozováno jako taxi v ČR

V dostupných databázích bylo zjištěno, že vozidlo nebylo a v současnosti není provozováno jako vůz taxislužby.

8. Kontrola financování

Financování nenalezeno

Výsledkem dotazu je zjištění, zda vozidlo není předmětem financování (formou leasingu nebo úvěru), zástavy a zápůjčkou u uvedených společností. Data získáváme přímo z informačních systémů jednotlivých společností.

Země	Ke dni: 27. 04. 2024
Česko	NE - není evidováno

Leasingové a úvěrové společnosti	27. 04. 2024
AGRO LEASING	NE
ALD Automotive	NE
BMW_FS	NE
CASH4CAR	NE
COFIDIS	NE
ČSOB Leasing, a.s.	NE
D.S. Leasing, a.s.	NE
ESSOX LEASING	NE
FCE Credit, s.r.o.	NE
GMAC	NE
Home Credit CZ	NE
HoppyGo (carsharing *)	NE
IMPULS-Leasing	NE
Leasing České Spořitelny a.s.	NE
Mercedes-Benz	NE
MONETA Auto	NE
MONETA Leasing	NE
Oberbank Leasing	NE
Raiffeisen Leasing	NE
Toyota FS Czech	NE
UniCredit Leasing	NE
UNILEASING a.s.	NE

Leasingové a úvěrové společnosti	27. 04. 2024
VEXCAR	NE
Vltavín Leas, a.s.	NE
VWFS	NE
ZASTAV TO	NE
Zástavy Aut-Ostrava	NE

9. Seznam výbavy dle výrobce

Podrobná specifikace výbav vozidla poskytnutá jeho výrobcem obsahuje všechny prvky základní i příplatkové výbavy. Kontrolou výbavy lze odhalit úpravy vozy jako např. změnu strany řízení.

Identifikace vozidla	
Vozidlo	SKODA SCALA(NW14N5) 1.0 TSI 85kW Style
Motor	999 ccm; 1,00 L; 85 kW
Palivo	benzín
Spotřeba l/100km	6,4 / 4,2 / 5,0
Převodovka	manuální; 6 převodových stupňů

Standardní vybavení	
Bezpečnost	
ABS	
Bezpečnostní pásy na zad.sedadlech:, bezpečnostní pásy na zad.sedadlech:, bezpečnostní pásy na zad.sedadlech: 3-bodový typ	
Boční airbagy vpředu	
Brzdový asistent BAS	
Dvě výškově nastavitelné opěrky hlavy na předních sedadlech, tři výškově nastavitelné opěrky hlavy na zadních sedadlech	
Elektronické rozdělení brzdné síly EBD	
Hlavové airbagy přední a zadní sedadla	
Indikace nízkého tlaku v pneumatikách	
Isofix příprava	
Multikolizní brzdění	
Počet airbagů: 6	
Protiprokluzový systém ETC	
Přední airbag na straně řidiče, přední airbag na straně spolujezdce, s vypínáním	
Rekuperace brzdové energie motor	
Signalizace nezapnutých bezp. pásů 5	
Systém řízení stability ESP	
Systém varování před nehodou: aktivace brzdových světel, asistence brždění a vizuální/akustická výstraha	
Varování při opuštění jízdního pruhu:	

Standardní vybavení

Výškově nastavitelné bezpečnostní pásy na před.sedadlech: s napínači

Funkčnost

12v zásuvka v zavazadlovém prostoru a vpředu

4 kotoučové brzdy (včetně 2 chlazených disků)

AM/FM-rádio, RDS, digitální mediální karta, dotyková obrazovka a barevná obrazovka

Asistent rozjezdu do kopce

Automatická karta smart card / smart key včetně bezklíčového startování

Bluetooth s podporou telefonu, s podporou streamingu

Centrální zamykání: dálkové

Dálkové ovládání audia na volantu

Dálkové ovládání víka zavaz. prostoru

Denní svícení

Dynamické řízení

Elektrický posilovač řízení s progresivním účinkem

Elektronický diferenciál se zvýšenou svorností přední

Filtr pevných částic

Hlavní palivová nádrž s objemem (l) 50

Integrace mobilního telefonu Apple CarPlay, Android Auto a MirrorLink

Konzole na podlaze, částečná konzole nad předním oknem

LED světla: brzdová světla, potkávací světla, postranní blikáče, denní svícení, zadní světla a dálková světla

Manuální 6-stupňová převodovka řadící páka na podlaze, 3,770:1 první převodový stupeň (poměr), 2,000:1 druhý převodový stupeň (poměr), 1,280:1 třetí převodový stupeň (poměr), 0,970:1 čtvrtý převodový stupeň (poměr), 0,780:1 pátý převodový stupeň (poměr), 0,640:1 šestý převodový stupeň (poměr), 3,180:1 zpětný převodový stupeň (poměr), MQ200GA-6F, typ - manuální

Multifunkční displej 8,0, dotykový obrazovka, Přístrojová deska 1 a 20,3

Nastavení světel: světelný senzor, natáčecí světlomety, automatické nastavení výšky, závislé na rychlosti

Navigace přes mobilní telefon

Omezovač rychlosti

Otáčkoměr

Ovládání aplikací

Palivový systém: přímé vstřikování benzínu

Parkovací senzor vzadu, radar

Standardní vybavení

Počet reproduktorů: 8

Počítač: průměrná rychlost, průměrná spotřeba, okamžitá spotřeba a dojezd na zbyvajícím palivu

Přední pérování McPherson se stabilizátorem, pružina, zadní pérování náprava se zkrutnou příčkou, pružina

Přední zadní elektrické ovládání oken s 2 ovladači

Přední závěsné na straně řidiče, zadní na straně řidiče, na straně spolujezdce a zadní na straně spolujezdce

Připojení externích zařízení: USB

Přístrojové ukazatele: analogue & TFT

Sada na opravu pneumatik

Start/Stop

Stěrače: s dešťovým senzorem

Telematika: Výstraha před kolizí

Tempomat

Venkovní teplota

Vyhřívání ostřikovače

Komfort

Automatická klimatizace , počet klimatizovaných zón: 2

Lednička ve schránce u spolujezdce

Make-up zrcátko ve sluneční cloně řidiče a spolujezdce

Oddělené nastavení teploty pro sedadlo spolujezdce s digitálním displejem

Startovací tlačítko

Středová loketní opěrka vpředu

Ventilace: digitální display, pylový filtr a spalovací

Zatmavená skla vzadu a naboku vzadu

Exteriér

Boční před.světla pro odbočování

Elektricky nastavitelná vyhřívání zpětná zrcátka na straně řidiče, na straně spolujezdce, barva lakované, automatická clona, ukazatele směru

Chromované lišty okolo bočních oken

Pneumatiky: 205 mm šířka pláště, 50 % profil pláště, rychlostní index V, index nosnosti: 89, konvenční typ, průměr: 17

Přední a zadní kola: ráfek z lehké slitiny, 17 " průměr, 6,5 " šířka, 43,2 a 16,5

Přední mlhová světla

Standardní vybavení

Přední světlomety: elipsoidní čočka, LED žárovky a LED žárovky (dálková světla)

Sklopná zrcátka

Střešní spoiler

Typ barvy: nemetalická

Zadní dveře - výklopné

Sedadla/potahy sedadel

Počet míst k sezení: 5 v konfiguraci 2+3

Interiér

Čtecí lampičky vpředu

Držák pohárků na předním sedadle a na zadním sedadle

Koberečky:

Luxusní obložení: kůže na hlavici řadicí páky a kůže

Odkládací prostor pod sedadly na straně řidiče a na straně spolujezdce

Osvětlení zavazadlového prostoru

Pevný kryt zavazadlového prostoru

Potahy sedadel: hlavní materiál - Alcantara a doplňkový materiál - látka

Úchyt na zavazadla

Vyhřívání přední sedadla: typ - konvenční, počet el. nastavení -, na straně řidiče, na straně spolujezdce, nastavení sklonu opěradla - manuální, nastavení posuvu - manuální, nastavení výšky - manuální a nastavení bederní opěrky - manuální

Výškově nastavitelný multifunkční volant: hliník a kůže, nastavitelný v ose

Zadní sedadla: pro 3 osoby, sklopné opěradlo 60.40.00, typ - lavice, směr sezení - dopředu, počet el. nastavení - 0, sklápěcí sedák žádný a sedadlo sklopné do roviny

Zpětné zrcátko s automatickou clonou

Ostatní

Pevné zadní okno, přerušovaný chod stěračů

Volitelná výbava**Funkčnost**

Vyhřívání čelní sklo

Zadní parkovací kamera (Rear View Camera) s ostřikovačem

Volanty/interiéry/funkčnost sedadel

Dekorační lišty – Latice Grey a měděný hot-stamping

Volitelná výbava

Sedadla/potahy sedadel

Sklopné opěradlo sedadla spolujezdce

Rezervy

Rezervní kolo ocelové neplnohodnotné, zvedák vozu, klíč na kola,bez sady na opravu pneumatik

10. Svolávací akce

K prověřovanému vozu nebyly nalezeny

Žádné svolávací akce

Svolávací akce je vyhlášována výrobcem vozidla povinně ze zákona, pokud má vozidlo výrobní závadu ohrožující zdraví, bezpečnost či životní prostředí. V rámci svolávací akce je závada v autorizovaném servisu zdarma odstraněna. Data poskytuje portál [Svolávačky.cz](#) s pomocí systému RAPEX.

11. Kontrola barvy vozidla

Zkontrolujte, zda se aktuální barva na vozidle shoduje s barvou deklarovanou výrobcem nebo s barvou evidovanou po první registraci v ČR (případně na Slovensku). V případě, že je barva rozdílná, může se jednat o vozidlo přebarvené, ale i havarované či odcizené.

Barva vozidla

Barva dle výrobce vozidla

Modrá Energy - kód K4

Barva při první registraci v ČR

MODRÁ

12. Kontrola zabezpečení vozidla

Výsledkem kontroly je informace, zda Vámi prověřované vozidlo je zabezpečeno formou značení skel a registrováno v Systému OCIS. Pokud ano, sdělíme Vám vyznačený kód a datum registrace.

Informace o provedeném značení skel

27. 04. 2024

Značení skel

NE

13. Údaje z technického průkazu

Údaje z technického průkazu čerpáme od státních institucí a reflektují stav v okamžiku první registrace vozidla v dané zemi.

Země	Databáze
Česko	Státní registr vozidel

Technický popis - základní	
Druh vozidla	OSOBNÍ AUTOMOBIL
Druh vozidla doplnění	AB HATCHBACK
Datum první registrace vozidla	07.04.2020
Datum první registrace vozidla v ČR	07.04.2020
Tovární značka	ŠKODA
Obchodní označení	SCALA
Kategorie vozidla	M1
Výrobce motoru	VOLKSWAGEN AG
Typ motoru	DKR
Palivo	BA
Maximální výkon (kW)	85
Zdvihový objem (ccm)	999
Emisní třída	EURO 6D
Barva karoserie	MODRÁ
Maximální rychlost (km/h)	201
Maximální hmotnost povolená (kg)	1660
Maximální hmotnost přípustná (kg)	1660

Technický popis - rozšířený	
Počet míst celkem	5
Počet míst k sezení	5+
Počet náprav - z toho poháněných	2/1 PŘEDNÍ
Délka celková (mm)	4362
Šířka celková (mm)	1793
Výška celková (mm)	1471

Technický popis - rozšířený	
Rozvor (mm)	2636
Přípustná/povolená hmotnost náprava 1 (kg)	860/860
Přípustná/povolená hmotnost náprava 2 (kg)	830/830
Přípustná/povolená hmotnost brzděného přívěsu (kg)	1200/1200
Přípustná/povolená hmotnost nebrzděného přívěsu (kg)	600/600
Přípustná/povolená hmotnost soupravy (kg)	2860/2860
Ráfky náprava 1	6.5JX17 ET40
Pneumatiky náprava 1	205/50 R17 89V
Ráfky náprava 2	6.5JX17 ET40
Pneumatiky náprava 2	205/50 R17 89V
Brzdy provozní	NE
Brzdy parkovací	NE
Hluk stojícího vozidla (db)	69
Při otáčkách (ot/min)	3750
Hluk za jízdy (db)	69
Spotřeba předpis	2018/1832DG
Spotřeba paliva (l/100km)	6,4/4,2/5
Emise CO2 (g/km)	113

14. Fotky a inzerce

Nebyly nalezeny žádné záznamy o inzerci vozidla v ČR ani zahraničí.

Provozovatel systému AUTOTRACER - Cebia, spol. s r.o., upozorňuje uživatele systému, že uváděné informace byly poskytnuty do systému partnery provozovatele bez možnosti ověřit jejich správnost. Veškeré informace mají výhradně informativní charakter.

Na výsledek prověření vozidla v systému AUTOTRACER není poskytována záruka.