

Výpis z historie vozidla

Číslo kuponu pro opakovaný vstup:

2722005682

Datum aktivace kuponu:

16. 10. 2024 09:03:28

Platnost do:

15. 11. 2024 09:03:28

Tento výpis byl vytvořen dotazem do systému AUTOTRACER, který provozuje Cebia, spol. s r.o. dle platných Všeobecných podmínek pro používání systému AUTOTRACER. Poskytnuté informace je uživatel oprávněn v celém rozsahu využívat pouze pro vlastní potřebu. Jejich další šíření či upravování bez souhlasu provozovatele je zakázáno.

1. Základní údaje o vozidle



VIN

TMBJJ7NEXK0028101



kontrolní číslice je v pořádku

Tovární značka

ŠKODA

Model

OCTAVIA

Typ karoserie

kombi

Druh vozidla

osobní

Palivo

nafta

Výkon

110 kW

Objem

1968 ccm

Datum výroby

29. 08. 2018

Datum 1. registrace

01. 10. 2018

⚠ VAROVÁNÍ: Poškození nalezeno

2. Kontrola najetých kilometrů

Přehled vývoje stavu tachometru vozidla obsahuje hodnoty získané z dostupných informačních systémů spolupracujících partnerů. Dle vývoje grafu můžete sami posoudit, zda existuje podezření na manipulaci se stavem tachometru či nikoliv.





Doporučení:

V systému nemusí být k dispozici všechny záznamy stavů tachometru z historie provozu vozidla.

Pokud u vozidla není průběžně zaznamenána celá historie kilometrového nájezdu v čase, **doporučujeme** zkontrolovat záznamy tachometru také v servisní knize, nebo vozidlo nechat zkontrolovat v autorizovaném autoservisu. Tento postup doporučujeme především u vozidel, kde je mezi stavy tachometru časový úsek delší než dva roky.



3. Přehled historie

Datum	Stav tachometru	Země	Popis	
2018	srpen	0 km	Vozidlo vyrobeno	
<div><div>Datum výroby vozidla:29. 08. 2018</div><div>Stáří vozidla:6 let 1 měsíc</div><div>Barva vozidla:Černá Magic s perleťovým efektem - kód 1Z</div><div>Vyrobeno pro trh:Německo</div><div>Strana řízení:levostranné</div></div>				
	září	5 km	 Německo	Záznam tachometru
	říjen			Uvedeno do provozu
<div><div>Datum 1. registrace vozidla:01. 10. 2018</div><div>Doba od výroby po 1. registraci:1 měsíc</div></div>				
2019	červenec	32 000 km	 Německo	Záznam tachometru
2020	květen	63 000 km	 Německo	Záznam tachometru
	říjen		 Německo	Poškození




2021

leden	86 500 km	 Německo	 Poškození
duben	87 000 km	 Česko	Evidenční kontrola



Datum kontroly: 07. 04. 2021
Číslo protokolu: CZ-3521-21-04-0125

duben	 Česko	Přihlášení vozidla v ČR
-------	---	-------------------------

Datum přihlášení vozidla: 30. 04. 2021
Datum 1. registrace uvedené při přihlášení: 01. 10. 2018
Přihlášeno jako: Ojeté
Barva vozu při přihlášení: ČERNÁ

duben			Česko	Vystavení technického průkazu
červenec	90 500 km		Česko	Záznam tachometru
srpen	90 500 km		Česko	Záznam tachometru

2022

říjen	119 000 km	 Česko	Záznam tachometru
prosinec	121 000 km	 Česko	STK

Typ kontroly: Pravidelná
Datum kontroly: 01. 12. 2022
Číslo protokolu: CZ-3635-22-12-0005

prosinec	121 000 km	 Česko	Měření emisí
----------	------------	---	--------------

Datum kontroly: 01. 12. 2022
Číslo protokolu: CZ-461016-22-12-0003

2023

říjen	142 000 km	 Česko	Záznam tachometru
-------	------------	---	-------------------

2024

únor	145 500 km	 Česko	Záznam tachometru
------	------------	---	-------------------

4. Kontrola poškození

Poškození nalezeno

V databázích poškozených vozů z více než 32 zemí čítající 200 milionů záznamů škodních událostí **byl nalezen** jeden či více záznamů o poškození prověřovaného vozidla.

Jak číst záznamy o poškození

Nalezené poškození nemusí vždy znamenat, že je vozidlo špatné. Jak odlišit drobné oděrky od závažného poškození?




- Výši škody posuzujte podle **typu vozidla a jeho stáří**. Ceny oprav jsou u nových a drahých vozidel výrazně vyšší než u vozidel starších/levnějších.
- Berte v potaz **zemi**, kde k poškození došlo. Ceny oprav jsou v západní Evropě vyšší než ve střední nebo východní Evropě.
- Dle **výše škody** lze poškození rozdělit do čtyř základních kategorií:
 - Do 1 000 EUR – malé škody (např. výměna čelního skla).
 - Od 1 000 EUR do 5 000 EUR – střední škody u starších/levných vozidel, malé škody u mladých/drahých vozidel.
 - Nad 5 000 EUR – větší škody u starších nebo levných vozidel.
 - Nad 10 000 EUR – větší škody u dražších nebo mladých vozidel.
- Máte-li jakékoli pochybnosti, vyžádejte si od prodávajícího **dokumentaci k poškození** a jeho opravě. Nejlépe také nechte vůz zkontrolovat zkušeným technikem.

Číslo záznamu 1 / 2

Datum	10/2020
Země	Německo
Výše škody	511 EUR
Druh události	Kalkulace nákladů na opravu
Poznámka	U vozidla evidujeme kalkulaci poškození vytvořenou pojišťovnou nebo autoservisem, u které neznáme detail (místo poškození). Věnujte prosím pozornost prohlídce vozidla.

Číslo záznamu 2 / 2

Datum	01/2021
Země	Německo
Výše škody	20 133 EUR
Druh události	Ekonomická totální škoda *
Stav tachometru	86 500 km

AUTOonline
The Value ExpertsAUTOonline
The Value Experts

*) Definice **Ekonomické totální škody** se může lišit v různých státech i pojišťovnách. **I když je škoda takto vyhodnocena, nemusí to nutně znamenat, že vozidlo bylo nepojízdné nebo neopravitelné.** Představuje totiž takovou škodu na vozidle, jejíž oprava je dle podmínek pojišťovny neekonomická (tzn. že částka za opravu vozidla se blíží nebo je vyšší než hodnota vozidla v době škody). V každém případě doporučujeme podrobnou kontrolu vozidla.

Upozornění: V systému nemusí být k dispozici informace o všech poškozeních vozidla, některé škody nejsou hlášeny pojišťovnám, nebo nejsou v rámci online prověření dostupné. Doporučujeme tedy pečlivou prohlídku vozidla, ideálně s pomocí kvalifikovaného mechanika nebo ve vámi vybraném servisu. Taková prohlídka může odhalit další poškození nebo je vyloučit.

5. Kontrola odcizení

Není evidováno jako odcizené

v aktuálně dostupných databázích

Sdělené údaje mají pouze informativní charakter. Cebia neodpovídá za škody vzniklé v souvislosti s využitím sdělených dat.

Zdroj	Ke dni 16. 10. 2024
 Nizozemsko - Policie	NE - není evidováno jako odcizené
 Česko - Policie	NE - není evidováno jako odcizené
 Slovensko - Policie	NE - není evidováno jako odcizené
 Maďarsko - Policie	NE - není evidováno jako odcizené
 Rumunsko - Policie	NE - není evidováno jako odcizené
 Slovinsko - Policie	NE - není evidováno jako odcizené
 Ukrajina - Policie	NE - není evidováno jako odcizené
 Kanada - Policie	NE - není evidováno jako odcizené
 Švédsko - Databáze pojišťoven	NE - není evidováno jako odcizené
 EU - Soukromé databáze*	NE - není evidováno jako odcizené

* Soukromé databáze umožňují **zpravidla** komukoliv vložit informace o odcizení.

6. Kontrola taxi

Nebylo provozováno jako taxi v ČR

V dostupných databázích bylo zjištěno, že vozidlo nebylo a v současnosti není provozováno jako vůz taxislužby.

7. Kontrola financování

Financování nenalezeno

Výsledkem dotazu je zjištění, zda vozidlo není předmětem financování (formou leasingu nebo úvěru), zástavy a zápůjčkou u uvedených společností. Data získáváme přímo z informačních systémů jednotlivých společností.

Země	Ke dni: 15. 10. 2024
Česko	NE - není evidováno

Leasingové a úvěrové společnosti	15. 10. 2024
AGRO LEASING	NE
Ayvens (dříve ALD)	NE
BMW_FS	NE
CASH4CAR	NE
COFIDIS	NE
ČSOB Leasing, a.s.	NE
D.S. Leasing, a.s.	Neověřeno
ESSOX LEASING	NE
FCE Credit, s.r.o.	NE
GMAC	NE
Home Credit CZ	NE
HoppyGo (carsharing *)	NE
IMPULS-Leasing	NE
Leasing České Spořitelny	NE
Mercedes-Benz	NE
MONETA Auto	NE
MONETA Leasing	NE
Oberbank Leasing	NE
Raiffeisen Leasing	NE
Toyota FS Czech	NE
UniCredit Leasing	NE
UNILEASING a.s.	NE

Leasingové a úvěrové společnosti	15. 10. 2024
VEXCAR	NE
Vltavín Leas, a.s.	NE
VWFS	NE
ZASTAV TO	NE
Zástavy Aut-Ostrava	NE

8. Seznam výbavy dle výrobce

Jedná se o dostupné informace základních parametrů, standardní a případně doplňkové výbavy z výroby. Kontrolou výbavy lze odhalit úpravy vozidla jako např. změnu strany řízení.

Identifikace vozidla	
Značka	Škoda
Název modelu	Octavia III Combi
Označení modelu	OCT.COM STY TD110/2.0A7F
Modelový rok	2019
Datum výroby	29.08.2018
Datum prodeje	01.10.2018
Kód barvy	1Z
Barva	Černá Magic s perleťovým efektem
Kód barvy střechy	1Z
Kód převodovky	TDH
Kód motoru	DFFA
Objem ccm	1968
Objem(l)	2,00
Výkon(kW)	110
Počet válců	4
Země	Prodejní program NĚMECKO
Iso název země	Německo
Řazení	AUT
Kód řízení	LHD
Prodejní typ	5E548D

Soupis výbavy vozidla	
"Multimédia"Video/DVD/Notebook-připojení	Bez multimédií ve vozidle ale s Mirror Link
Adaptér (k tažnému zařízení)	S adaptérem
Agregát	4-vál. diesel. motor 2,0L Agregát 04L.B
Airbag	Airbag řidiče a spolujezdce s kolenním airbagem a vypínáním airbagu spolujezdce

Soupis výbavy vozidla	
Akční provedení	Žádné akční provedení
Alternativní pohon	Bez alternativního pohonu
Antény	Anténa s příjmem AM/FM "Diversity"
Asistent přední	Čelní asistent včetně City ANB bez aktivního tempomatu
Asistent rozpoznání únavy	Bez identifikace únavy
Asistent změny stopy	Bez asistenta při změně jízdního pruhu
Baterie	Baterie 380A (68Ah)
Bederní podložka opěradel předních a zadních sedaček	Bederní opěra v předních sedadlech, ručně nastavitelná
Boční a zadní okna	Boční skla tónovaná od B-sloupku a zadní tmavě zabarvené
Boční airbag	Boční airbag vpředu a hlavový airbag
Brzdový systém	Elektronický program stability ESP
CD-Rom/DVD/SD-karta	Integrované zařízení pro ukládání dat EU
COC dokumenty	COC-dokument 28
Čelní okno	Vrstvené čelní sklo vyhřívané, tónované
Dálková regulace sklonu světlometu	S dálkovou regulací polohy světlometu automatická/dynamická AFS 1
Dekorační obložení	Dekorační obložení - hliníkové
Dělicí stěna	Síťová dělicí stěna
Díly se zvláštní povrchovou úpravou	Vnější zpětné zrcátko a další díly v barvě vozu
Dodatečné obutí	Bez dodatečného obutí
Dodavatelé pneumatik	Dodavatelé pneumatik pro země EU
Druh náhonu	Přední náhon
Druh zadních brzd	Kotoučové brzdy zadní
Držák na brýle	Držák na brýle
Dveře	4-dveřové provedení
ECO-funkce pro jízdní profil a výběr řízení	Bez ECO funkce
Elektrické rozhraní pro externí použití	Elektrické rozhraní pro externí použití, USB (možnost připojení iPod)
Elektromotor	Bez elektrického motoru(hybrid)
Generátory	Alternátor 180A
Hlavice řadicí páky	Hlavice řadicí páky z kůže

Soupis výbavy vozidla

Hlavní světlomety	LED- Hlavní světlomety s natočením v zatáčkách (spec. zesílená sig.denních světel)
Hlavové opěrky	Hlavové opěrky vpředu
Hlavové opěrky vzadu	Hlavové opěrky zadní 3 kusy
Hmotnostní třídy pro přední nápravu	Okruh pérování 06
Hmotnostní třídy pro zadní nápravu	Váhová třída "7" pro zadní nápravu
Houkačka	S dvoutónovou houkačkou
Charisma	Bez "drive select"
Chladicí box	Chlazená schránka
Chladivo	Chladivo HFO1234yl
Chlazení motoru	Chlazení motoru - provedení 1
Chromový paket	Chromový paket
Indikátor prohlídek vozidla	Interval prohlídek vozidla 30000 km nebo 2 roky (variabilní)
Intervalový spínač stíračů	Intervalový spínač stěračů se světelný/dešťovým senzorem
Kamera/distanční sensor	Bez kamery a distančního senzoru (asistenční systém řidiče)
Kamerový systém/Senzorika okolí	Bez kamerového systému/senzorů nehody
Kategorisierung Reifen	Kategorie 8
Klíček s osvětlením	Klíček s dálkovým ovládáním zamykání vozu
Klimatické oblasti	Standardní klimatické oblasti
Kola	Disk z lehké slitiny 7 1/2J x 18
Kompas/ukazatel dopravního značení	Bez ukazatele dopravního značení
Koncové mlhové světlo	Koncové mlhové světlo
Kontrola bezpečnostních pásů	S optickou a akustickou kontrolou zapnutí bezpečnostního pásu
Kontrola opotřebení brzdového obložení	Bez kontroly opotřebení brzdového obložení
Kontrola tlaku v pneumatikách	Kontrola tlaku v pneumatikách
Kryt zátky palivové nádrže, uzamykatelný	Víčko palivové nádrže
Kryty kol	Se zakrytím pro kola z lehké slitiny
Kuřácké provedení	Nekuřácké provedení
Lakování	Normální lakování
Levostranný / pravostranný provoz	Pravosměrný provoz
Loketní opěra	Loketní opěra vpředu

Soupis výbavy vozidla

Madlo ruční brzdy	Madlo ruční brzdy z kůže
Místo dokončení	Místo dokončení-standardní
Mlhový světlomet/dodatečný světlomet	Mlhové přední světlomety a světlomet s s natáčením do zatáčky
Množství paliva	Sériová prvotní náplň paliva
Modul platformy-podlaha zadní	Modul podlahy zadní - provedení 4
Motory	4-vál.turbodiesel 2,0 L/110 KW(4V) TDI Common-Rail Agregát:TS1/TR1/T0P/T0N/T13/T29/TM4
Multifunkční ukazatel	Multifunkční ukazatel/palubní počítač "Colour"
Nádoba na aktivní uhlí	Bez nádobky na aktivní uhlí s SCR
Nákladová podlaha vzadu	Bez nákladové podlahy
Nálepka (určení dle zákazníka, bez akčních provedení)	Bez nálepek a emblému
Nárazník	Nárazník Sport
Nářadí a zvedák vozu	Sada nářadí
Nasávání čerstvého vzduchu do vnitřního prostoru	Filtr s aktivním uhlím
Nastavení sedadel	Mechanické výškové seřizování obou předních sedadel
Nástupní lišty	Prahy dveří bez ochranné fólie
Navigační přístroj	Navigační přístroj-High
Nezávislé topení	Nezávislé topení s dálkovým ovládáním
Odkládací paket	Odkládací kapsa 3
Ochrana chodců	Rozšířená a proaktivní ochrana chodců
Ochrana laku / ochrana při transportu	Ochranná fólie při transportu (min.ochr) s dodatečným transportním ochranným opatřením
Ochrana podvozku	Bez přídatné spodní ochrany pohonné jednotky
Omývací zařízení světlometů	S omývacím zařízením světlometu
Online služby	S online službami(NAR)
Opatření pro tlumení hluku v interiéru	Rozšířené opatření pro tlumení hluku v interiéru
Opatření vnějšího hluku	Vnější zvuk Standard
Osvětlení prostoru pro nohy	Osvětlení prostoru pro nohy vpředu a vzadu
Osvětlení zavazadlového prostoru	Osvětlení zavazadlového prostoru
Osvětlovací paket (vnitřní osvětlení)	Osvětlovací paket Ambiente provedení 2
Ovládání oken	Elektrické ovládání oken s pojistkou proti sevření

Soupis výbavy vozidla

Ovládání řeči / řízení hlasem	Hlasové ovládání
Ovládání vnějších zpětných zrcátek	Vnější zpětná zrcátka, el. sklopná, el. nastavitelná, vyhřívaná
Ovládání zámku zadní kapoty/víka	Zadní výklopné dveře (snadnější ovládání s posilovačem)
Ozdobné lišty	Ozdobné lišty
Palivový systém	Palivový systém pro diesel
Parkovací brzda	Ruční parkovací brzda
Pedálové ústrojí	Pedálové ústrojí "Standard"
Pneumatiky	Pneumatiky 225/40 R18 92Y xl
Pomoc při rozjezdu	S pomocí usnadňující rozjezd
Pomocné parkovací zařízení	Pomocné parkovací zařízení vpředu a vzadu
Potah podlahy zavazadlového prostoru	Potah podlahy zavazadlového prostoru, komfortní
Potahy sedadel	Potah sedadel - kůže/látka
Prodejní program zemí	Prodejní program NĚMECKO
Prodloužený servisní interval	Prodloužený servisní interval
Provedení brzd vpředu	Kotoučové brzdy vpředu - Geomet D
Provozní napětí	Provozní napětí 12 V a 230V
Provozní návod	Provozní návod NĚMECKY
Pružné popruhy (pavouk) pro upoutání zavazadel	Bez sítě k upevnění nákladu
Přední sedadla	Normální sedadla vpředu
Předváděcí výbava	Základní výbava
Přenášecí frekvence	Přenášecí frekvence 433,92 až 434,42 MHz
Převodovka - popis	7-stupňová automatická převodovka
Přídavná výstražná světla	Varovná světla v předních dveřích
Přídavné tlumení vnějšího hluku	Přídavné tlumení vnějšího hluku
Přídavné topení	Bez tepelného akumulátoru/přídavného topení
Přídavné upevnění dětské sedačky	Přídavné upevnění dětské sedačky pro systém ISO FIX
Příprava vestavby pro vysílačku	Bez přípravy pro vestavbu vysílačky
Přístroje na přístrojové desce	Přístrojová výbava v km/h
Rádía	.

Soupis výbavy vozidla

Regionální kódy pro rádio	Regionální kód " ECE " pro Rádio
Reproduktory	8 reproduktorů (pasivní)
Rezervní kolo	Set na opravu pneumatik
Rozdělení tříd vozu pro agregáty/*P-díly	Rozdělení tříd vozu -5E0-
Rozšířený bezpečnostní systém	Bez rozšířeného bezpečnostního systému
Rozvor	Rozvor
Řídící kódy	Cenová podpora
Řídící kódy	Region
Řízení	Řízení s posilovačem se závislostí posilovacího účinku na rychlosti Servotronic
SBBR-Svítilny	Zadní skupinové svítilny s diodami (LED)
Silné zvukové zařízení	Bez silného zvukového zařízení a regulace intervalu tónu
Sklopný stolek	Bez sklopného stolku na opěradle předního sedadla
Skupiny zemí	Bez nabíjecí zásuvky
Sluneční clony	Sluneční clona s make-up zrcátkem, osvětlená na straně spolujezdce
Sluneční stahovací clony zadního/bočních oken	Bez stahovací ochranné sluneční clony
Speciální nálepky/štítky	Nálepka/štítek německy-francouzsky- holandsky
Specifické díly pro země z důvodu předpisů	Sada dílů bez specifických předpisů země určení
Specifikace vozu	Žádné zvláštní vozidlo, standardní provedení
Spínání jízdního osvětlení	Denní tlumené světlo s asistenčním světlem a funkcí "coming home"
Stabilizátor přední	Stabilizátor vpředu
Stabilizátor vzadu	Bez stabilizátoru vzadu
Start/Stop-zařízení/rekuperace	Start/Stop zařízení s rekuperací
Stírací a omývací zařízení zadního okna	Stěrač zadního okna s ostřikovačem a cyklovačem
Střední konzola	Střední konzola
Střešní nosič/nosič zavazadel	Střešní nosič
Střešní okno	Bez střešního okna (plná střecha)
Světlo na čtení	2 světla na čtení vpředu
Systém pro sledování vozidla	Bez systému sledování vozidla (Vehicle-Tracing System)
Systém světelného asistenta	Bez světelného systému

Soupis výbavy vozidla

Systémy na ochranu proti odcizení	Imobilizér elektronický
Telefon	Komfortní telefonie s externí anténou a (rSAP)
Tlumení podvozku přední	Tlumení přední
Tlumení podvozku zadní	Tlumení zadní, základní 1
Tlumič kmitů pro volant	Bez dynamického tlumiče volantu
Topení a klimatizace	Climatronic s regulací vzduchu, bez freonů
TV příjem / digitální radiopřijem	Digitální radiopřijem
Typ karoserie	Kombi=variant
Typový štítek	Se speciálním typovým štítkem pro Evropské společenství pro M1-Pkw
Ukazatel poruch funkcí	Bez přídatného ukazatele poruch funkcí
Ukazatel stavu kapaliny	Ukazatel nedostatku kapaliny v nádobce pro ostřikovače
Umístění řízení	Levostranné řízení
Upevnění dětské sedačky vpředu	Bez upevnění dětské sedačky (ISOFIX) vpředu
Úprava karoserie pro zvýšené bezpečnost. požadavky	Bez zvláště vyztužené karosérie
Úroveň výbavy	Luxusní výbava
Uvolnění opěradel předních sedadel	Bez uvolnění opěradel předních sedadel
Uvolňování zadního sedadla	Standardní odblokování zadního sedadla
Uzávěrka diferenciálu	Uzávěrka diferenciálu (XDS) dynamická trakční pomoc
Vak na lyže	Bez vaku na lyže ve vnitřním prostoru
Varianty	Varianta základní výbava
Vestavba specifických dílů pro vůz	Díly pro zástavbu převodovky "DQ381" -- Díly pro motorová vozidla --
Víka/poličky v zavazadlovém prostoru	Odkládací schránka v kufru
Vkládané koberečky	Bez vkládaných koberečků
Vnější zpětné zrcátko vlevo	Vnější zpětné zrcátko vlevo, konvexní
Vnější zpětné zrcátko vpravo	Zpětné zrcátko vpravo, konvexní
Vnitřní zpětné zrcátko	Vnitřní zpětné zrcátko automaticky odcloněné
Volant	Kožený sportovní multifunkční volant s Tiptronic
Vyhřívání trysky ostřikovače	S vyhříváními tryskami ostřikovače skla
Vyhřívání sedadel	Vyhřívání předních a zadních sedadel s oddělenou regulací

Soupis výbavy vozidla

Výplně dveří	Výplň dveří
Zadní část výfuku	Zadní díl výfuku standard
Zadní náprava	Zadní náprava standard
Zadní sedadla	Zadní sedadlo nedělené, zadní opěradlo s loketní opěrou dělené a sklopné
Zadní spoiler	Bez zadního spoileru
Záchytné systémy vpředu	3-bodový samonavíjecí bezpečnostní pás vpředu
Zakrytí zavazadlového prostoru	Zakrytí zavazadlového prostoru - rolo
Zamykání dveří a víka	Centrální zamykání s dálkovým ovládáním, vnitřním ovládáním, bez bezpeč. pojistky
Zamykání šroubu kol	Šrouby kol Standard
Zařízení pro udržování rychlosti	Zařízení pro udržování konstantní rychlosti - elektronické
Zástěrky	Bez zástěrek
Zásuvka v kufru	12 V zásuvka v zavazadlovém prostoru
Závěsné zařízení	Závěsné zařízení s odnímatelnou hlavici
Země typových zkoušek	Země typových zkoušek-NĚMECKO
Ostatní	Baterie 380A (68 Ah)
Ostatní	bez dodatečného obutí
Ostatní	Bez přídavné spodní ochrany pohonné jednotky
Ostatní	bez rolety protisluneční
Ostatní	Bez systému sledování vozidla (Vehicle-Tracing System)
Ostatní	bez zvláštních opatření na karoserii
Ostatní	Boční airbag vpředu a hlavový airbag
Ostatní	Businesspaket Columbus IO 3 Jahre
Ostatní	Dveře zavazadlového prostoru s el. otevíráním a zavíráním
Ostatní	Exhalační předpis EU6 AG/H/I
Ostatní	Filtr s aktivním uhlím
Ostatní	Guide & Inform, contract dur.: 3 years, and Security & Service Plus, 1 year incl. Security & Service Basic, 10 years
Ostatní	Chladivo R1234yf
Ostatní	Interval prohlídek vozidla 30000 km nebo 2 roky (variabilní)
Ostatní	Kola z lehké slitiny "ALARIS" 7,5J x 18" - 4 ks

Soupis výbavy vozidla

Ostatní	Levostranné řízení
Ostatní	Licht und Sicht
Ostatní	Loketní opěra vpředu "JUMBO BOX" + 2 zadní USB
Ostatní	Mírné klima
Ostatní	Místo dokončení-standardní
Ostatní	Navigační přístroj-High
Ostatní	Nezávislé přídavné topení s dálkovým ovládáním
Ostatní	Nezávislé topení s dálkovým ovládáním
Ostatní	Pedálové ústrojí "Standard"
Ostatní	prenaseci frekvence 433,92 az 434,42 Mhz
Ostatní	provedeni nekuracke
Ostatní	Provozní návod NĚMECKY
Ostatní	Přístrojová výbava, údaje v KM/H
Ostatní	Radiovy příjem digitalní
Ostatní	S dvoutónovou houkačkou
Ostatní	S imobilisérem
Ostatní	S omývacím zařízením světlometu
Ostatní	Sada na opravu pneumatik
Ostatní	Se speciálním typovým štítkem pro Evropské společenství pro M1-Pkw
Ostatní	Síťová dělící stěna
Ostatní	Soukromé nouzové volání
Ostatní	Standardní klimatické oblasti
Ostatní	Tažné zařízení s odnímatelnou hlavicí a adaptérem
Ostatní	Varianta základní výbava
Ostatní	Vnitřní zpětné zrcátko automaticky odcloněné
Ostatní	Vyhřívání vrstvené čelní sklo
Ostatní	Vyhřívání předních a zadních sedadel
Ostatní	Vyhřívání předních a zadních sedadel s oddělenou regulací
Ostatní	W/o heat accumulator/auxiliary heating
Ostatní	Zadní díl výfuku standard

Soupis výbavy vozidla	
Ostatní	Žádné zvláštní vozidlo, standardní

Upozornění: V systému nemusí být v některých případech k dispozici kompletní výbava vozidla.

9. Svolávací akce

Prověřovaného vozu se mohou týkat

Nalezené svolávací akce

SVOLÁVACÍ AKCE je vyhlášována výrobcem vozidla povinně ze zákona vždy, když je ohroženo zdraví, bezpečnost, i životní prostředí. Týkají se zpravidla výrobních závad vozidla, které se projeví až při jeho provozu a výrobce tímto způsobem zajišťuje jejich bezplatnou nápravu. Informace jsou čerpány z webu [Svolávačky.cz](#) s pomocí systému RAPEX.

Uvedené svolávací akce **byly vygenerovány podle modelu, značky a roku výroby** prověřovaného vozidla, **nikoliv dle jeho VIN**. Vždy si proto v detailu akce ověřte, **zda se týkala i prověřovaného vozidla**. Zároveň si ověřte u prodejce vozidla či v autorizovaném autoservisu, zda vozidlo platné svolávací akce podstoupilo.

Svolávací akce	Datum vyhlášení	Detail
airbag / zranění	22. 11. 2019	Více info
sedadla / zranění	17. 02. 2019	Více info

10. Kontrola barvy vozidla

Zkontrolujte, zda se aktuální barva na vozidle shoduje s barvou deklarovanou výrobcem nebo s barvou evidovanou po první registraci v ČR (případně na Slovensku). V případě, že je barva rozdílná, může se jednat o vozidlo přebarvené, ale i havarované či odcizené.

Barva vozidla	
Barva dle výrobce vozidla	Černá Magic s perleťovým efektem - kód 1Z
Barva při první registraci v ČR	ČERNÁ

11. Kontrola zabezpečení vozidla

Výsledkem kontroly je informace, zda Vámi prověřované vozidlo je zabezpečeno formou značení skel a registrováno v Systému OCIS. Pokud ano, sdělíme Vám vyznačený kód a datum registrace.

Informace o provedeném značení skel	16. 10. 2024
Značení skel	NE

12. Údaje z technického průkazu

Údaje z technického průkazu čerpáme od státních institucí a reflektují stav v okamžiku první registrace vozidla v dané zemi.

Země	Databáze
Česko	Státní registr vozidel

Technický popis - základní	
Druh vozidla	OSOBNÍ AUTOMOBIL
Druh vozidla doplnění	AC KOMBI
Datum první registrace vozidla	01.10.2018
Datum první registrace vozidla v ČR	30.04.2021
Tovární značka	ŠKODA
Obchodní označení	OCTAVIA
Kategorie vozidla	M1
Výrobce motoru	VOLKSWAGEN AG
Typ motoru	DFF
Palivo	NM
Maximální výkon (kW)	110
Zdvihový objem (ccm)	1968
Emisní třída	EURO 6D
Barva karoserie	ČERNÁ
Maximální rychlost (km/h)	213
Maximální hmotnost povolená (kg)	1984
Maximální hmotnost přípustná (kg)	1984

Technický popis - rozšířený	
Počet míst celkem	5
Počet míst k sezení	5+
Počet náprav - z toho poháněných	2/1 PŘEDNÍ
Délka celková (mm)	4667
Šířka celková (mm)	1814
Výška celková (mm)	1455

Technický popis - rozšířený	
Rozvor (mm)	2667
Přípustná/povolená hmotnost náprava 1 (kg)	1040/1040
Přípustná/povolená hmotnost náprava 2 (kg)	980/980
Přípustná/povolená hmotnost brzděného přívěsu (kg)	1600/1600
Přípustná/povolená hmotnost nebrzděného přívěsu (kg)	710/710
Přípustná/povolená hmotnost soupravy (kg)	3584/3584
Ráfky náprava 1	7.5JX18 ET51
Pneumatiky náprava 1	225/40 R18 92Y
Ráfky náprava 2	7.5JX18 ET51
Pneumatiky náprava 2	225/40 R18 92Y
Brzdy provozní	NE
Brzdy parkovací	NE
Hluk stojícího vozidla (db)	70
Při otáčkách (ot/min)	2375
Hluk za jízdy (db)	71
Spotřeba předpis	2017/1347AG
Spotřeba paliva (l/100km)	5,3/4/4,5
Emise CO2 (g/km)	117

13. Fotky a inzerce

Nebyly nalezeny žádné záznamy o inzerci vozidla v ČR ani zahraničí.

Provozovatel systému AUTOTRACER - Cebia, spol. s r.o., upozorňuje uživatele systému, že uváděné informace byly poskytnuty do systému partnery provozovatele bez možnosti ověřit jejich správnost. Veškeré informace mají výhradně informativní charakter.

Na výsledek prověření vozidla v systému AUTOTRACER není poskytována záruka.