

Výpis z historie vozidla

Číslo kuponu pro opakovaný vstup:

9308072897

Datum aktivace kuponu:

12. 02. 2025 09:43:30

Platnost do:

14. 03. 2025 09:43:30

Tento výpis byl vytvořen dotazem do systému AUTOTRACER, který provozuje Cebia, spol. s r.o. dle platných Všeobecných podmínek pro používání systému AUTOTRACER. Poskytnuté informace je uživatel oprávněn v celém rozsahu využívat pouze pro vlastní potřebu. Jejich další šíření či upravování bez souhlasu provozovatele je zakázáno.

1. Základní údaje o vozidle



VIN

WV1ZZZ2KZHX129897

Tovární značka
VOLKSWAGENDruh vozidla
užitkovýObjem
1197 ccmModel
CADDYPalivo
benzínDatum výroby
22. 03. 2017Typ karoserie
skříňVýkon
62 kWDatum 1. registrace
31. 05. 2017**VAROVÁNÍ: Financované vozidlo**


2. Kontrola najetých kilometrů

Přehled vývoje stavu tachometru vozidla obsahuje hodnoty získané z dostupných informačních systémů spolupracujících partnerů. Dle vývoje grafu můžete sami posoudit, zda existuje podezření na manipulaci se stavem tachometru či nikoliv.




Doporučení:

V systému nemusí být k dispozici všechny záznamy stavů tachometru z historie provozu vozidla.

Pokud u vozidla není průběžně zaznamenána celá historie kilometrového nájezdu v čase, **doporučujeme** zkontrolovat záznamy tachometru také v servisní knize, nebo vozidlo nechat zkontrolovat v autorizovaném autoservisu. Tento postup doporučujeme především u vozidel, kde je mezi stavy tachometru časový úsek delší než dva roky.



3. Přehled historie

Datum	Stav tachometru	Země	Popis
2017	březen	0 km	Vozidlo vyrobeno
<div><div>Datum výroby vozidla:22. 03. 2017</div><div>Stáří vozidla:7 let 10 měsíců</div><div>Barva vozidla:candy bílá - kód B9A</div><div>Vyrobeno pro trh:Není k dispozici</div><div>Strana řízení:levostranné</div></div>			
	květen	 Česko	Přihlášení vozidla v ČR
<div><div>Datum přihlášení vozidla:31. 05. 2017</div><div>Datum 1. registrace uvedené při přihlášení:31. 05. 2017</div><div>Doba od výroby po 1. přihlášení:2 měsíce</div><div>Přihlášeno jako:Nové</div><div>Barva vozu při přihlášení:BÍLÁ</div></div>			
	květen	 Česko	Vystavení technického průkazu
2018	únor	 Česko	Záznam tachometru
	říjen		Záznam tachometru
2019	červenec		Záznam tachometru
2020	červenec		Záznam tachometru

2021

květen

22 000 km

 Česko

STK

Typ kontroly:

Pravidelná

Datum kontroly:

31. 05. 2021

Číslo protokolu:

CZ-3236-21-05-0784

květen

22 000 km

 Česko

Měření emisí

Datum kontroly:

31. 05. 2021

Číslo protokolu:

CZ-420820-21-05-0467

září

23 000 km

Záznam tachometru

2022

červenec

25 500 km

Záznam tachometru

2023

květen

28 000 km

 Česko

STK

Typ kontroly:

Pravidelná

Datum kontroly:

23. 05. 2023

Číslo protokolu:

CZ-3234-23-05-1740

květen

28 000 km

 Česko

Měření emisí

Datum kontroly:

23. 05. 2023

Číslo protokolu:

CZ-420726-23-05-0495

4. Kontrola poškození

Nebyly nalezeny záznamy o poškození

V databázích poškozených vozů z více než 32 zemí čítající 200 milionů záznamů škodních událostí **nebyly nalezeny** záznamy o poškození prověřovaného vozidla.

I přesto vám doporučujeme pečlivou prohlídku vozidla, ideálně s pomocí kvalifikovaného mechanika nebo ve vámi vybraném servisu. Taková prohlídka může předchodit poškození jednoznačně odhalit nebo vyloučit.

Upozornění: Systém AUTOTRACER nemusí mít k dispozici informace o všech poškozeních vozidla, některé škody nejsou hlášeny pojišťovnám, nebo nejsou v rámci online prověření dostupné.

5. Kontrola odcizení

Není evidováno jako odcizené

v aktuálně dostupných databázích

Sdělené údaje mají pouze informativní charakter. Cebia neodpovídá za škody vzniklé v souvislosti s využitím sdělených dat.

Zdroj	Ke dni 12. 02. 2025
 Nizozemsko - Policie	NE - není evidováno jako odcizené
 Česko - Policie	NE - není evidováno jako odcizené
 Slovensko - Policie	NE - není evidováno jako odcizené
 Maďarsko - Policie	NE - není evidováno jako odcizené
 Rumunsko - Policie	NE - není evidováno jako odcizené
 Slovinsko - Policie	NE - není evidováno jako odcizené
 Ukrajina - Policie	NE - není evidováno jako odcizené
 Kanada - Policie	NE - není evidováno jako odcizené
 EU - Soukromé databáze*	NE - není evidováno jako odcizené

* Soukromé databáze umožňují **zpravidla** komukoliv vložit informace o odcizení.

6. Kontrola taxi

Nebylo provozováno jako taxi v ČR

V dostupných databázích bylo zjištěno, že vozidlo nebylo a v současnosti není provozováno jako vůz taxislužby.

7. Kontrola financování

Vůz je financován

Výsledkem dotazu je zjištění, zda vozidlo není předmětem financování (formou leasingu nebo úvěru), zástavy a zápůjčkou u uvedených společností. Data získáváme přímo z informačních systémů jednotlivých společností.

Země	Ke dni: 12. 02. 2025
Česko	ANO - VWFS

Leasingové a úvěrové společnosti	12. 02. 2025
AGRO LEASING	NE
Ayvens (dříve ALD)	NE
BMW_FS	NE
CASH4CAR	NE
COFIDIS	NE
ČSOB Leasing, a.s.	NE
D.S. Leasing, a.s.	NE
ESSOX LEASING	NE
FCE Credit, s.r.o.	NE
GMAC	NE
Home Credit CZ	NE
HoppyGo (carsharing *)	NE
IMPULS-Leasing	NE
Leasing České Spořitelny	NE
Mercedes-Benz	NE
MONETA Auto	NE
MONETA Leasing	NE
Oberbank Leasing	NE
Raiffeisen Leasing	NE
Toyota FS Czech	NE
UniCredit Leasing	NE
UNILEASING a.s.	NE

Leasingové a úvěrové společnosti	12. 02. 2025
VEXCAR	NE
VWFS	ANO
ZASTAV TO	NE
Zástavy Aut-Ostrava	NE

*Carsharing = krátkodobý pronájem auta přímo od majitele (nebo sdílení auta mezi jeho majitelem a zájemcem o krátkodobou zápůjčku).

8. Seznam výbavy dle výrobce

Podrobná specifikace výbav vozidla poskytnutá jeho výrobcem obsahuje všechny prvky základní i příplatkové výbavy. Kontrolou výbavy lze odhalit úpravy vozy jako např. změnu strany řízení.

Identifikace vozidla	
Vozidlo	VOLKSWAGEN CADDY(SAAAF200) 1.2 TSI 62KW BMT
Motor	CYVC; 1 197 ccm; 1,20 L; 62 kW
Palivo	benzín
Spotřeba l/100km	6,8 / 4,7 / 5,5
Převodovka	QMF; manuální; 5 převodových stupňů
Standardní vybavení	
Bezpečnost	
ABS	
Boční airbagy vpředu a včetně ochrany hlavy	
Brzdový asistent BAS	
Dvě výškově nastavitelné opěrky hlavy na předních sedadlech	
Elektronické rozdělení brzdné síly EBD	
Počet airbagů: 4	
Protiprokluzový systém ETC	
Přední airbag na straně řidiče, přední airbag na straně spolujezdce, s vypínáním	
Rekuperace brzdové energie	
Signalizace nezapnutých bezp. pasů 2	
Systém řízení stability ESP	
Výškově nastavitelné bezpečnostní pásy na před.sedadlech: s napínači	
Funkčnost	
12v zásuvka vpředu	
4 kotoučové brzdy (včetně 2 chlazených disků)	
Anténa	
Asistent rozjezdu do kopce	
Centrální zamykání: dálkové	

Standardní vybavení

Denní svícení

Hlavní palivová nádrž s objemem (l) 55

Konzole na podlaze, úplná konzole nad předním oknem

Manuální 5-stupňová převodovka typ - manuální

Nastavení světel: manuální nastavení výšky

Otáčkoměr

Palivový systém: přímé vstřikování benzínu

Počet reproduktorů: 2

Posilovač řízení

Přední elektrické ovládání oken

Přední pérování McPherson se stabilizátorem, pružina, zadní pérování - tuhá náprava se stabilizátorem, listové pero

Přední závěsné na straně řidiče a na straně spolujezdce

Start/Stop

Stěrače: volitelný cyklovač

Zadní náprava: 1

Komfort

Tónovaná skla

Ventilace: pylový filtr

Exteriér

Boční ochranné lišty

Černé přední a zadní nárazníky

Elektricky nastavitelná vyhřívaná zpětná zrcátka na straně řidiče a na straně spolujezdce

Plnohodnotné rezervní kolo s ocelovým ráfkem

Pneumatiky: 195 mm šířka pláště, 65 % profil pláště, rychlostní index T, index nosnosti: 95, konvenční typ, oficiální velikost rozměr pneu dle údajů výrobce, průměr: 15

Posuvné nákladové dveře spolujezdce, : šířka (mm) 701, výška (mm) 1 097 a úhel otevření (°) 0, zadní výklopné nákladové dveře : šířka (mm) 1 183, výška (mm) 1 134 a úhel otevření (°) 90

Přední a zadní kola: ocelový ráfek, 15 " průměr a 6,0 " šířka

Přední světlomety: čočka s komplexním povrchem, halogenové žárovky a halogenové žárovky (dálková světla)

Typ barvy: nemetalická

Sedadla/potahy sedadel

Standardní vybavení

Počet míst k sezení: 2 v konfiguraci 2+0

Interiér

Držák pohárků na předním sedadle a na zadním sedadle

Obložení bočních stěn náklad.prostoru: deska

Odkládací schránka před spolujezdcem:

Osvětlení zavazadlového prostoru

Pevná vnitřní přepážka: plná šířka a plná výška

Podlahová krytina: koberec v prostoru pro cestující

Potahy sedadel: hlavní materiál - látka a doplňkový materiál - látka

Přední sedadla: typ - konvenční, počet el. nastavení -, na straně řidiče a na straně spolujezdce

Úchyt na zavazadla typ: háčky

Výškově nastavitelný volant: plastový, nastavitelný v ose

Volitelná výbava

Volanty/interiéry/funkčnost sedadel

Gumová podlaha v kabině řidiče

Gumová podlaha v nákladovém prostoru: - bez obložení středové části mezi sedadly a přepážkou

Exteriér

Zadní křídlové dveře s neprůhlednou fólií

Upozornění: V systému nemusí být v některých případech k dispozici kompletní výbava vozidla.

9. Svolávací akce

Prověřovaného vozu se mohou týkat

Nalezené svolávací akce

SVOLÁVACÍ AKCE je vyhlášována výrobcem vozidla povinně ze zákona vždy, když je ohroženo zdraví, bezpečnost, i životní prostředí. Týkají se zpravidla výrobních závad vozidla, které se projeví až při jeho provozu a výrobce tímto způsobem zajišťuje jejich bezplatnou nápravu. Informace jsou čerpány z webu [Svolávačky.cz](#) s pomocí systému RAPEX.

Uvedené svolávací akce **byly vygenerovány podle modelu, značky a roku výroby** prověřovaného vozidla, **nikoliv dle jeho VIN**. Vždy si proto v detailu akce ověřte, **zda se týkala i prověřovaného vozidla**. Zároveň si ověřte u prodejce vozidla či v autorizovaném autoservisu, zda vozidlo platné svolávací akce podstoupilo.

Svolávací akce	Datum vyhlášení	Detail
brzdy / podvozek	22. 02. 2020	Více info

10. Kontrola barvy vozidla

Zkontrolujte, zda se aktuální barva na vozidle shoduje s barvou deklarovanou výrobcem nebo s barvou evidovanou po první registraci v ČR (případně na Slovensku). V případě, že je barva rozdílná, může se jednat o vozidlo přebarvené, ale i havarované či odcizené.

Barva vozidla	
Barva dle výrobce vozidla	candy bílá - kód B9A
Barva při první registraci v ČR	BÍLÁ

11. Kontrola zabezpečení vozidla

Výsledkem kontroly je informace, zda Vámi prověřované vozidlo je zabezpečeno formou značení skel a registrováno v Systému OCIS. Pokud ano, sdělíme Vám vyznačený kód a datum registrace.

Informace o provedeném značení skel	12. 02. 2025
Značení skel	NE

12. Údaje z technického průkazu

Údaje z technického průkazu čerpáme od státních institucí a reflektují stav v okamžiku první registrace vozidla v dané zemi.

Země	Databáze
Česko	Státní registr vozidel

Technický popis - základní	
Druh vozidla	NÁKLADNÍ AUTOMOBIL
Druh vozidla doplnění	BB SKŘÍŇOVÝ
Datum první registrace vozidla	31.05.2017
Datum první registrace vozidla v ČR	31.05.2017
Tovární značka	VOLKSWAGEN
Obchodní označení	CADDY
Kategorie vozidla	N1
Výrobce vozidla	VOLKSWAGEN AG, WOLFSBURG, SRN
Výrobce motoru	VOLKSWAGEN AG
Typ motoru	CYV
Palivo	BA
Maximální výkon (kW)	62.00
Při otáčkách (ot/min)	4 300
Zdvihový objem (ccm)	1 197
Emisní třída	EURO 6B
Barva karoserie	BÍLÁ
Maximální rychlost (km/h)	157
Maximální hmotnost povolená (kg)	2 034
Maximální hmotnost přípustná (kg)	2 034

Technický popis - rozšířený	
Počet míst celkem	2
Počet míst k sezení	2
Maximální zatížení střechy (kg)	0
Počet náprav - z toho poháněných	2 - 1 PŘEDNÍ

Technický popis - rozšířený

Délka celková (mm)	4 408
Šířka celková (mm)	1 793
Výška celková (mm)	1 823
Rozvor (mm)	2 682
Ložná plocha délka (mm)	0
Přípustná/povolená hmotnost náprava 1 (kg)	1050/1050
Přípustná/povolená hmotnost náprava 2 (kg)	1230/1230
Přípustná/povolená hmotnost brzděného přívěsu (kg)	1 300/1 300
Přípustná/povolená hmotnost nebrzděného přívěsu (kg)	630/630
Přípustná/povolená hmotnost soupravy (kg)	3 300/3 300
Ráfky náprava 1	6JX15 ET47
Pneumatiky náprava 1	6JX15 ET47; 195/65 R15 91T
Ráfky náprava 2	6JX15 ET47
Pneumatiky náprava 2	6JX15 ET47; 195/65 R15 91T
Brzdy provozní	NE
Brzdy parkovací	NE
Hluk stojícího vozidla (db)	76.0
Při otáčkách (ot/min)	3 750
Hluk za jízdy (db)	72.0
Spotřeba předpis	2015/45X
Spotřeba paliva (l/100km)	0
Spotřeba paliva (l/100km)	6.9/4.8/5.6
Další záznamy	[Alternativní provedení vozidla:, #19 (*42): TŘÍDA A50-X], CO2: 163/113/131 g/km, ROZCHOD: 1 536/1 528, #D.2 (*5, *6, *7): 2KN, BBCYVCX0, N0J2FM5FM5AH017N1SN2VR27MMG2MLL161, #V.9b (*17): 2015/45X, EURO 6 X, Variabilní provedení vozidla:, #14 (*31): max 1860, #ROZCHOD: Náprava 2: max.1534 mm, Náprava 1: max.1542 mm, #20-21(*44-45): 195/65 R15 95T rf. 6Jx15 ET47, 195/65 R15 95T rf. M+S 6Jx15 ET47, Vozidlo plní požadavky zákona č. 56/2001 Sb., M: 2682+neuvedeno+neuvedeno+neuvedeno+neuvedeno+neuvedeno+neuvedeno+neuvedeno
Emise CO2 (g/km)	131

13. Fotky a inzerce

Nebyly nalezeny žádné záznamy o inzerci vozidla v ČR ani zahraničí.

Provozovatel systému AUTOTRACER - Cebia, spol. s r.o., upozorňuje uživatele systému, že uváděné informace byly poskytnuty do systému partnery provozovatele bez možnosti ověřit jejich správnost. Veškeré informace mají výhradně informativní charakter.

Na výsledek prověření vozidla v systému AUTOTRACER není poskytována záruka.