

Výpis z historie vozidla

Číslo kuponu pro opakovaný vstup:	6527481312
Datum aktivace kuponu:	21. 02. 2025 12:59:17
Platnost do:	23. 03. 2025 12:59:17

Tento výpis byl vytvořen dotazem do systému AUTOTRACER, který provozuje Cebia, spol. s r.o. dle platných Všeobecných podmínek pro používání systému AUTOTRACER. Poskytnuté informace je uživatel oprávněn v celém rozsahu využívat pouze pro vlastní potřebu. Jejich další šíření či upravování bez souhlasu provozovatele je zakázáno.

1. Základní údaje o vozidle

<div> <div>  <div>SKODA</div> </div> </div>	<div> <div>VIN</div> <div>TMBLK8NX9MY052407</div> <div> <div>✓</div> <div>kontrolní číslice je v pořádku</div> </div> </div>		
	<div>Tovární značka</div> <div>ŠKODA</div>	<div>Model</div> <div>OCTAVIA</div>	<div>Typ karoserie</div> <div>kombi</div>
	<div>Druh vozidla</div> <div>osobní</div>	<div>Palivo</div> <div>nafta</div>	<div>Výkon</div> <div>147 kW</div>
	<div>Objem</div> <div>1968 ccm</div>	<div>Datum výroby</div> <div>09. 11. 2020</div>	<div>Datum 1. registrace</div> <div>09. 12. 2020</div>

⚠

VAROVÁNÍ: Poškození nalezeno, Financované vozidlo


## 2. Kontrola najetých kilometrů

Přehled vývoje stavu tachometru vozidla obsahuje hodnoty získané z dostupných informačních systémů spolupracujících partnerů. Dle vývoje grafu můžete sami posoudit, zda existuje podezření na manipulaci se stavem tachometru či nikoliv.













### Doporučení:

V systému nemusí být k dispozici všechny záznamy stavů tachometru z historie provozu vozidla.







Pokud u vozidla není průběžně zaznamenána celá historie kilometrového nájezdu v čase, **doporučujeme** zkontrolovat záznamy tachometru také v servisní knize, nebo vozidlo nechat zkontrolovat v autorizovaném autoservisu. Tento postup doporučujeme především u vozidel, kde je mezi stavy tachometru časový úsek delší než dva roky.










## 3. Přehled historie

Datum	Stav tachometru	Země	Popis
2020	listopad	0 km	Vozidlo vyrobeno
<div><div>Datum výroby vozidla:09. 11. 2020</div><div>Stáří vozidla:4 roky 3 měsíce</div><div>Barva vozidla:Modrá Titan - metalíza - kód 9F</div><div>Vyrobeno pro trh:Česko</div><div>Strana řízení:levostranné</div></div>			
prosinec		 Česko	Přihlášení vozidla v ČR
<div><div>Datum přihlášení vozidla:09. 12. 2020</div><div>Datum 1. registrace uvedené při přihlášení:09. 12. 2020</div><div>Doba od výroby po 1. přihlášení:Menší než měsíc</div><div>Přihlášeno jako:Nové</div><div>Barva vozu při přihlášení:MODRÁ</div></div>			
prosinec		 Česko	Vystavení technického průkazu
2021	únor	 Slovensko	Záznam tachometru
duben	3 100 km	 Slovensko	Záznam tachometru
červenec	5 500 km	 Slovensko	Záznam tachometru
listopad	15 000 km	 Slovensko	Záznam tachometru
prosinec	22 000 km	 Slovensko	Záznam tachometru
prosinec	25 500 km	 Česko	Poškození
2022	únor	 Slovensko	Záznam tachometru
duben	36 500 km	 Slovensko	Záznam tachometru
červen	47 000 km	 Slovensko	Záznam tachometru
říjen	55 000 km	 Slovensko	Záznam tachometru
	72 500 km		

2023

leden	83 500 km	 Slovensko	Záznam tachometru
květen	100 000 km	 Slovensko	Záznam tachometru
červenec	113 000 km	 Slovensko	Záznam tachometru
srpen	112 000 km	 Slovensko	Záznam tachometru
říjen	121 500 km	 Slovensko	Záznam tachometru
listopad	121 500 km	 Slovensko	Záznam tachometru

2024

únor		 Česko	Poškození
únor	135 500 km	 Slovensko	Záznam tachometru
březen	142 000 km	 Slovensko	Záznam tachometru
duben		 Česko	Poškození
duben	143 500 km	 Slovensko	Záznam tachometru
červenec	160 500 km	 Slovensko	Záznam tachometru
srpen		 Česko	Poškození
srpen	166 500 km	 Slovensko	Záznam tachometru
říjen	173 000 km	 Slovensko	Záznam tachometru
prosinec	174 500 km	 Česko	STK

Typ kontroly:	Pravidelná
Datum kontroly:	20. 12. 2024
Číslo protokolu:	CZ-3637-24-12-0356

prosinec	174 500 km	 Česko	Měření emisí
----------	------------	---	--------------

Datum kontroly:	20. 12. 2024
Číslo protokolu:	CZ-461011-24-12-0018

## 4. Kontrola poškození

### Poškození nalezeno

V databázích poškozených vozů z více než 32 zemí čítající 200 milionů záznamů škodních událostí **byl nalezen** jeden či více záznamů o poškození prověřovaného vozidla.

#### Jak číst záznamy o poškození

Nalezené poškození nemusí vždy znamenat, že je vozidlo špatné. Jak odlišit drobné oděrky od závažného poškození?

- Výši škody posuzujte podle **typu vozidla a jeho stáří**. Ceny oprav jsou u nových a drahých vozidel výrazně vyšší než u vozidel starších/levnějších.
- Berte v potaz **zemi**, kde k poškození došlo. Ceny oprav jsou v západní Evropě vyšší než ve střední nebo východní Evropě.
- Dle **výše škody** lze poškození rozdělit do čtyř základních kategorií:
  - Do 1 000 EUR – malé škody (např. výměna čelního skla).
  - Od 1 000 EUR do 5 000 EUR – střední škody u starších/levných vozidel, malé škody u mladých/drahých vozidel.
  - Nad 5 000 EUR – větší škody u starších nebo levných vozidel.
  - Nad 10 000 EUR – větší škody u dražších nebo mladých vozidel.
- Máte-li jakékoli pochybnosti, vyžádejte si od prodávajícího **dokumentaci k poškození** a jeho opravě. Nejlépe také nechte vůz zkontrolovat zkušeným technikem.

#### Číslo záznamu 1 / 4.

Datum	12/2021
Země	ČR
Výše škody	36 254 CZK
Druh události	Pojistná událost
Poznámka	U vozidla evidujeme událost nahlášenou pojišťovnou, u které neznáme detail (místo poškození). Věnujte prosím pozornost prohlídce vozidla.

#### Číslo záznamu 2 / 4.

Datum	02/2024
Země	ČR
Výše škody	10 953 CZK
Druh události	Pojistná událost
Poznámka	U vozidla evidujeme událost nahlášenou pojišťovnou, u které neznáme detail (místo poškození). Věnujte prosím pozornost prohlídce vozidla.

## Číslo záznamu 3 / 4.

Datum	04/2024
Země	ČR
Výše škody	22 930 CZK
Druh události	Pojistná událost
Evidovaná místa poškození	Čelní nebo jiné sklo vozidla

## Číslo záznamu 4 / 4.

Datum	08/2024
Země	ČR
Výše škody	22 619 CZK
Druh události	Pojistná událost
Evidovaná místa poškození	Čelní nebo jiné sklo vozidla

**Upozornění:** V systému nemusí být k dispozici informace o všech poškozeních vozidla, některé škody nejsou hlášeny pojišťovnám, nebo nejsou v rámci online prověření dostupné. Doporučujeme tedy pečlivou prohlídku vozidla, ideálně s pomocí kvalifikovaného mechanika nebo ve vámi vybraném servisu. Taková prohlídka může odhalit další poškození nebo je vyloučit.

## 5. Kontrola odcizení

**Není evidováno jako odcizené**

**v aktuálně dostupných databázích**

Sdělené údaje mají pouze informativní charakter. Cebia neodpovídá za škody vzniklé v souvislosti s využitím sdělených dat.

Zdroj	Ke dni 21. 02. 2025
 Nizozemsko - Policie	NE - není evidováno jako odcizené
 Česko - Policie	NE - není evidováno jako odcizené
 Slovensko - Policie	NE - není evidováno jako odcizené
 Maďarsko - Policie	NE - není evidováno jako odcizené
 Rumunsko - Policie	NE - není evidováno jako odcizené
 Slovinsko - Policie	NE - není evidováno jako odcizené
 Ukrajina - Policie	NE - není evidováno jako odcizené
 Kanada - Policie	NE - není evidováno jako odcizené
 EU - Soukromé databáze*	NE - není evidováno jako odcizené

\* Soukromé databáze umožňují **zpravidla** komukoliv vložit informace o odcizení.

## 6. Kontrola taxi

**Nebylo provozováno jako taxi v ČR**

V dostupných databázích bylo zjištěno, že vozidlo nebylo a v současnosti není provozováno jako vůz taxislužby.

## 7. Kontrola financování

### Vůz je financován

Výsledkem dotazu je zjištění, zda vozidlo není předmětem financování (formou leasingu nebo úvěru), zástavy a zápůjčkou u uvedených společností. Data získáváme přímo z informačních systémů jednotlivých společností.

Země	Ke dni: 21. 02. 2025
Česko	ANO - VWFS

Leasingové a úvěrové společnosti	21. 02. 2025
AGRO LEASING	NE
Ayvens (dříve ALD)	NE
BMW_FS	NE
CASH4CAR	NE
COFIDIS	NE
ČSOB Leasing, a.s.	NE
D.S. Leasing, a.s.	NE
ESSOX LEASING	NE
FCE Credit, s.r.o.	NE
GMAC	NE
Home Credit CZ	NE
HoppyGo (carsharing *)	NE
IMPULS-Leasing	NE
Leasing České Spořitelny	NE
Mercedes-Benz	NE
MONETA Auto	NE
MONETA Leasing	NE
Oberbank Leasing	NE
Raiffeisen Leasing	NE
Toyota FS Czech	NE
UniCredit Leasing	NE
UNILEASING a.s.	NE



Leasingové a úvěrové společnosti	21. 02. 2025
VEXCAR	NE
VWFS	ANO
ZASTAV TO	NE
Zástavy Aut-Ostrava	NE

\*Carsharing = krátkodobý pronájem auta přímo od majitele (nebo sdílení auta mezi jeho majitelem a zájemcem o krátkodobou zápůjčku).

### 8. Seznam výbavy dle výrobce

Podrobná specifikace výbav vozidla poskytnutá jeho výrobcem obsahuje všechny prvky základní i příplatkové výbavy. Kontrolou výbavy lze odhalit úpravy vozy jako např. změnu strany řízení.

Identifikace vozidla	
Vozidlo	SKODA OCTAVIA(NX5S5Z) 2.0 TDI 147kW DSG Scout Combi
Motor	DTUA; 1 968 ccm; 2,00 L; 147 kW
Palivo	nafta
Spotřeba l/100km	- / - / 5,3
Převodovka	TTL; automatická; 7 převodových stupňů
Standardní vybavení	
Bezpečnost	
ABS	
Bezpečnostní pásy na zad.sedadlech: s napínači, bezpečnostní pásy na zad.sedadlech: s napínači, bezpečnostní pásy na zad.sedadlech: 3-bodový typ	
Boční airbagy vpředu	
Brzdový asistent BAS	
Dvě výškově nastavitelné opěrky hlavy na předních sedadlech, tři výškově nastavitelné opěrky hlavy na zadních sedadlech	
Elektronické rozdělení brzdné síly EBD	
Hlavové airbagy přední a zadní sedadla	
Indikace nízkého tlaku v pneumatikách	
Isofix příprava	
Kolenní airbag na straně řidiče	
Multikolizní brzdění	
Počet airbagů: 8	
Program stabilizace přívěsu	
Prostřední airbag vpředu	
Protiprokluzový systém ETC	
Přední airbag na straně řidiče, přední airbag na straně spolujezdce, s vypínáním	
Rekuperace brzdové energie motor	
Signalizace nezapnutých bezp. pasů 5	

**Standardní vybavení**

Systém řízení stability ESP

Systém varování před nehodou: aktivace brzdových světel, monitorování řidiče, asistence brždění, brzdí při nízké rychlosti, 5, systém vyhnutí chodcům a vizuální/akustická výstraha

Varování při opuštění jízdního pruhu: aktivace řízení

Výškově nastavitelné bezpečnostní pásy na před.sedadlech: s napínači

**Funkčnost**

12v zásuvka v zavazadlovém prostoru

4 kotoučové brzdy (včetně 2 chlazených disků)

AM/FM-rádio, RDS, digitální rádio, internetové rádio, dotyková obrazovka a barevná obrazovka

Asistent rozjezdu do kopce

Automatická 7-stupňová převodovka manuální mód, řadicí páka na volantu, sekvenční manuální, typ - DCT manuální sekvenční s auto modem a včetně řadicích pádel

Automatická karta smart card / smart key včetně bezklíčového systému vstupu a včetně bezklíčového startování

Autonomní řízení

Bezdotykové uvolnění krytu zav.prostoru

Bluetooth s podporou telefonu, s podporou streamingu

Centrální zamykání: card key, včetně elektr. zavírání oken

Dálkové ovládání audia na volantu

Dálkové ovládání víka zavaz. prostoru

Denní svícení

Dynamické řízení

Elektrické zavírání víka zavaz. prostoru

Elektrický posilovač řízení s progresivním účinkem

Elektronická ruční brzda

Elektronický diferenciál se zvýšenou svorností přední

Filtr pevných částic

Hlavní palivová nádrž s objemem (l) 45

Integrace mobilního telefonu Apple CarPlay, Android Auto a MirrorLink

Konzole na podlaze, částečná konzole nad předním oknem

LED světla: brzdová světla, přední mlhová světla, potkávácí světla, postranní blikáče, denní svícení, zadní světla a dálková světla

Manuální sekvenční s dvojitou spojkou

## Standardní vybavení

Multifunkční displej 10,2, Přístrojový panel 1 a 25,9, multifunkční displej 8,3, dotykový obrazovka, Přístrojová deska 1 a 21,1

Nastavení světel: světelný senzor, manuální nastavení výšky

Navigace přes mobilní telefon

Navigační systém: navigace 3D a hlas, ovládání - dotykem na obrazovku, zdroj dat - internet, barevný displej, 10,0 " uhlopříčka, dopravní informace a 25,4

Omezovač rychlosti

Otáčkoměr

Ovládání aplikací

Palivový systém: diesel common rail

Parkovací senzor vpředu, vzadu, radar

Počet reproduktorů: 8

Počítač: průměrná rychlost, průměrná spotřeba, okamžitá spotřeba a dojezd na zbývajícím palivu

Přední pérování McPherson se stabilizátorem, pružina, zadní pérování

Přední zadní elektrické ovládání oken s 2 ovladači

Přední závěsné na straně řidiče, zadní na straně řidiče, na straně spolujezdce a zadní na straně spolujezdce

Připojení externích zařízení: USB

Přístrojové ukazatele: TFT displej a nastavitelný

Režimy řízení včetně nastavení motoru, včetně nastavení řízení, včetně řízení stability a včetně řízení prokluzu

Sada na opravu pneumatik

Selektivní katalytická redukce:

Start/Stop

Stěrače: s dešťovým senzorem

Systém hlasového ovládání audio systému

Telematika: Výstraha před kolizí, přes SIM ve vozidle a systém sledování

Tempomat se senzory vzdálenosti

Text na hlas / hlas na text

Venkovní teplota

Vestavěné aplikace

Vnitřní paměť/disk 64,00

Vyhřívání ostřikovače

## Standardní vybavení

Vyhřívání přední sklo

Zábavný displej vpředu, 10,0, dotyková obrazovka a 25,4

## Komfort

Automatická klimatizace , počet klimatizovaných zón: 2

Lednička ve schránce u spolujezdce

Oddělené nastavení teploty pro sedadlo spolujezdce s digitálním displejem

Osvětlené make-up zrcátko ve sluneční cloně řidiče a spolujezdce

Startovací tlačítko

Středová loketní opěrka vpředu

Středová loketní opěrka vzadu

Ventilace: digitální display, pylový filtr a spalovací

## Exteriér

Elektricky nastavitelná vyhřívání zpětná zrcátka na straně řidiče, barva z lehké slitiny, automatická clona, ukazatele směru, elektricky nastavitelná vyhřívání zpětná zrcátka na straně spolujezdce, barva z lehké slitiny, ukazatele směru

Chromované lišty okolo bočních oken a na náraznících

Pneumatiky: 225 mm šířka pláště, 45 % profil pláště, rychlostní index Y, index nosnosti: 91, konvenční typ, průměr: 18

Přední a zadní kola: ráfek z lehké slitiny, 18 " průměr, 7,5 " šířka, 45,7 a 19,0

Přední mlhová světla

Přední světlomety: elipsoidní čočka, LED žárovky a LED žárovky (dálková světla)

Sklopná zrcátka

Střešní nosiče: chrom/stříbrný efekt

Typ barvy: nemetalická

Zadní dveře - výklopné hands-free

## Sedadla/potahy sedadel

Počet míst k sezení: 5 v konfiguraci 2+3

## Interiér

Čtecí lampičky vpředu a vzadu

Držák pohárků na předním sedadle a na zadním sedadle

Koberečky:

Luxusní obložení: hliníkový efekt na dveřích, hliníkový efekt na přístrojové desce a není

## Standardní vybavení

Odkládací prostor pod sedadly na straně spolujezdce

Osvětlení zavazadlového prostoru

Posuvný kryt zavazadlového prostoru

Potahy sedadel: hlavní materiál - látka a doplňkový materiál - látka

Úchyt na zavazadla

Vyhřívání přední sedadla: typ - konvenční, počet el. nastavení -, na straně řidiče, na straně spolujezdce, nastavení sklonu opěradla - manuální, nastavení posuvu - manuální, nastavení výšky - manuální a nastavení bederní opěrky - manuální

Výškově nastavitelný multifunkční volant: hliník a kůže, nastavitelný v ose, vyhříváný

Zadní sedadla: pro 3 osoby , sklopné opěradlo 60.40.00, typ - lavice, směr sezení - dopředu, počet el. nastavení - 0, sklápěcí sedák žádný, otvor pro lyže, dálkové sklápění

Zpětné zrcátko s automatickou clonou

## Ostatní

Pevné zadní okno , přerušovaný chod stěračů

## Volitelná výbava

## Exteriér

Metalické barvy

**Upozornění:** V systému nemusí být v některých případech k dispozici kompletní výbava vozidla.

## 9. Svolávací akce

Prověřovaného vozu se mohou týkat

### Nalezené svolávací akce

**SVOLÁVACÍ AKCE** je vyhlášována výrobcem vozidla povinně ze zákona vždy, když je ohroženo zdraví, bezpečnost, i životní prostředí. Týkají se zpravidla výrobních závad vozidla, které se projeví až při jeho provozu a výrobce tímto způsobem zajišťuje jejich bezplatnou nápravu. Informace jsou čerpány z webu [Svolávačky.cz](https://svolavacky.cz) s pomocí systému RAPEX.

Uvedené svolávací akce **byly vygenerovány podle modelu, značky a roku výroby** prověřovaného vozidla, **nikoliv dle jeho VIN**. Vždy si proto v detailu akce ověřte, **zda se týkala i prověřovaného vozidla**. Zároveň si ověřte u prodejce vozidla či v autorizovaném autoservisu, zda vozidlo platné svolávací akce podstoupilo.

Svolávací akce	Datum vyhlášení	Detail
EV/Hybrid / požár	29. 04. 2022	<a href="#">Více info</a>
motor / požár	07. 04. 2022	<a href="#">Více info</a>

Svolávací akce	Datum vyhlášení	Detail
elektronika / výbava	07. 08. 2020	<a href="#">Více info</a>

## 10. Kontrola barvy vozidla

Zkontrolujte, zda se aktuální barva na vozidle shoduje s barvou deklarovanou výrobcem nebo s barvou evidovanou po první registraci v ČR (případně na Slovensku). V případě, že je barva rozdílná, může se jednat o vozidlo přebarvené, ale i havarované či odcizené.

Barva vozidla	
Barva dle výrobce vozidla	Modrá Titan - metalíza - kód 9F
Barva při první registraci v ČR	MODRÁ

## 11. Kontrola zabezpečení vozidla

Výsledkem kontroly je informace, zda Vámi prověřované vozidlo je zabezpečeno formou značení skel a registrováno v Systému OCIS. Pokud ano, sdělíme Vám vyznačený kód a datum registrace.

Informace o provedeném značení skel	21. 02. 2025
Značení skel	NE

## 12. Údaje z technického průkazu

Údaje z technického průkazu čerpáme od státních institucí a reflektují stav v okamžiku první registrace vozidla v dané zemi.

Země	Databáze
Česko	Státní registr vozidel

Technický popis - základní	
Druh vozidla	OSOBNÍ AUTOMOBIL
Druh vozidla doplnění	AC KOMBI
Datum první registrace vozidla	09.12.2020
Datum první registrace vozidla v ČR	09.12.2020
Tovární značka	ŠKODA
Obchodní označení	OCTAVIA
Kategorie vozidla	M1
Výrobce motoru	VOLKSWAGEN AG
Typ motoru	DTU
Palivo	NM
Maximální výkon (kW)	147
Zdvihový objem (ccm)	1968
Emisní třída	EURO 6D
Barva karoserie	MODRÁ
Maximální rychlost (km/h)	236
Maximální hmotnost povolená (kg)	2184
Maximální hmotnost přípustná (kg)	2184

Technický popis - rozšířený	
Počet míst celkem	5
Počet míst k sezení	5+
Počet náprav - z toho poháněných	2/2
Délka celková (mm)	4689
Šířka celková (mm)	1829
Výška celková (mm)	1504



Technický popis - rozšířený	
Rozvor (mm)	2677
Přípustná/povolená hmotnost náprava 1 (kg)	1100/1100
Přípustná/povolená hmotnost náprava 2 (kg)	1140/1140
Přípustná/povolená hmotnost brzděného přívěsu (kg)	2000/2000
Přípustná/povolená hmotnost nebrzděného přívěsu (kg)	750/750
Přípustná/povolená hmotnost soupravy (kg)	4184/4184
Ráfky náprava 1	7.5JX18 ET48
Pneumatiky náprava 1	225/45 R18 91Y
Ráfky náprava 2	7.5JX18 ET48
Pneumatiky náprava 2	225/45 R18 91Y
Brzdy provozní	NE
Brzdy parkovací	NE
Hluk stojícího vozidla (db)	75
Při otáčkách (ot/min)	3075
Hluk za jízdy (db)	65
Spotřeba předpis	2018/1832AP
Spotřeba paliva (l/100km)	6,4/4,3/5,1
Další záznamy	Rozchod: 1535+1531, [Alternativní provedení vozidla:, #19: TRÍDA A50-X], CO2: 169/114/135 g/km, ROZCHOD: 1 535/1 531, #D.2: NX, ACDTUAX1, NAD7AD7GC0054BIML5N1B3A, #V.9b: 2018/1832AP, EURO 6, Variabilní provedení vozidla:, #N: s přívěsem náprava 2:+67 kg, #20-21: , 225/40 R19 93Y 7,5JX19 ET48, 225/45 R18 91Y 7,5JX18 ET48, 205/55 R17 91V M+S 6,5JX17 ET46, Vozidlo plní požadavky zákona č. 56/2001 Sb., M: 2677
Emise CO2 (g/km)	135

### 13. Fotky a inzerce

Nebyly nalezeny žádné záznamy o inzerci vozidla v ČR ani zahraničí.

Provozovatel systému AUTOTRACER - Cebia, spol. s r.o., upozorňuje uživatele systému, že uváděné informace byly poskytnuty do systému partnery provozovatele bez možnosti ověřit jejich správnost. Veškeré informace mají výhradně informativní charakter.

Na výsledek prověření vozidla v systému AUTOTRACER není poskytována záruka.