

## Výpis z historie vozidla

Číslo kuponu pro opakovaný vstup:	1477929489
Datum aktivace kuponu:	09. 04. 2025 14:50:28
Platnost do:	09. 05. 2025 14:50:28

## 1. Základní údaje o vozidle

VIN  
NLHBM51GANZ231492



Tovární značka HYUNDAI	Model i20	Typ karoserie hatchback
Druh vozidla osobní	Palivo benzín	Výkon 73 kW
Objem 998 ccm	Datum výroby 09/2022	Datum 1. registrace 12. 12. 2022

## 2. Kontrola najetých kilometrů

Přehled vývoje stavu tachometru vozidla obsahuje hodnoty získané z dostupných informačních systémů spolupracujících partnerů. Dle vývoje grafu můžete sami posoudit, zda existuje podezření na manipulaci se stavem tachometru či nikoliv.



## Doporučení:

V systému nemusí být k dispozici všechny záznamy stavů tachometru z historie provozu vozidla.

Pokud u vozidla není průběžně zaznamenána celá historie kilometrového nájezdu v čase, **doporučujeme** zkontrolovat záznamy tachometru také v servisní knize, nebo vozidlo nechat zkontrolovat v autorizovaném autoservisu. Tento postup doporučujeme především u vozidel, kde je mezi stavy tachometru časový úsek delší než dva roky.



## 3. Přehled historie

	Datum	Stav tachometru	Země	Popis
2022	09/2022	0 km		Vozidlo vyrobeno
	Datum výroby vozidla: 09/2022			
	Stáří vozidla: 2 roky 7 měsíců			
	Vyrobeno pro trh: Není k dispozici			
	Strana řízení: Není k dispozici			
	12/2022		 Česko	Přihlášení vozidla v ČR
	Datum přihlášení vozidla: 12. 12. 2022			
	Datum 1. registrace uvedené při přihlášení: 12. 12. 2022			
	Doba od výroby po 1. přihlášení: 3 měsíce			
	Přihlášeno jako: Nové			
	Barva vozu při přihlášení: ŠEDÁ			
	12/2022		 Česko	Vystavení technického průkazu
2024	06/2024	31 500 km		Záznam tachometru
	10/2024	44 500 km		Záznam tachometru

## 4. Kontrola poškození

## Nebyly nalezeny záznamy o poškození

V databázích poškozených vozů z více než 32 zemí čítající 200 milionů záznamů škodních událostí **nebyly nalezeny** záznamy o poškození prověřovaného vozidla.

I přesto vám doporučujeme pečlivou prohlídku vozidla, ideálně s pomocí kvalifikovaného mechanika nebo ve vámi vybraném servisu. Taková prohlídka může předchodzí poškození jednoznačně odhalit nebo vyloučit.

**Upozornění:** Systém AUTOTRACER nemusí mít k dispozici informace o všech poškozeních vozidla, některé škody nejsou hlášeny pojišťovnám, nebo nejsou v rámci online prověření dostupné.

## 5. Kontrola odcizení

## Není evidováno jako odcizené

v aktuálně dostupných databázích

Sdělené údaje mají pouze informativní charakter. Cebia neodpovídá za škody vzniklé v souvislosti s využitím sdělených dat.

Zdroj	Ke dni 09. 04. 2025
 Nizozemsko – Policie	NE – není evidováno jako odcizené
 Česko – Policie	NE – není evidováno jako odcizené
 Maďarsko – Policie	NE – není evidováno jako odcizené
 Rumunsko – Policie	NE – není evidováno jako odcizené
 Slovinsko – Policie	NE – není evidováno jako odcizené
 Ukrajina – Policie	NE – není evidováno jako odcizené
 Kanada – Policie	NE – není evidováno jako odcizené
 Švédsko – Databáze pojišťoven	NE – není evidováno jako odcizené
 EU – Soukromé databáze*	NE – není evidováno jako odcizené

\* Soukromé databáze umožňují zpravidla komukoliv vložit informace o odcizení.

## 6. Kontrola taxi

**Nebylo provozováno jako taxi v ČR**

V dostupných databázích bylo zjištěno, že vozidlo nebylo a v současnosti není provozováno jako vůz taxislužby.

## 7. Kontrola financování

**Financování nenalezeno**

Výsledkem dotazu je zjištění, zda vozidlo není předmětem financování (formou leasingu nebo úvěru), zástavy a zápůjčkou u uvedených společností. Data získáváme přímo z informačních systémů jednotlivých společností.

Země	Ke dni: 09. 04. 2025
Česko	NE – není evidováno

Leasingové a úvěrové společnosti	09. 04. 2025
AGRO LEASING	NE
Ayvens (dříve ALD)	NE
BMW_FS	NE
CASH4CAR	NE
COFIDIS	NE
ČSOB Leasing, a.s.	NE
D.S. Leasing, a.s.	NE
ESSOX LEASING	NE
FCE Credit, s.r.o.	NE
GMAC	NE

Home Credit CZ	NE
HoppyGo (carsharing *)	NE
IMPULS-Leasing	NE
Leasing České Spořitelny	NE
Mercedes-Benz	NE
MONETA Auto	NE
MONETA Leasing	NE
Oberbank Leasing	NE
Raiffeisen Leasing	NE
Toyota FS Czech	NE
UniCredit Leasing	NE
UNILEASING a.s.	NE
VEXCAR	NE
VWFS	NE
ZASTAV TO	NE
Zástavy Aut-Ostrava	NE

\*Carsharing = krátkodobý pronájem auta přímo od majitele (nebo sdílení auta mezi jeho majitelem a zájemcem o krátkodobou zápůjčku).

## 8. Svolávací akce

K prověřovanému vozu nebyly nalezeny

### Žádné svolávací akce

Svolávací akce je vyhlášována výrobcem vozidla povinně ze zákona, pokud má vozidlo výrobní závadu ohrožující zdraví, bezpečnost či životní prostředí. V rámci svolávací akce je závada v autorizovaném servisu zdarma odstraněna. Data poskytuje portál [Svolávačky.cz](https://svolavacky.cz) s pomocí systému RAPEX.

## 9. Kontrola barvy vozidla

Zkontrolujte, zda se aktuální barva na vozidle shoduje s barvou deklarovanou výrobcem nebo s barvou evidovanou po první registraci v ČR (případně na Slovensku). V případě, že je barva rozdílná, může se jednat o vozidlo přebarvené, ale i havarované či odcizené.

### Barva vozidla

Barva při první registraci v ČR

ŠEDÁ

## 10. Kontrola zabezpečení vozidla

Výsledkem kontroly je informace, zda Vámi prověřované vozidlo je zabezpečeno formou značení skel a registrováno v Systému OCIS. Pokud ano, sdělíme Vám vyznačený kód a datum registrace.

Informace o provedeném značení skel

09. 04. 2025

Značení skel

NE

## 11. Údaje z technického průkazu

Údaje z technického průkazu čerpáme od státních institucí a reflektují stav v okamžiku první registrace vozidla v dané zemi.

Země	Databáze
Česko	Státní registr vozidel

Technický popis – základní	
Druh vozidla	OSOBNÍ AUTOMOBIL
Druh vozidla doplnění	HATCHBACK
Datum první registrace vozidla	12.12.2022
Datum první registrace vozidla v ČR	12.12.2022
Tovární značka	HYUNDAI
Obchodní označení	I 20
Kategorie vozidla	M1
Výrobce vozidla	HYUNDAI
Výrobce motoru	HYUNDAI
Typ motoru	G3LE
Palivo	Benzin
Maximální výkon (kW)	73,5
Při otáčkách (ot/min)	6000
Zdvihový objem (ccm)	998
Emisní třída	EURO 6D
Barva karoserie	ŠEDÁ
Maximální rychlost (km/h)	188
Maximální hmotnost povolena (kg)	1610
Maximální hmotnost přípustná (kg)	1610

Technický popis – rozšířený	
Počet míst celkem	5
Počet míst k sezení	5
Maximální zatížení střechy (kg)	70
Počet náprav – z toho poháněných	2 / 1 PRVNÍ
Délka celková (mm)	4040
Šířka celková (mm)	1775
Výška celková (mm)	1450
Rozvor (mm)	2580
Přípustná/povolená hmotnost náprava 1 (kg)	900/900
Přípustná/povolená hmotnost náprava 2 (kg)	870/870

Přípustná/povolená hmotnost brzděného přívěsu (kg)	1110/1110
Přípustná/povolená hmotnost nebrzděného přívěsu (kg)	450/450
Přípustná/povolená hmotnost soupravy (kg)	2720/2720
Ráfky náprava 1	195/55R16 87H
Pneumatiky náprava 1	6.0JX16/ET50
Ráfky náprava 2	195/55R16 87H
Pneumatiky náprava 2	6.0Jx16/ET50
Brzdy provozní	NE
Brzdy parkovací	NE
Hluk stojícího vozidla (db)	76
Při otáčkách (ot/min)	3750
Hluk za jízdy (db)	68
Spotřeba předpis	2018/1832AP
Spotřeba paliva (l/100km)	5,3
Další záznamy	Rozchod: 1531+1536, Variabilní provedení vozidla: , *G:1140 , *P.2/P.4.1:73.50/4500-6000 , *14:A1:1545,A2:1549 , *N.1-N.2:185/65R15 88H,6.0Jx15/ET47,195/55R16 87H, 6.0Jx16,ET50,215/45R17 91V, 7.0Jx17/ET54,215/45ZR17 91Y, 7.0Jx17/ET54 , , M: 2580
Emise CO2 (g/km)	120

## 12. Fotky a inzerce

Nebyly nalezeny žádné záznamy o inzerci vozidla v ČR ani zahraničí.

Tento výpis se řídí platnými Všeobecnými podmínkami pro prověření historie vozidla. Záznamy o historii vozidla nemusí být kompletní, přičemž nelze vyloučit chyby ze strany poskytovatelů dat. Veškeré uvedené informace slouží výhradně k informativním účelům, a proto na výsledek prověření vozidla není poskytována záruka. Pro kompletní prověření ojetého vozidla doporučujeme pečlivou fyzickou prohlídku a zkušební jízdu.