

Výpis z historie vozidla

Číslo kuponu pro opakovaný vstup:	6570200567
Datum aktivace kuponu:	11. 04. 2025 10:23:19
Platnost do:	11. 05. 2025 10:23:19

1. Základní údaje o vozidle

VIN
TMAJC81BGMJ171565



Tovární značka HYUNDAI	Model TUCSON	Druh vozidla osobní
Palivo benzín	Výkon 110 kW	Objem 1598 ccm
Datum výroby 04. 02. 2022	Datum 1. registrace 29. 03. 2022	

⚠ VAROVÁNÍ: Poškození nalezeno

2. Kontrola najetých kilometrů

Přehled vývoje stavu tachometru vozidla obsahuje hodnoty získané z dostupných informačních systémů spolupracujících partnerů. Dle vývoje grafu můžete sami posoudit, zda existuje podezření na manipulaci se stavem tachometru či nikoliv.





Doporučení:

V systému nemusí být k dispozici všechny záznamy stavů tachometru z historie provozu vozidla.

Pokud u vozidla není průběžně zaznamenána celá historie kilometrového nájezdu v čase, doporučujeme zkontrolovat záznamy tachometru také v servisní knize, nebo vozidlo nechat zkontrolovat v autorizovaném autoservisu. Tento postup doporučujeme především u vozidel, kde je mezi stavy tachometru časový úsek delší než dva roky.



3. Přehled historie

	Datum	Stav tachometru	Země	Popis
2022	02/2022	0 km		Vozidlo vyrobeno
	Datum výroby vozidla:			04. 02. 2022
	Stáří vozidla:			3 roky 2 měsíce
	Barva vozidla:			Teal – kód TG8
	Vyrobeno pro trh:			Není k dispozici
	Strana řízení:			Není k dispozici
	03/2022	10 km		Servisní záznam
	03/2022		 Česko	Přihlášení vozidla v ČR
	Datum přihlášení vozidla:			29. 03. 2022
	Datum 1. registrace uvedené při přihlášení:			29. 03. 2022
	Doba od výroby po 1. přihlášení:			1 měsíc
	Přihlášeno jako:			Nové
	Barva vozu při přihlášení:			MODRÁ
	03/2022		 Česko	Vystavení technického průkazu
2024	02/2024	37 500 km		Servisní záznam
	03/2024	41 000 km	 Česko	Poškození
	07/2024	45 000 km		Servisní záznam
2025	03/2025	56 500 km		Servisní záznam
	03/2025		 Česko	Poškození

4. Kontrola poškození

Poškození nalezeno

V databázích poškozených vozů z více než 32 zemí čítající 200 milionů záznamů škodních událostí **byl nalezen** jeden či více záznamů o poškození prověřovaného vozidla.

Jak číst záznamy o poškození

Nalezené poškození nemusí vždy znamenat, že je vozidlo špatné. Jak odlišit drobné oděrky od závažného poškození?

- Vyši škody posuzujte podle **typu vozidla a jeho stáří**. Ceny oprav jsou u nových a drahých vozidel výrazně vyšší než u vozidel starších/levnějších.
- Berte v potaz **zemí**, kde k poškození došlo. Ceny oprav jsou v západní Evropě vyšší než ve střední nebo východní Evropě.
- Dle **výše škody** lze poškození rozdělit do čtyř základních kategorií:

- Do 1 000 EUR – malé škody (např. výměna čelního skla).
 - Od 1 000 EUR do 5 000 EUR – střední škody u starších/levných vozidel, malé škody u mladých/drahých vozidel.
 - Nad 5 000 EUR – větší škody u starších nebo levných vozidel.
 - Nad 10 000 EUR – větší škody u dražších nebo mladých vozidel.
- Máte-li jakékoliv pochybnosti, vyžádejte si od prodávajícího dokumentaci k poškození a jeho opravě. Nejlépe také nechte vůz zkontrolovat zkušeným technikem.


Číslo záznamu 1 / 2

Datum	03/2024
Země	ČR
Výše škody	42 493 CZK
Druh události	Kalkulace nákladů na opravu
Evidovaná místa poškození	Zadní čelo
Stav tachometru	41 000 km



Číslo záznamu 2 / 2

Datum	03/2025
Země	ČR
Výše škody	181 596 CZK
Druh události	Kalkulace nákladů na opravu
Evidovaná místa poškození	Přední čelo, Levá přední strana



Upozornění: V systému nemusí být k dispozici informace o všech poškozeních vozidla, některé škody nejsou hlášeny pojišťovnám, nebo nejsou v rámci online prověření dostupné. Doporučujeme tedy pečlivou prohlídku vozidla, ideálně s pomocí kvalifikovaného mechanika nebo ve vámi vybraném servisu. Taková prohlídka může odhalit další poškození nebo je vyloučit.

5. Servisní záznamy

Byly nalezeny záznamy o servisních úkonech, které byly v minulosti na vozidle provedeny v rámci jeho oprav či běžného servisu.

Číslo záznamu 1 / 4

Datum	03/2022
Stav tachometru:	10 km
Práce (výčet)	PDI

Číslo záznamu 2 / 4

Datum	02/2024
Stav tachometru:	37 500 km
Materiál (výčet)	OLEJ QUARTZ FIRST 0W30 C2

Práce (výčet)	FILTR KLIMATIZACE
	WIPER BLADE SET TUCSON 2021-
	Antifreeze/Cool
	SERVICE KIT-OIL
	KONTROLA KLIMATIZACE

Číslo záznamu 3 / 4

Datum	07/2024
Stav tachometru:	45 000 km
Materiál (výčet)	OLEJ QUARTZ FIRST OW30 C2
	FILTR SANI
	SERVICE KIT-OIL

Číslo záznamu 4 / 4

Datum	03/2025
Stav tachometru:	56 500 km
Materiál (výčet)	CHLADIVO KLIMATIZACE
	CLIP
	LISTA BLATNIKU
	PLASTOVY KRYT P
	MOULDING-FRT BP
	KONDENZATOR KLI
	CARRIER ASSY-FR
	PANEL KAPOTY
	COVER-FR BUMPER
	LAMP ASSY-DAY R
	MASKA CHLADICE
	BEAM COMPLETE-F
	EMBLEM-48V,LH
	SVETLOMET PR. L
	CLIP-HEAD LAMP
	COOLER ASSY-INT
	MOULDING-FRONT
	LISTA PR. NARAZ
Práce (výčet)	KLIMATIZACI VYPUSTIT-NAPUSTIT
	KOEFICIENT +110.00 %

Poznámka: V systému nemusí být k dispozici všechny servisní záznamy vozidla. Doporučujeme porovnat záznamy se servisní knihou nebo se obrátit na příslušný autorizovaný servis značky se žádostí o výpis z digitální servisní knihy vozidla.

6. Kontrola odcizení

Není evidováno jako odcizené

v aktuálně dostupných databázích

Sdělené údaje mají pouze informativní charakter. Cebia neodpovídá za škody vzniklé v souvislosti s využitím sdělených dat.

Zdroj	Ke dni 11. 04. 2025
 Nizozemsko – Policie	NE – není evidováno jako odcizené
 Česko – Policie	NE – není evidováno jako odcizené
 Slovensko – Policie	NE – není evidováno jako odcizené
 Maďarsko – Policie	NE – není evidováno jako odcizené
 Rumunsko – Policie	NE – není evidováno jako odcizené
 Slovinsko – Policie	NE – není evidováno jako odcizené
 Ukrajina – Policie	NE – není evidováno jako odcizené
 Kanada – Policie	NE – není evidováno jako odcizené
 Švédsko – Databáze pojišťoven	NE – není evidováno jako odcizené
 EU – Soukromé databáze*	NE – není evidováno jako odcizené

* Soukromé databáze umožňují zpravidla komukoliv vložit informace o odcizení.

7. Kontrola taxi

Nebylo provozováno jako taxi v ČR

V dostupných databázích bylo zjištěno, že vozidlo nebylo a v současnosti není provozováno jako vůz taxislužby.

8. Kontrola financování

Financování nenalezeno

Výsledkem dotazu je zjištění, zda vozidlo není předmětem financování (formou leasingu nebo úvěru), zástavy a zápůjčkou u uvedených společností. Data získáváme přímo z informačních systémů jednotlivých společností.

Země	Ke dni: 11. 04. 2025
Česko	NE – není evidováno

Leasingové a úvěrové společnosti	11. 04. 2025
AGRO LEASING	NE
Ayvens (dříve ALD)	NE
BMW_FS	NE
CASH4CAR	NE
COFIDIS	NE

ČSOB Leasing, a.s.	NE
D.S. Leasing, a.s.	NE
ESSOX LEASING	NE
FCE Credit, s.r.o.	NE
GMAC	NE
Home Credit CZ	NE
HoppyGo (carsharing *)	NE
IMPULS-Leasing	NE
Leasing České Spořitelny	NE
Mercedes-Benz	NE
MONETA Auto	NE
MONETA Leasing	NE
Oberbank Leasing	NE
Raiffeisen Leasing	NE
Toyota FS Czech	NE
UniCredit Leasing	NE
UNILEASING a.s.	NE
VEXCAR	NE
VWFS	NE
ZASTAV TO	NE
Zástavy Aut-Ostrava	NE

*Carsharing = krátkodobý pronájem auta přímo od majitele (nebo sdílení auta mezi jeho majitelem a zájemcem o krátkodobou zápůjčku).

9. Seznam výbavy dle výrobce

Jedná se o dostupné informace základních parametrů, standardní a případně doplňkové výbavy z výroby. Kontrolou výbavy lze odhalit úpravy vozidla jako např. změnu strany řízení.

Identifikace vozidla	
Značka	Hyundai
Název modelu	Tucson
Označení modelu	TUCSON(NX4e), G 1.6 T-GDI GAMMA II MHEV
Modelový rok	2021
Datum výroby	04.02.2022
Datum dodání	23.08.2022
Objem(l)	1,60
Palivo	UNLEADED
Kód barvy	TG8
Barva	Teal
Kód Čalounění	NNB

Emise	EURO 6D
Karosérie	WAGON
Oblast	H4 – EUROPE
Převodovka	7DT2
Řízení	LHD

Soupis výbavy vozidla

Ostatní	ACTIVE AIR FLAP – LOWER TYPE
Ostatní	ADAS SENSOR – FRT VIEW CAMERA
Ostatní	AIR BAG SYSTEM – AIR BAG (DRIVER+PASS)
Ostatní	AIR CONDITIONER – AUTO A/C – RR COOLING (3 ZONE)
Ostatní	AIRBAG LABEL – PICTOGRAM
Ostatní	AMS / ISG – ISG + AMS2
Ostatní	ANTENNA TYPE – SHARK
Ostatní	ARM REST REAR – DRINK HOLDER
Ostatní	AUDIO FREQUENCY – AM9K/FM100K(EUROPE)
Ostatní	AUDIO, NAVI TYPE – AVN 10.25 EXT LCD+RDS+DAB+TMS
Ostatní	AUTO DEFOG SYSTEM – AUTO DEFOG
Ostatní	AUTO LIGHT CONTROL – AUTO LIGHT
Ostatní	BATTERY – 60AH FLOODED
Ostatní	BLADE TYPE – AERO
Ostatní	BLIND SPOT DETECTION SYSTEM – BCW (WARNING)
Ostatní	BODY TYPE – WAGON
Ostatní	BURGLAR ALARM – B/ALARM
Ostatní	CAMERA TYPE – DYNAMIC GUIDELINE CAMERA
Ostatní	CLUSTER – KMPH
Ostatní	COMBI LAMP TAIL/STOP LIGHT – LED
Ostatní	CONSOLE BOX ARM REST – 1 DIN
Ostatní	CRUISE CONTROL – CRUISE CONTROL + SPEED LIMITER
Ostatní	DAYTIME RUN. LIGHT – LED TYPE
Ostatní	Delivery Date – 2022-08-23
Ostatní	Distributor – C24AC
Ostatní	DR BELT LINE MLDG – BLACK-SUS+PVC TYPE
Ostatní	DR FRAME MLDG – SATIN FINISH
Ostatní	DR I/S HANDLE – METAL PAINT
Ostatní	DR O/S HANDLE – BODY COLOR
Ostatní	DR SCUFF – STANDARD
Ostatní	DR TRIM – LEVEL 2 (TPO)
Ostatní	DRIVE MODE – DRIVE MOD SELECT
Ostatní	DRIVE TYPE – LHD

Ostatní	E.S.P – ELECTRONIC STABILITY CONTROL
Ostatní	E-CALL – EUROPE
Ostatní	EEC APPL NO. – WVTA
Ostatní	EMISSION – EURO 6D
Ostatní	ENGINE CAPACITY – 1.6 GAMMA II
Ostatní	ENGINE PACKAGE – LOW POWER
Ostatní	ENGINE TYPE – GASOLINE – T-GDI
Ostatní	ENVIROMENT PACKAGE – MILD HEV
Ostatní	Exterior Color – TG8
Ostatní	FOG LAMP – RR FOG LAMP BULB
Ostatní	FORWARD COLLISION AVOID ASSIST – FCA (CAR / PED / CYC)
Ostatní	FR LICENCE PLATE TYPE – LONG TYPE
Ostatní	FRT BRAKE DISC – 17 INCH
Ostatní	FRT DR GLASS – TINTED
Ostatní	FRT POWER WINDOW – DR(+AUTO+SAFE)+PAS(+AUTO+SAFE)
Ostatní	FUEL – UNLEADED
Ostatní	HEAD LAMP TYPE – LED – MFR
Ostatní	HEAD LAMP TYPE – LED STATIC BENDING
Ostatní	HEAD REST – UP/DOWN
Ostatní	HEADLAMP LEVELING DEVICE – MANUAL
Ostatní	HEIGHT ADJUSTER – HEIGHT ADJUSTER DRIVER+PASS
Ostatní	HOLDER – HOLDER UPR ANCHOR
Ostatní	HOOD TRIM – HOOD INSULATOR
Ostatní	HYUNDAI EMBLEM – HYUNDAI EMBLEM
Ostatní	I/S RR VIEW MIRROR – ECM
Ostatní	Interior Color – NNB
Ostatní	JUNCTION BOX LABEL – ENGLISH
Ostatní	KEY TYPE – FOLDING KEY
Ostatní	LANE WARNING SYSTEM – LKA:LINE/ROAD EDGE +LFA
Ostatní	LIGHTING SOURCE – LED (INDIRECTION)
Ostatní	LUGGAGE NET – LUGGAGE NET
Ostatní	LUGGAGE NET HOOK – LUGGAGE NET HOOK
Ostatní	LUGGAGE UNDER TRAY – LUGGAGE UNDER TRAY
Ostatní	LUMBAR SUPPORT SEAT – LUMBAR SUPPORT DRIVER
Ostatní	MANUFACTURING ADRESS – ADRESS ID LABEL
Ostatní	MDPS – MDPS-COLUMN
Ostatní	MEDIA TYPE – AVN STD
Ostatní	MLDG – S/SILL – NATURAL COLOR
Ostatní	MODEL – NX4E
Ostatní	MODEL(1) – NX4E MODEL

Ostatní	MUFFLER TAIL TRIM – SINGLE TWIN TIP
Ostatní	O/S MIRROR – ELECTRIC HEATED (DR+PASS)
Ostatní	O/S MIRROR COLOR – BODY COLOR
Ostatní	O/S MIRROR FUNCTION – SIDE REPTR + ELE FOLDING
Ostatní	PAB ON/OFF SWITCH – PAB ON/OFF SWITCH
Ostatní	PARKING BRAKE CONTROL – ELECTRIC TYPE
Ostatní	PARKING SYSTEM – REAR W/ OFF SWITCH
Ostatní	Production Date – 2022-02-04
Ostatní	RADIATOR GRILLE – DARK CR COAT'G
Ostatní	RAIN SENSOR – RAIN SENSOR
Ostatní	REFRIGERANT – ALTERNATIVE
Ostatní	REGION – H4 – EUROPE
Ostatní	ROLLOVER SENSOR – ROLLOVER SENSOR
Ostatní	ROOF RACK – ROOF RACK
Ostatní	RR DR GLASS + BACKLITE GLASS – PRIVACY + TINTED(+HEATED)
Ostatní	RR POWER WINDOW – RR(+AUTO+SAFE)
Ostatní	RR WIPER – RR WIPER
Ostatní	SCREEN CARGO – LUGGAGE SCREEN
Ostatní	SEAT COVERING – CLOTH
Ostatní	SEAT TRIM LEVEL – GLS
Ostatní	SEAT WARMER – FRT SEAT WARMER
Ostatní	SHIFT LOCK – SHIFT LOCK
Ostatní	SHIFT LOCK SYSTEM – H-MATIC
Ostatní	SIDE A/BAG – SIDE A/BAG
Ostatní	SKID PLATE – FRT+RR SILVER PAINT (A TYPE)
Ostatní	SPARE TIRE – MOBILITY KIT
Ostatní	STEERING WHEEL – LEATHER
Ostatní	STEERING WHEEL FUNCTION – STR'G WHEEL HEATED
Ostatní	SUNVISOR MIRROR ILLUMINATION – DRIVER+PASSENGER (BULB)
Ostatní	T.G.S KNOB – LEATHER
Ostatní	T/A Number – BE17MBC10805
Ostatní	TEMPERATURE – CENTIGRADE
Ostatní	TIRE – 215/65 R17
Ostatní	TIRE PRESSURE LABEL – EUROPE
Ostatní	TIRE PRESSURE MONITORIN SYSTEM – HIGH LINE (DIRECT TYPE)
Ostatní	TIRE SOURCE – CONTINENTAL
Ostatní	TIRE WHEEL – 7.0J*17 ALLOY WHEEL – B TYPE
Ostatní	TM TYPE – DUAL CLUTCH TM
Ostatní	TMS – BLUE LINK – BLUE LINK
Ostatní	TRAILER PACKAGE – WIRING ONLY

Ostatní	TRANSMISSION – 7DT2
Ostatní	TRIM LEVEL – GLS
Ostatní	USB – USB 1+1(MEDIA+FRT TRAY)+2(RR)
Ostatní	USE – EXPORT
Ostatní	VIN MODEL YEAR – 2021MY
Ostatní	VOICE RECOGNITION – VOICE RECOGNITION SYSTEM REMO
Ostatní	WASHER FUNCTION – WASHER FLUID LEVEL SENSOR
Ostatní	WEATHER – TEMPERATURE
Ostatní	WHEEL DRIVE TYPE – 2 WD
Ostatní	WINDSHIELD GLASS – SOLAR (–S/BAND)
Ostatní	WIRELESS CHARGING – WIRELESS CHARGING (FR)

Upozornění: V systému nemusí být v některých případech k dispozici kompletní výbava vozidla.

10. Svolávací akce

Prověřovaného vozu se mohou týkat

Nalezené svolávací akce

SVOLÁVACÍ AKCE je vyhlášována výrobcem vozidla povinně ze zákona vždy, když je ohroženo zdraví, bezpečnost, i životní prostředí. Týkají se zpravidla výrobních závad vozidla, které se projeví až při jeho provozu a výrobce tímto způsobem zajišťuje jejich bezplatnou nápravu. Informace jsou čerpány z webu [Svolávačky.cz](https://svolavacky.cz) s pomocí systému RAPEX.

Uvedené svolávací akce byly vygenerovány podle modelu, značky a roku výroby prověřovaného vozidla, nikoliv dle jeho VIN. Vždy si proto v detailu akce ověřte, zda se týkala i prověřovaného vozidla. Zároveň si ověřte u prodejce vozidla či v autorizovaném autoservisu, zda vozidlo platné svolávací akce podstoupilo.

Svolávací akce	Datum vyhlášení	Detail
karoserie / zranění	20. 05. 2024	Více info
airbag / zranění	01. 04. 2024	Více info

11. Kontrola barvy vozidla

Zkontrolujte, zda se aktuální barva na vozidle shoduje s barvou deklarovanou výrobcem nebo s barvou evidovanou po první registraci v ČR (případně na Slovensku). V případě, že je barva rozdílná, může se jednat o vozidlo přebarvené, ale i havarované či odcizené.

Barva vozidla	
Barva dle výrobce vozidla	Teal – kód TG8
Barva při první registraci v ČR	MODRÁ

12. Kontrola zabezpečení vozidla

Výsledkem kontroly je informace, zda Vámi prověřované vozidlo je zabezpečeno formou značení skel a registrováno v Systému OCIS. Pokud ano, sdělíme Vám vyznačený kód a datum registrace.

Informace o provedeném značení skel	11. 04. 2025
-------------------------------------	--------------

Značení skel

NE

13. Údaje z technického průkazu

Údaje z technického průkazu čerpáme od státních institucí a reflektují stav v okamžiku první registrace vozidla v dané zemi.

Země

Databáze

Česko

Státní registr vozidel

Technický popis – základní

Druh vozidla	OSOBNÍ AUTOMOBIL
Druh vozidla doplnění	VÍCEÚČELOVÉ VOZIDLO
Datum první registrace vozidla	29.03.2022
Datum první registrace vozidla v ČR	29.03.2022
Tovární značka	HYUNDAI
Obchodní označení	TUCSON
Kategorie vozidla	M1
Výrobce vozidla	HYUNDAI
Výrobce motoru	HYUNDAI
Typ motoru	G4FU
Palivo	Benzin
Maximální výkon (kW)	110,1
Při otáčkách (ot/min)	5500
Zdvihový objem (ccm)	1598
Emisní třída	EURO 6D
Barva karoserie	MODRÁ
Maximální rychlost (km/h)	189
Maximální hmotnost povolena (kg)	2100
Maximální hmotnost přípustná (kg)	2100

Technický popis – rozšířený

Počet míst celkem	5
Počet míst k sezení	5
Počet náprav – z toho poháněných	2 / 1 PRVNÍ
Délka celková (mm)	4500
Šířka celková (mm)	1865
Výška celková (mm)	1650
Rozvor (mm)	2680
Přípustná/povolená hmotnost náprava 1 (kg)	1260/1260

Přípustná/povolená hmotnost náprava 2 (kg)	1200/1200
Přípustná/povolená hmotnost brzděného přívěsu (kg)	1650/1650
Přípustná/povolená hmotnost nebrzděného přívěsu (kg)	750/750
Přípustná/povolená hmotnost soupravy (kg)	3750/3750
Ráfky náprava 1	7.0JX17/ET43.5
Pneumatiky náprava 1	215/65R17 103V
Ráfky náprava 2	7.0JX17/ET43.5
Pneumatiky náprava 2	215/65R17 103V
Brzdy provozní	NE
Brzdy parkovací	NE
Hluk stojícího vozidla (db)	75
Při otáčkách (ot/min)	3750
Hluk za jízdy (db)	68
Spotřeba předpis	2018/1832AP WLTP
Spotřeba paliva (l/100km)	6,4
Další záznamy	Rozchod: 1615+1622, Variabilní provedení vozidla: , *G:1566 , *14:A1:1630,A2:1637 , *N.1-N.2:215/65R17 103V,7.0Jx17/ET43.5,235/55R18 104V, 7.5Jx18/ET51,235/50R19 103V, 7.5Jx19/ET51 , , M: 2680
Emise CO2 (g/km)	145

14. Fotky a inzerce

Nebyly nalezeny žádné záznamy o inzerci vozidla v ČR ani zahraničí.

Tento výpis se řídí platnými Všeobecnými podmínkami pro prověření historie vozidla. Záznamy o historii vozidla nemusí být kompletní, přičemž nelze vyloučit chyby ze strany poskytovatelů dat. Veškeré uvedené informace slouží výhradně k informativním účelům, a proto na výsledek prověření vozidla není poskytována záruka. Pro kompletní prověření ojetého vozidla doporučujeme pečlivou fyzickou prohlídku a zkušební jízdu.