

Výpis z historie vozidla

Číslo kuponu pro opakovaný vstup:	5027143079
Datum aktivace kuponu:	03. 04. 2025 11:46:21
Platnost do:	03. 05. 2025 11:46:21

1. Základní údaje o vozidle

VIN
TMBEG6NW8M3051557

kontrolní číslice je v pořádku

Tovární značka ŠKODA	Model SCALA	Typ karoserie hatchback
Druh vozidla osobní	Palivo nafta	Výkon 85 kW
Objem 1598 ccm	Datum výroby 03. 11. 2020	Datum 1. registrace 08. 12. 2020

VAROVÁNÍ: Poškození nalezeno

2. Kontrola najetých kilometrů

Přehled vývoje stavu tachometru vozidla obsahuje hodnoty získané z dostupných informačních systémů spolupracujících partnerů. Dle vývoje grafu můžete sami posoudit, zda existuje podezření na manipulaci se stavem tachometru či nikoliv.










Doporučení:

V systému nemusí být k dispozici všechny záznamy stavů tachometru z historie provozu vozidla.

Pokud u vozidla není průběžně zaznamenána celá historie kilometrového nájezdu v čase, doporučujeme zkontrolovat záznamy tachometru také v servisní knize, nebo vozidlo nechat zkontrolovat v autorizovaném autoservisu. Tento postup doporučujeme především u vozidel, kde je mezi stavy tachometru časový úsek delší než dva roky.



3. Přehled historie

	Datum	Stav tachometru	Země	Popis
2020	11/2020	0 km		Vozidlo vyrobeno
	Datum výroby vozidla:		03. 11. 2020	
	Stáří vozidla:		4 roky 5 měsíců	
	Barva vozidla:		Modrá Energy – kód K4	
	Vyrobeno pro trh:		Česko	
	Strana řízení:		levostranné	
	11/2020	20 km		Záznam tachometru
	12/2020		 Česko	Přihlášení vozidla v ČR
	Datum přihlášení vozidla:		08. 12. 2020	
	Datum 1. registrace uvedené při přihlášení:		08. 12. 2020	
	Doba od výroby po 1. přihlášení:		1 měsíc	
	Přihlášeno jako:		Nové	
	Barva vozu při přihlášení:		MODRÁ	
	12/2020		 Česko	Vystavení technického průkazu
2022	05/2022	29 000 km		Záznam tachometru
2023	04/2023	59 000 km		Servisní záznam
	07/2023	65 500 km	 Česko	Poškození
2024	02/2024	74 500 km	 Česko	Záznam tachometru
	03/2024	74 500 km	 Česko	Záznam tachometru
	04/2024	79 500 km	 Česko	Záznam tachometru
	05/2024	82 500 km	 Česko	Poškození
	08/2024	88 500 km	 Česko	Záznam tachometru
	11/2024	95 500 km	 Česko	STK
	Typ kontroly:		Pravidelná	
	Datum kontroly:		29. 11. 2024	
	Číslo protokolu:		CZ-3842-24-11-0633	

11/2024

95 500 km

Česko

Měření emisí

Datum kontroly:

29. 11. 2024

Číslo protokolu:

CZ-480713-24-11-0065

2025

01/2025

97 500 km

Česko

Záznam tachometru

02/2025

101 000 km

Česko

Záznam tachometru

03/2025

101 500 km

Česko

Inzerce vozidla

03/2025

101 500 km

Slovensko

Inzerce vozidla

4. Kontrola poškození

Poškození nalezeno

V databázích poškozených vozů z více než 32 zemí čítající 200 milionů záznamů škodních událostí **byl nalezen** jeden či více záznamů o poškození prověřovaného vozidla.


Jak číst záznamy o poškození

Nalezené poškození nemusí vždy znamenat, že je vozidlo špatné. Jak odlišit drobné oděrky od závažného poškození?

- Výši škody posuzujte podle **typu vozidla a jeho stáří**. Ceny oprav jsou u nových a drahých vozidel výrazně vyšší než u vozidel starších/levnějších.
- Berte v potaz **zemi**, kde k poškození došlo. Ceny oprav jsou v západní Evropě vyšší než ve střední nebo východní Evropě.
- Dle **výše škody** lze poškození rozdělit do čtyř základních kategorií:
 - Do 1 000 EUR – malé škody (např. výměna čelního skla).
 - Od 1 000 EUR do 5 000 EUR – střední škody u starších/levných vozidel, malé škody u mladých/drahých vozidel.
 - Nad 5 000 EUR – větší škody u starších nebo levných vozidel.
 - Nad 10 000 EUR – větší škody u dražších nebo mladých vozidel.
- Máte-li jakékoliv pochybnosti, vyžádejte si od prodávajícího **dokumentaci k poškození a jeho opravě**. Nejlépe také nechte vůz zkontrolovat zkušeným technikem.

Číslo záznamu 1 / 2

Datum	07/2023
Země	ČR
Výše škody	6 130 CZK
Druh události	Kalkulace nákladů na opravu
Evidovaná místa poškození	Pravá strana
Stav tachometru	65 500 km



Číslo záznamu 2 / 2

Datum	05/2024
Země	ČR
Výše škody	27 684 CZK
Druh události	Kalkulace nákladů na opravu
Evidovaná místa poškození	Přední čelo
Stav tachometru	82 500 km



Upozornění: V systému nemusí být k dispozici informace o všech poškozeních vozidla, některé škody nejsou hlášeny pojišťovnám, nebo nejsou v rámci online prověření dostupné. Doporučujeme tedy pečlivou prohlídku vozidla, ideálně s pomocí kvalifikovaného mechanika nebo ve vámi vybraném servisu. Taková prohlídka může odhalit další poškození nebo je vyloučit.

5. Servisní záznamy

Byly nalezeny záznamy o servisních úkonech, které byly v minulosti na vozidle provedeny v rámci jeho oprav či běžného servisu.

Číslo záznamu 1 / 1

Datum	04/2023
Stav tachometru:	59 000 km
Materiál (výčet)	Desinfekce AC

Poznámka: V systému nemusí být k dispozici všechny servisní záznamy vozidla. Doporučujeme porovnat záznamy se servisní knihou nebo se obrátit na příslušný autorizovaný servis značky se žádostí o výpis z digitální servisní knihy vozidla.

6. Kontrola odcizení

Není evidováno jako odcizené

v aktuálně dostupných databázích

Sdělené údaje mají pouze informativní charakter. Cebia neodpovídá za škody vzniklé v souvislosti s využitím sdělených dat.

Zdroj	Ke dni 03. 04. 2025
 Nizozemsko – Policie	NE – není evidováno jako odcizené
 Česko – Policie	NE – není evidováno jako odcizené
 Maďarsko – Policie	NE – není evidováno jako odcizené
 Rumunsko – Policie	NE – není evidováno jako odcizené
 Slovinsko – Policie	NE – není evidováno jako odcizené
 Ukrajina – Policie	NE – není evidováno jako odcizené
 Švédsko – Databáze pojišťoven	NE – není evidováno jako odcizené
 EU – Soukromé databáze*	NE – není evidováno jako odcizené

* Soukromé databáze umožňují zpravidla komukoliv vložit informace o odcizení.

7. Kontrola taxi

Nebylo provozováno jako taxi v ČR

V dostupných databázích bylo zjištěno, že vozidlo nebylo a v současnosti není provozováno jako vůz taxislužby.

8. Kontrola financování

Financování nenalezeno

Výsledkem dotazu je zjištění, zda vozidlo není předmětem financování (formou leasingu nebo úvěru), zástavy a zápůjčky u uvedených společností. Data získáváme přímo z informačních systémů jednotlivých společností.

Země	Ke dni: 02. 04. 2025
Česko	NE – není evidováno

Leasingové a úvěrové společnosti	02. 04. 2025
AGRO LEASING	NE
Ayvens (dříve ALD)	NE
BMW_FS	NE
CASH4CAR	NE
COFIDIS	NE
ČSOB Leasing, a.s.	NE
D.S. Leasing, a.s.	NE
ESSOX LEASING	NE
FCE Credit, s.r.o.	NE
GMAC	NE
Home Credit CZ	NE
HoppyGo (carsharing *)	NE
IMPULS-Leasing	NE
Leasing České Spořitelny	NE
Mercedes-Benz	NE
MONETA Auto	NE
MONETA Leasing	NE
Oberbank Leasing	NE
Raiffeisen Leasing	NE
Toyota FS Czech	NE
UniCredit Leasing	NE
UNILEASING a.s.	NE
VEXCAR	NE
VWFS	NE
ZASTAV TO	NE

Zástavy Aut-Ostrava

NE

*Carsharing = krátkodobý pronájem auta přímo od majitele (nebo sdílení auta mezi jeho majitelem a zájemcem o krátkodobou zápůjčku).

9. Seznam výbavy dle výrobce

Podrobná specifikace výbav vozidla poskytnutá jeho výrobcem obsahuje všechny prvky základní i příplatkové výbavy. Kontrolou výbavy lze odhalit úpravy vozy jako např. změnu strany řízení.

Identifikace vozidla

Vozidlo	SKODA SCALA(NW1395) 1.6 TDI 85kW Ambition
Motor	1 598 ccm; 1,60 L; 85 kW
Palivo	nafta
Spotřeba l/100km	5,1 / 3,6 / 4,2
Převodovka	manuální; 6 převodových stupňů

Standardní vybavení

Bezpečnost

ABS

Bezpečnostní pásy na zad.sedadlech; bezpečnostní pásy na zad.sedadlech; bezpečnostní pásy na zad.sedadlech: 3-bodový typ

Boční airbagy vpředu

Brzdový asistent BAS

Dvě výškově nastavitelné opěrky hlavy na předních sedadlech, tři výškově nastavitelné opěrky hlavy na zadních sedadlech

Elektronické rozdělení brzdné síly EBD

Hlavové airbagy přední a zadní sedadla

Indikace nízkého tlaku v pneumatikách

Isofix příprava

Multikolizní brzdění

Počet airbagů: 6

Protiprokluzový systém ETC

Přední airbag na straně řidiče, přední airbag na straně spolujezdce, s vypínáním

Rekuperace brzdové energie motor

Signalizace nezapnutých bezp. pasů 5

Systém řízení stability ESP

Systém varování před nehodou: aktivace brzdových světel, asistence brzdění, brzdí při nízké rychlosti, 5, systém vyhnutí chodcům a vizuální/akustická výstraha

Varování při opuštění jízdního pruhu: aktivace řízení

Výškově nastavitelné bezpečnostní pásy na před.sedadlech: s napínači

Funkčnost

12v zásuvka vpředu

4 kotoučové brzdy (včetně 2 chlazených disků)

AM/FM-rádio, RDS, digitální mediální karta, digitální rádio, dotyková obrazovka a barevná obrazovka

Asistent rozjezdu do kopce

Bluetooth s podporou telefonu, s podporou streamingu

Centrální zamykání: dálkové

Dálkové ovládání víka zavaz. prostoru

Denní svícení

Dynamické řízení

Elektrický posilovač řízení s progresivním účinkem

Elektronický diferenciál se zvýšenou svorností přední

Filtr pevných částic

Hlavní palivová nádrž s objemem (l) 50

Konzole na podlaze, částečná konzole nad předním oknem

LED světla: brzdová světla, potkávací světla, postranní blikáče, denní svícení a zadní světla

Manuální 6-stupňová převodovka řadicí páka na podlaze, typ – manuální

Multifunkční displej 6,5, dotyková obrazovka, Přístrojová deska 1 a 16,5

Nastavení světel: světelný senzor, manuální nastavení výšky

Omezovač rychlosti

Otáčkoměr

Palivový systém: diesel common rail

Počet reproduktorů: 4

Počítač: průměrná rychlost, průměrná spotřeba, okamžitá spotřeba a dojezd na zbývajícím palivu

Přední elektrické ovládání oken s 2 ovladači

Přední pérování McPherson se stabilizátorem, pružina, zadní pérování náprava se zkrutnou příčkou, pružina

Přední závěsné na straně řidiče, zadní na straně řidiče, na straně spolujezdce a zadní na straně spolujezdce

Připojení externích zařízení: USB

Přístrojové ukazatele: analogue & TFT

Sada na opravu pneumatik

Selektivní katalytická redukce:

Start/Stop

Stěrače:

Telematika: Výstraha před kolizí a přes SIM ve vozidle

Tempomat

Venkovní teplota

Vestavěné aplikace

Komfort

Klimatizace

Make-up zrcátko ve sluneční cloně řidiče a spolujezdce

Středová loketní opěrka vpředu

Ventilace: pylový filtr a spalovací

Exteriér

Elektricky nastavitelná vyhřívaná zpětná zrcátka na straně řidiče, na straně spolujezdce, barva lakované, ukazatele směru

Pneumatiky: 205 mm šířka pláště, 55 % profil pláště, rychlostní index V, index nosnosti: 91, konvenční typ, průměr: 16

Přední a zadní kola: ocelový ráfek, 16 " průměr, 6,0 " šířka, 40,6 a 15,2

Přední mlhová světla

Přední světlomety: čočka s komplexním povrchem, LED žárovky a halogenové žárovky (dálková světla)

Typ barvy: nemetalická

Zadní dveře – výklopné

Sedadla/potahy sedadel

Počet míst k sezení: 5 v konfiguraci 2+3

Interiér

Čtecí lampičky vpředu

Držák pohárků na předním sedadle a na zadním sedadle

Luxusní obložení: není

Osvětlení zavazadlového prostoru

Pevný kryt zavazadlového prostoru

Potahy sedadel: hlavní materiál – látka a doplňkový materiál – látka

Přední sedadla: typ – konvenční, počet el. nastavení –, na straně řidiče, na straně spolujezdce, nastavení sklonu opěradla – manuální, nastavení posuvu – manuální, nastavení výšky – manuální a nastavení bederní opěrky – manuální

Úchyt na zavazadla

Výškově nastavitelný volant: plastový, nastavitelný v ose

Zadní sedadla: pro 3 osoby , sklopné opěradlo 60.40.00, typ – lavice, směr sezení – dopředu, počet el. nastavení – 0, sklápěcí sedák žádný a sedadlo sklopné do roviny

Zpětné zrcátko

Ostatní

Pevné zadní okno , přerušovaný chod stěračů

Volitelná výbava

Pakety

Paket Exteriér

Paket Interiér

Funkčnost

Signalizace vzdálenosti při parkování vzadu

Exteriér

Zadní TOP LED světla s animovaným ukazatelem směru jízdy

Rezervy

Rezervní kolo ocelové neplnohodnotné, zvedák vozu, klíč na kola,bez sady na opravu pneumatik

Komfort

SunSet

Audio/Komunikace/Navigace/Média/Zábava

Infotainment Bolero 8", 2× USB-C, Apple konektivita, SmartLink+, 8 reproduktorů

SmartLink+

Upozornění: V systému nemusí být v některých případech k dispozici kompletní výbava vozidla.

10. Svolávací akce

K prověřovanému vozu nebyly nalezeny

Žádné svolávací akce

Svolávací akce je vyhlášována výrobcem vozidla povinně ze zákona, pokud má vozidlo výrobní závadu ohrožující zdraví, bezpečnost či životní prostředí. V rámci svolávací akce je závada v autorizovaném servisu zdarma odstraněna. Data poskytuje portál [Svolávačky.cz](https://svolavacky.cz) s pomocí systému RAPEX.

11. Kontrola barvy vozidla

Zkontrolujte, zda se aktuální barva na vozidle shoduje s barvou deklarovanou výrobcem nebo s barvou evidovanou po první registraci v ČR (případně na Slovensku). V případě, že je barva rozdílná, může se jednat o vozidlo přebarvené, ale i havarované či odcizené.

Barva vozidla

Barva dle výrobce vozidla	Modrá Energy – kód K4
Barva při první registraci v ČR	MODRÁ

12. Kontrola zabezpečení vozidla

Výsledkem kontroly je informace, zda Vámi prověřované vozidlo je zabezpečeno formou značení skel a registrováno v Systému OCIS. Pokud ano, sdělíme Vám vyznačený kód a datum registrace.

Informace o provedeném značení skel	03. 04. 2025
Značení skel	NE

13. Údaje z technického průkazu

Údaje z technického průkazu čerpáme od státních institucí a reflektují stav v okamžiku první registrace vozidla v dané zemi.

Země	Databáze
Česko	Státní registr vozidel

Technický popis – základní

Druh vozidla	OSOBNÍ AUTOMOBIL
Druh vozidla doplnění	AB HATCHBACK
Datum první registrace vozidla	08.12.2020
Datum první registrace vozidla v ČR	08.12.2020
Tovární značka	ŠKODA
Obchodní označení	SCALA
Kategorie vozidla	M1
Výrobce vozidla	ŠKODA AUTO A.S., MLADÁ BOLESLAV, ČR

Výrobce motoru	VOLKSWAGEN AG
Typ motoru	DGT
Palivo	NM
Maximální výkon (kW)	85
Při otáčkách (ot/min)	3250
Zdvihový objem (ccm)	1598
Emisní třída	EURO 6D
Barva karoserie	MODRÁ
Maximální rychlost (km/h)	202
Maximální hmotnost povolena (kg)	1720
Maximální hmotnost přípustná (kg)	1720

Technický popis – rozšířený

Počet míst celkem	5
Počet míst k sezení	5
Počet náprav – z toho poháněných	2 / 1 PŘEDNÍ
Délka celková (mm)	4362
Šířka celková (mm)	1793
Výška celková (mm)	1499
Rozvor (mm)	2636
Přípustná/povolená hmotnost náprava 1 (kg)	950/950
Přípustná/povolená hmotnost náprava 2 (kg)	810/810
Přípustná/povolená hmotnost brzděného přívěsu (kg)	1250/1250
Přípustná/povolená hmotnost nebrzděného přívěsu (kg)	650/650
Přípustná/povolená hmotnost soupravy (kg)	2970/2970
Ráfky náprava 1	6.0JX16 ET38
Pneumatiky náprava 1	205/55 R16 91H
Ráfky náprava 2	6.0JX16 ET38
Pneumatiky náprava 2	205/55 R16 91H
Brzdy provozní	NE
Brzdy parkovací	NE
Hluk stojícího vozidla (db)	72
Při otáčkách (ot/min)	3000
Hluk za jízdy (db)	70
Spotřeba předpis	2018/1832DG
Spotřeba paliva (l/100km)	4,7999999999999998/3,5/4
Další záznamy	Rozchod: 1521+1506, [Alternativní provedení vozidla; #19: TRÍDA A50-X], CO2: 126/93/105 g/km, ROZCHOD: 1 521/1 506, #D.2: NW, ABSDGTAX0, NFM6FM62S0344BFSTNN3N1A6A, #V.9b: 2018/1832DG, EURO 6, Variabilní provedení vozidla; #N: s přívěsem náprava

2:+72 kg, #20-21: , 195/65 R15 91H 6,0JX15 ET35, 205/45 R18 90V 7,0JX18 ET39, 205/50 R17 89V 6,5JX17 ET40, 205/55 R16 91H 6,0JX16 ET40, 205/55 R16 91V 6,0JX16 ET40, 205/55 R16 91H 6,0JX16 ET38, 205/55 R16 91V 6,0JX16 ET38, 195/60 R16 89V M+S 6,0JX16 ET35, Vozidlo plní požadavky zákona č. 56/2001 Sb., M: 2636

Emise CO2 (g/km)

105

14. Fotky a inserce

Pokud bylo vozidlo v minulosti inzerováno nebo provedena prohlídka, zobrazíme informace a fotodokumentaci.

Záznam 1/2






Foto


Datum pořízení inzerátu

19. 03. 2025

Inzerovaný nájezd

101 738 km





Záznam 2/2




Foto

Datum pořízení inzerátu

23. 03. 2025

Inzerovaný nájezd

101 738 km



Tento výpis se řídí platnými Všeobecnými podmínkami pro prověření historie vozidla. Záznamy o historii vozidla nemusí být kompletní, přičemž nelze vyloučit chyby ze strany poskytovatelů dat. Veškeré uvedené informace slouží výhradně k informativním účelům, a proto na výsledek prověření vozidla není poskytována záruka. Pro kompletní prověření ojetého vozidla doporučujeme pečlivou fyzickou prohlídku a zkušební jízdu.